Dílenský, stavební a zahradní úklid – velmi pevné odpadkové pytle 120 l (10 ks)

Velmi pevné průmyslové a stavební odpadkové pytle 120 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71263

Model: GE1222_G71263 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 ks mimořádně pevných černých odpadkových pytlů GEKO G71263 o objemu 120 litrů z houževnaté silnostěnné polyethylenové fólie (LDPE, evropská výroba PL) – navržených pro dílenský, stavební, komunální i zahradní odpad se zvýšenou odolností proti protržení a propíchnutí ve standardních 120l stojanech a popelnicích.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G71263 (GEKO G71263 – WORKI BARDZO MOCNE 120L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	120 litrů
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené perforací pro snadné odtržení)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G71263 (GEKO G71263 – WORKI BARDZO MOCNE 120L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	120 litrů
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené perforací pro snadné odtržení)
Materiál	Silnostěnná houževnatá nízkohustotní polyethylenová fólie (LDPE / regranulát LDPE)
Barva	Neprůhledná černá
Provedení dna	Pevný nepropustný spodní svár s vysokou nosností
Kompatibilní nádoby	Standardní pojízdné popelnice 120 l, dílenské kruhové a nůžkové stojany na pytle
Hlavní určení	Dílenský a skladový odpad, lehčí stavební úklid (fólie, obaly, polystyren, piliny), listí a tráva
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA!	Nebezpečí udušení – uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí! Zákaz sypání žhavého popela!
Teplotní odolnost	Běžné provozní teploty -20 °C až +50 °C (chraňte před otevřeným ohněm)
Hmotnost role (10 ks)	cca 0,45 – 0,55 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pevnostní LDPE pytle 120 l (10×)** – Deset velkoobjemových černých pytlů navinutých do kompaktní role.
- **2. Silnostěnný pružný plášť pytle (10×)** – LDPE fólie s vysokou průtažností, která se při lokálním tlaku vytáhne místo okamžitého roztržení.
- **3. Zesílený spodní svár dna (10×)** – Těsný tepelný svár zabraňující protečení vlhkého zahradního či komunálního odpadu.
- **4. Odtrhávací perforace mezi pytli (9×)** – Umožňuje čisté oddělení jednotlivého pytle z role bez poškození okraje.
- **5. Široké horní plnicí hrdlo (10×)** – Dostatečný obvod pro přehrnutí přes horní lem 120l popelnice či stojanu.
- **6. Neprůhledný černý pigment (1×)** – Zajišťuje diskrétní vzhled uloženého odpadu a zvýšenou odolnost proti UV záření.
- **7. Papírová páska role GEKO G71263 (1×)** – Udržuje roli sepnutou ve skladu nebo v regálu úklidové komory.
- **8. Označení 120L / 10 szt. BARDZO MOCNE (1×)** – Rychlá identifikace objemu a pevnostní řady.
- **9. Voděodolná bariéra fólie (1×)** – Chrání vnitřek popelnice před znečištěním a přimrzáním odpadu v zimě.
- **10. Recyklovatelný materiál PE-LD 04 (1×)** – Čisté nevyužité nebo obalové pytle patří do tříděného plastu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení dětí! – Plastové pytle nejsou hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí – přetažení přes hlavu hrozí udušením!

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – Při plnění a přenášení pytlů vždy noste rukavice – uvnitř mohou být skryté střepy, plechy nebo hřebíky!

Nikdy nepřitlačujte odpad holýma rukama! – Nestlačujte odpad v pytli rukou ani kolenem – ostrý předmět uvnitř může pytel proříznout a způsobit úraz

Ergonomie zvedání břemen – Plný 120l pytel s mokrou trávou či odpadem nezvedejte nad cca 20–25 kg (ochrana páteře i pevnosti pytle)

Zákaz žhavého popela a rozpouštědel! – Do LDPE pytlů nikdy nesypte horký popel z kotle, žhavé okují od broušení ani těkavé hořlaviny!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Opatrně sejměte papírovou pásku z role G71263 (nerozřezávejte ji nožem, abyste neprořízli několik vrstev pytlů pod ní!).
2. Zkontrolujte, že horní okraj stojanu nebo 120l popelnice nemá ostré plechové otřepy či trčící šrouby.
3. Ostré úlomky skla, plechu, drátů nebo prken s hřebíky před vhozením zabalte do kartonu, aby nepropíchly fólii.
4. Ověřte, že vkládaný odpad je vychladlý (max. 40–50 °C).
5. Nepřeplňujte pytel těžkou betonovou sutí na plný objem 120 l (120 l suti váží přes 180 kg – pro těžkou suť plňte max. do 1/5 objemu!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odtrhněte jeden pytel GEKO G71263 v místě příčné perforace tahem oběma rukama blízko u perforované linie.
2. Rozevřete horní ústí pytle protřepáním vzduchu a vložte jej až na dno 120l popelnice nebo upněte do obruče stojanu.
3. Přehrňte horní lem pytle o cca 10–15 cm přes vnější okraj nádoby, aby při vhazování odpadu nesklouzl dovnitř.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Plňte pytel maximálně do 3/4 výšky tak, aby zbyl dostatečný volný límec pro pevné zauzlování nebo stažení páskou.
5. Při vyjímání těžkého pytle z popelnice nádobu mírně nakloňte na zem a pytel plynule vysuňte bez škubání přes hranu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Roli nepoužitých pytlů skladujte v suchu při pokojové teplotě mimo dosah ostrých nástrojů a hlodavců.
Pravidelně	Nevystavujte naplněné černé pytle dlouhé měsíce přímému letnímu slunci (UV záření časem degraduje každý polyethylen).
Pravidelně	Odpad v pytlích likvidujte v souladu s místní vyhláškou o nakládání s odpady a pravidly sběrného dvora.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Roztržení pytle při vytahování z úzké popelnice	Podtlak pod těžkým pytlem na dně popelnice a trhavý tah vzhůru	Popelnici položte na bok a pytel vytáhněte vodorovně, případně při vkládání ponechte u stěny uniknout vzduch.
Natržení pytle při oddělování z role	Škubnutí daleko od linie perforace	Uchopte fólii prsty těsně po obou stranách perforovaného švu a oddělujte plynule od kraje.
Protržení stěny ostrými větvemi či plechem	Bodové napětí ostrých hrotů	Růžové a trnité větve nastříhejte na kratší kusy a ostré hrany obalte kartonem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Velmi pevné průmyslové a stavební odpadkové pytle 120 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71263**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71263** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Velmi pevné průmyslové a stavební odpadkové pytle 120 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71263

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13592 (Plastové pytle pro sběr domovního a provozního odpadu – Typy, požadavky a metody zkoušení)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.