Osobní ochranné pracovní prostředky — zateplené zimní rukavice s vysokou viditelností

Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s latexem — vel. 10 GEKO G75002

Model: GE1222_G75002 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Hřejivé zimní pracovní rukavice GEKO G75002 ve velikosti 10 (XL) ze silného fluorescenčního žlutozeleného akrylového froté úpletu pro vysokou viditelnost rukou v šeru a mlze, s prodyšným hřbetem a černým vrásčitým protiskluzovým latexem v dlani (EN 388:2016+A1:2018 — 2132).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G75002 (GE1222_G75002)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	10 (pánská velikost XL)
Materiál nosného úpletu	Silný hřejivý fluorescenční žlutozelený akrylový / polyesterový froté úplet

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G75002 (GE1222_G75002)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	10 (pánská velikost XL)
Materiál nosného úpletu	Silný hřejivý fluorescenční žlutozelený akrylový / polyesterový froté úplet
Povrstvení dlaně a prstů	Černý zdrsněný (crinkle) přírodní latex v dlani a přes špičky prstů
Provedení hřbetu	Nepovrstvený prodyšný fluorescenční úplet — ruce se nezapařují a jsou výborně vidět
Mechanická odolnost dle EN 388	2 1 3 2 (oděr 2, prořízntutí 1, vysoká odolnost dalšímu trhání 3, propíchnutí 2)
Kategorie a normy OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388:2016+A1:2018
Zakončení zápěstí	Dlouhý elastický žlutozelený náplet s oranžovo-žlutým obšitím
Výrazné barevné provedení	Signální fluorescenční žlutozelená + kontrastní černá dlaň (ideální pro signalizaci rukama)
Balení	1 pár (levá + pravá rukavice)
Typické použití	Silniční a stavební čety v zimě, vazači břemen/jeřábníci, sklady, logistika, lesnictví a komunální údržba

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zateplený fluorescenční froté úplet** – 1 pár — vnitřní počesaná smyčková vrstva hřeje i při nízkých teplotách
- **2. Černý vrásčitý latexový zátěr dlaně** – 1 pár — zachovává měkkost v mrazu a neklouže na kovovém i dřevěném nářadí
- **3. Přetažení latexu přes konečky prstů** – Na všech 5 prstech — chrání špičky prstů před vlhkostí a prodřením
- **4. Prodyšný signální žlutozelený hřbet** – 1 pár — odvádí přebytečný pot při intenzivní fyzické práci a zvyšuje viditelnost rukou
- **5. Pružný zateplený náplet zápěstí** – 1 pár — brání podfukování studeného vzduchu
- **6. Oranžovo-žluté obšití lemu** – 2× — zpevňuje vstupní lem nápletu
- **7. Normativní potisk GEKO / CE / EN 388 (2132)** – Na hřbetu obou rukavic
- **8. Bezešvé napojení prstů a palce** – Vysoký komfort nošení bez tvrdých švů
- **9. Vysoká odolnost proti roztržení (tř. 3)** – Pevný zimní úplet odolává zatrhávání při manipulaci se dřevem a paletami
- **10. Párové provedení vel. 10** – 1 pár — levá a pravá rukavice

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících strojů! – Pevný úplet (trhání tř. 3!) s přilnavým latexem nesmí přijít do blízkosti točivých vřeten, vrtáků a pil!

Výstražný oděv (EN ISO 20471) – Fluorescenční rukavice skvěle zviditelňují ruce při navádění techniky, samy o sobě však nenahrazují reflexní vestu/bundu!

Ochranné brýle a zimní obuv – Doplňte podle rizik venkovního pracoviště.

Zákaz kontaktu s oleji a plamenem – Latex v dlani není odolný ropným produktům a akrylový úplet nesmí přijít do styku s ohněm.

Upozornění na přírodní latex – Může způsobit alergickou reakci u osob přecitlivělých na latex.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu fluorescenčního hřbetu (silně zašpiněný úplet ztrácí signální viditelnost v šeru).
2. Ověřte, že velikost 10 pohodlně sedí s mírnou izolační vůlí a vnitřní froté je suché.
3. Uvědomte si rozdíl oproti řadě G75037/G75045: hřbet rukavice G75002 je PRODYŠNÝ (nepovrstvený) — pro práci v prudkém dešti zvolte 360° máčené rukavice!
4. Zkontrolujte neporušenost černé latexové dlaně.
5. Nepoužívejte u rotujících strojů ani pod elektrickým napětím.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte suché rukavice před zahájením venkovní zimní směny nebo práce v nevytápěné hale.
2. Využívejte kombinaci vysoké prodyšnosti, zateplení a výrazné barvy při nakládce, navádění vozidel, práci se dřevem a suché zimní stavbě.
3. Černá zdrsněná dlaň spolehlivě izoluje od studených kovových madel a vlhkých předmětů uchopovaných v dlani.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pokud hřbet rukavice promokne v hustém sněhu či dešti, vyměňte rukavice za suchý pár.
5. Po směně nechte rukavice volně vyschnout při pokojové teplotě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Šetrně ručně přeperte ve vlažné vodě (max. 30 °C) s jemným pracím prostředkem bez bělidel, aby se zachovala zářivost fluorescenční barvy.
Pravidelně	Nesušte na horkém radiátoru ani na přímém poledním slunci (UV záření postupně tlumí fluorescenční pigment a vysušuje latex).
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu; prodřené rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Fluorescenční barva zešedla a ztratila výraznost	Zanesení šmírem/prachem nebo dlouhodobé vystavení slunci	Vyperte rukavice vlažnou mýdlovou vodou nebo pro signalizaci u vozovky nasaďte nový čistý pár.
Promočení hřbetu ruky v dešti	Hřbet modelu G75002 je úmyslně prodyšný pro odvod potu	Do deště a mokrého sněhu zvolte celomáčené zimní rukavice GEKO G75037 nebo G75045.
Klouzání mastných ocelových lan	Přírodní latex není určen pro silně zaolejované povrchy	Zamaštěné lano otřete nebo použijte zimní rukavice s pískovaným nitrilovým zátěrem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s latexem — vel. 10 GEKO G75002**
Typové označení / Model: **GE1222_G75002** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s latexem — vel. 10 GEKO G75002

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům — 2132)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.