Náhradní díly elektrického nářadí

Horní zacvakávací krytka / štítek loga (poz. 31) pro elektrickou leštičku automobilů GEKO G80265 – C10001N

Model: GE1222_C10001N • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální náhradní díl GEKO C10001N (výkresová pozice č. 31) – přesně tvarovaná černá plastová krytka (štítek loga) se 4 integrovanými pružnými západkami na rubové straně, určená pro zacvaknutí do tělesa elektrické leštičky automobilů GEKO G80265 k uzavření montážního prostoru skříně a obnovení kompletního krytí stroje!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód náhradního dílu	GEKO C10001N (GE1222_C10001N)
Pozice v rozkresu stroje	Pozice č. 31 – krycí štítek loga (Logo Cap / Cover Plate)
Určeno pro model stroje	Elektrická rotační leštička automobilů GEKO G80265
Tvar a konstrukce (DLE FOTO!)	Polokruhová klenutá krytka se 4 vnitřními pružnými západkami (packami) po obvodu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód náhradního dílu	GEKO C10001N (GE1222_C10001N)
Pozice v rozkresu stroje	Pozice č. 31 – krycí štítek loga (Logo Cap / Cover Plate)
Určeno pro model stroje	Elektrická rotační leštička automobilů GEKO G80265
Tvar a konstrukce (DLE FOTO!)	Polokruhová klenutá krytka se 4 vnitřními pružnými západkami (packami) po obvodu
Materiál výlisku	Houževnatý technický polymer ABS (černé provedení odolné lešticím pastám a vibracím)
Způsob upevnění	Bezšroubové zaklapnutí (Snap-Fit) všech 4 pružných pacek do výřezů v šasi leštičky G80265
Ochranná funkce dílu	Uzavírá technologický otvor v plášti leštičky proti vnikání prachu z lešticích past a cizích předmětů!
Rozměry dílu	Přesný originální odlitek odpovídající lůžku pozice č. 31 modelu G80265
Odolnost vůči autokosmetice	Odolné běžným lešticím pastám, voskům, detailerům a isopropylalkoholu (IPA)
Hmotnost dílu	cca 10 g
Související díly šasi G80265	Kompatibilní s originálním krytem motoru/převodovky a rukojetí (např. C10000U poz. 51)
Balení	1 ks zacvakávací krytky loga (poz. 31) GEKO C10001N

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Klenutá čelní skořepina krytky** – Kopíruje aerodynamický tvar pláště leštičky GEKO G80265 bez vystupujících hran.
- **2. Dvě rovné horní vodicí západky (DLE FOTO!)** – Zasouvají se do horních drážek lůžka v šasi stroje.
- **3. Dvě spodní pružné aretační packy v oblouku (DLE FOTO!)** – Zaklapávají krytku proti vypadnutí při vibracích leštičky.
- **4. Obvodový těsnicí lem** – Přesně lícuje s vybráním skříně leštičky a brání zanášení spáry pastou.
- **5. Vnitřní výztužné nálitky** – Zabraňují promáčknutí krytky palcem při držení přední části stroje.
- **6. Vylisované označení formy na rubu** – Originální tovární výlisek pro přesnou rozměrovou shodu.
- **7. Elektroizolační plast ABS** – Nepřenáší teplo ani elektrický potenciál.
- **8. Hladká lícová plocha s logem** – Snadné setření odstříknuté lešticí pasty mikrovláknem.
- **9. Zaoblené vnější hrany** – Nulové riziko poškrábání laku karoserie při práci v těsných prolisech.
- **10. Pružné krčky západek** – Umožňují nacvaknutí při montáži bez ulomení (při pokojové teplotě!).

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘED KAŽDOU MANIPULACÍ S KRYTY ODPOJTE LEŠTIČKU ZE SÍTĚ 230 V! – I při osazování vnější zacvakávací krytky vždy nejprve vytáhněte vidlici kabelu ze zásuvky 230 V!

NEPROVOZUJTE LEŠTIČKU S CHYBĚJÍCÍMI KRYTKAMI PLÁŠTĚ! – Otevřený otvor ve skříni propouští prach a žmolky pasty dovnitř stroje a snižuje stupeň krytí IP20!

NEVYŠÁVEJTE KRYTKU OSTRÝM ŠROUBOVÁKEM PROTI DLANI! – Při případné demontáži použijte plastové demontážní páčidlo na čalounění, abyste neporanili ruku a nepoškrábali plášť.

Montáž při pokojové teplotě (+15 až +25 °C) – Promrzlý plast ABS pod 0 °C křehne – před nacvaknutím nechte díl vytemperovat v teplé dílně!

Ochranné brýle (EN 166) při vyfukování lůžka – Před zaklapnutím nové krytky vyfoukejte z lůžka prach v ochranných brýlích.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odpojte leštičku GEKO G80265 ze zásuvky 230 V.
2. Zkontrolujte všechny 4 pružné packy na rubu nové krytky C10001N.
3. Vyčistěte vybrání (lůžko poz. 31) na těle leštičky od zbytků staré zaschlé lešticí pasty nebo úlomků původní krytky.
4. Ověřte správnou orientaci krytky (rovná hrana se dvěma packami do rovné strany výřezu, oblouk do obloukové strany).
5. Ujistěte se, že krytka i stroj mají pokojovou teplotu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přiložte novou krytku C10001N rovnoměrně nad očištěné lůžko na plášti leštičky GEKO G80265.
2. Nejprve zlehka zasuňte dvě vodicí packy na rovné straně do protilehlých drážek ve skříni.
3. Poté palcem rovnoměrně přitlačte obloukovou část krytky kolmo do lůžka, dokud obě spodní pružné západky slyšitelně nezacvaknou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Přejeďte prstem po obvodu krytky a zkontrolujte, že lícuje v celé ploše s pláštěm leštičky a nikde nevyčnívá.
5. Teprve po kontrole pevného usazení všech krytů zapojte leštičku do sítě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po leštění otřete krytku měkkou mikrovláknovou utěrkou s vlažnou vodou nebo detailerem.
Pravidelně	Nepoužívejte na plast ABS aceton, nitroředidlo ani agresivní odstraňovače nátěrů (způsobují naleptání a zkřehnutí západek!).
Pravidelně	Chraňte leštičku před pádem ze stolu nebo vozíku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Krytka nejde domáčknout do roviny s pláštěm	V drážce pro západku zůstal ulomený zobáček původní krytky nebo zatvrdlá pasta	Nepoužívejte hrubou sílu! Vyčistěte drážky v šasi dřevěným párátkem nebo plastovou špachtlí a znovu lehce zacvakněte.
Krytka je v lůžku volná	Opotřebená hrana výřezu v poškozeném šasi leštičky	Zkontrolujte stav hlavního plastového krytu leštičky; prasklé šasi vyměňte za originální díl.
Ulomení západky při montáži v zimě	Nacvakávání promrzlého křehkého plastu v nevytopené garáži	Plastové Snap-Fit díly montujte vždy vytemperované na pokojovou teplotu (~20 °C).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Horní zacvakávací krytka / štítek loga (poz. 31) pro elektrickou leštičku automobilů GEKO G80265 – C10001N**
Typové označení / Model:	**GE1222_C10001N** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Horní zacvakávací krytka / štítek loga (poz. 31) pro elektrickou leštičku automobilů GEKO G80265 – C10001N

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 62841-1 (Elektromechanické ruční nářadí – Bezpečnost a celistvost krytů)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.