Elektroinstalační materiál a organizéry kabelů

Stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou (organizér kabelů a hadic) 300 × 20 mm (30 cm × 2 cm)

Model: GE1222_G01396 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Opakovaně použitelná stahovací páska se suchým zipem a plastovou provlékací přezkou (okem) GEKO G01396 o délce 300 mm (30 cm) a šířce 20 mm slouží k rychlému, pevnému a šetrnému svazování napájecích kabelů, prodlužovacích přívodů, audio/video a datových kabelů, vzduchových hadic, trubek i přepravovaných předmětů. Díky vratné přezce lze svazek silně stáhnout bez poškození izolace vodičů a pásku kdykoliv znovu rozepnout.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01396 (GEKO G01396)
Typ produktu	Opakovaně použitelná stahovací páska se suchým zipem a přezkou
Délka × šířka pásky	300 mm × 20 mm (30 × 2 cm)
Maximální průměr svazku	až cca Ø 80–85 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01396 (GEKO G01396)
Typ produktu	Opakovaně použitelná stahovací páska se suchým zipem a přezkou
Délka × šířka pásky	300 mm × 20 mm (30 × 2 cm)
Maximální průměr svazku	až cca Ø 80–85 mm
Konstrukce upínání	Provlékací obdélníková přezka pro kladkový tah + suchý zip (háčky + smyčky)
Materiál pásky	Vysokopevnostní polyamid / nylon (PA) odolný třepení
Životnost spojení	až 1 000+ cyklů zapnutí a rozepnutí
Barva provedení	Černá
Hmotnost	0,01 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Smyčková (vlasová) část pásky** – Hlavní tělo pásky délky 30 cm s hustým smyčkovým povrchem.
- **2. Háčkový konec suchého zipu** – Koncový segment s mikroháčky, který se po přeložení přitiskne k tělu pásky.
- **3. Pevnostní provlékací přezka (oko)** – Obdélníková spona na začátku pásky umožňující pevné utažení svazku.
- **4. Svařený / prošitý spoj přezky** – Pevné uchycení přezky k pásce odolné tahu.
- **5. Zaoblená zaváděcí špička** – Zúžený konec pro snadné prostrčení přezkou.
- **6. Široký 20mm profil** – Rozkládá tlak na velkou plochu a nezařezává se do měkké izolace kabelů.
- **7. Rubová protiskluzová strana** – Zabraňuje sklouznutí pásky po hladkém plášti prodlužovacího kabelu.
- **8. Tepelně zatavené hrany** – Boční okraje odolné proti párání.
- **9. Kladkový ohyb v přezce** – Zdvojnásobuje utahovací sílu při zatažení za konec pásky.
- **10. Odlepovací konec** – Snadné uchopení prsty pro okamžité rozepnutí svazku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Manipulace se stahovací páskou nevyžaduje ochranné pomůcky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že obvod svazovaných kabelů nebo hadice nepřesahuje cca 26 cm (průměr cca 8 cm); pro silnější svazky použijte 60cm pásku GEKO G01397 nebo spojte dvě 30cm pásky za sebou!
- ⚠️ Udržujte plochu mikroháčků čistou od pilin a vláken.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že obvod svazovaných kabelů nebo hadice nepřesahuje cca 26 cm (průměr cca 8 cm); pro silnější svazky použijte 60cm pásku GEKO G01397 nebo spojte dvě 30cm pásky za sebou!
2. Udržujte plochu mikroháčků čistou od pilin a vláken.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obtočení svazku: Obtočte pásku GEKO G01396 kolem svazku kabelů nebo smotané šňůry nářadí (háčkovou stranou ven).
2. Provlečení přezkou: Prostrčte špičku pásky plastovou přezkou na druhém konci.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Utažení a zajištění: Zatáhněte za konec pásky přes přezku do požadovaného stažení, přehněte jej zpět a přitiskněte háčkový konec na smyčkovou část pásky.
4. Spojení více pásek: Pro velké svazky provlékněte konec jedné pásky přezkou druhé pásky – získáte tak dvojnásobnou délku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zachycené nečistoty v háčcích vyčistěte kartáčkem.
Pravidelně	Nepoužívejte pásku v kontaktu s otevřeným ohněm nebo horkým výfukem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Páska nedrží po přeložení	Páska byla obtočena rubovou stranou ven (háčky se nedotýkají smyček)	Otočte pásku tak, aby po přehnutí přes přezku směřovala háčková plocha přímo proti smyčkové ploše.
Délka 30 cm nestačí na velký buben 25m prodlužovačky	Obvod svazku je větší než 26 cm	Použijte 60cm pásku GEKO G01397 nebo sepněte dvě 30cm pásky do série.
Snížená přídržnost suchého zipu	Háčky jsou zanesené prachem nebo bavlněnými vlákny	Vyčistěte háčkový segment tuhým kartáčkem.
Páska klouže z rozmotané šňůry	Páska nebyla před rozmotáním provlečena smyčkou kolem jednoho pramene	Nejprve udělejte páskou malou smyčku kolem začátku kabelu, takže páska zůstane na kabelu trvale navlečená.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou (organizér kabelů a hadic) 300 × 20 mm (30 cm × 2 cm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01396** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.