Elektroinstalační materiál a organizéry kabelů

Dlouhá stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou (organizér kabelů, prodlužovaček a hadic) 600 × 20 mm (60 cm × 2 cm)

Model: GE1222_G01397 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Extra dlouhá opakovaně použitelná stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou GEKO G01397 o délce 600 mm (60 cm) a šířce 20 mm je určena ke stahování velkých smotků třífázových a bubnových prodlužovacích kabelů, svařovacích kabelů, zahradních a kompresorových hadic, startovacích kabelů, koberců, lyží nebo trubek na střešním nosiči.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01397 (GEKO G01397)
Typ produktu	Dlouhá stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou
Délka × šířka pásky	600 mm × 20 mm (60 × 2 cm)
Maximální průměr svazku	až cca Ø 170–180 mm (velké smotky prodlužovacích kabelů a hadic)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01397 (GEKO G01397)
Typ produktu	Dlouhá stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou
Délka × šířka pásky	600 mm × 20 mm (60 × 2 cm)
Maximální průměr svazku	až cca Ø 170–180 mm (velké smotky prodlužovacích kabelů a hadic)
Konstrukce upínání	Pevnostní provlékací přezka + suchý zip (háčky + smyčky)
Materiál pásky	Pevnostní polyamid / nylon (PA)
Barva provedení	Černá
Hmotnost	0,02 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlouhý smyčkový pás (60 cm)** – Hlavní nosný popruh se smyčkovou vrstvou po celé délce.
- **2. Háčkový koncový segment** – Vysokopřídržná zóna mikroháčků na konci pásky.
- **3. Provlékací přezka (oko)** – Spona umožňující kladkové dotažení těžkých svazků hadic a kabelů.
- **4. Pevnostní spoj přezky** – Zesílené uchycení přezky k popruhu.
- **5. Zaváděcí špička** – Zaoblený konec pro rychlé provlečení přezkou i v rukavicích.
- **6. Šířka 20 mm** – Široký profil pro vysokou nosnost a šetrné sevření.
- **7. Vnitřní strana popruhu** – Hladká pevná tkanina obepínající svazek.
- **8. Zatavené okraje** – Ochrana proti třepení při venkovním i dílenském nasazení.
- **9. Ohybová zóna v přezce** – Místo obratu tahu pásky.
- **10. Odlepovací špička** – Rychlé uvolnění svazku jedním tahem.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Produkt nevyžaduje ochranné pomůcky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte čistotu suchého zipu před sepnutím těžkého svazku.
- ⚠️ U těžkých 50m gumových kabelů použijte dvě pásky G01397 naproti sobě (po 180°).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu suchého zipu před sepnutím těžkého svazku.
2. U těžkých 50m gumových kabelů použijte dvě pásky G01397 naproti sobě (po 180°).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obtočení velkého svazku: Obtočte 60cm pásku GEKO G01397 kolem smotaného prodlužovacího kabelu nebo zahradní hadice.
2. Provlečení a utažení: Prostrčte konec přezkou, silně přitáhněte a přitiskněte háčkový konec zpět na tělo pásky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Zavěšení: Stažený smotek lze za pásku přehodit přes nástěnný hák v dílně.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte háčky suchého zipu od trávy, pilin a nečistot.
Pravidelně	V případě ušpinění blátem opláchněte vlažnou vodou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Páska je pro tenký kabel příliš dlouhá	Obvod tenkého kabelu je menší než délka koncového háčkového segmentu	Obtočte 60cm pásku kolem tenkého svazku dvakrát dokola a teprve poté ji provlékněte přezkou.
Suchý zip nedrží	Páska byla otočena rubem ven	Navlékněte pásku tak, aby se háčky po přehnutí přitiskly na smyčkovou stranu.
Zanesené háčky ztrácejí pevnost	Prach a vlákna v háčcích	Vyčistěte háčky tuhým kartáčkem.
Těžký 400V kabel se v jednom bodě prověšuje	Velká hmotnost smotku na jednu pásku	Stáhněte protilehlou stranu kola kabelu druhou páskou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Dlouhá stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou (organizér kabelů, prodlužovaček a hadic) 600 × 20 mm (60 cm × 2 cm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01397** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Dlouhá stahovací páska se suchým zipem a provlékací přezkou

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.