Montážní brašny, kapsy a opasky

Montážní nástrojová kapsa na opasek s výkyvným kovovým držákem kladiva (Typ 1) – GEKO G10866

Model: GE1222_G10866 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odolná textilní montážní kapsa na opasek GEKO G10866 (Typ 1) z pevnostního polyesteru Oxford 600D se zpevněným průvlakem na opasek, hlavní komorou s modrou kontrastní podšívkou, přední kapsou na spojovací materiál, elastickými poutky a nýtovaným výkyvným ocelovým okem na kladivo.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G10866 (Typ 1)
Materiál tkaniny	Vysoce odolná technická tkanina Polyester Oxford 600D s vodoodpudivým zátěrem
Vnitřní podšívka	Kontrastní modrá tkanina pro okamžitou přehlednost uloženého nářadí a bitů
Uchycení k oděvu	Široký zpevněný horní tunelový průvlak pro montážní a pracovní opasky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G10866 (Typ 1)
Materiál tkaniny	Vysoce odolná technická tkanina Polyester Oxford 600D s vodoodpudivým zátěrem
Vnitřní podšívka	Kontrastní modrá tkanina pro okamžitou přehlednost uloženého nářadí a bitů
Uchycení k oděvu	Široký zpevněný horní tunelový průvlak pro montážní a pracovní opasky
Držák kladiva	Nýtované výkyvné chromované ocelové oko (udržuje topůrko vždy svisle i při dřepu!)
Uspořádání kapes	1 velká hluboká hlavní kapsa + 1 předsazená kapsa na šrouby/vruty + vnitřní přihrádky
Držáky drobného nářadí	Elastická a popruhová poutka na šroubováky, tužku, zkoušečku a nůž + boční kroužek
Pevnostní spoje	Dvojité zátěžové prošívání + kovové nýty v exponovaných rozích držáku kladiva
Barevné provedení	Černá s modrým vnitřkem a bílým logem GEKO
Maximální doporučené zatížení	cca 5 kg neseného nářadí a spojovacího materiálu
Hmotnost prázdné kapsy	cca 260 g
Určení	Tesaři, sádrokartonáři, elektrikáři, pokrývači, montéři a práce na žebříku či lešení

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zádový štít s průvlakem na opasek** – Vyztužená horní část s logem GEKO rovnoměrně roznášející váhu na bederní pás.
- **2. Hluboká hlavní komora** – Pojme kleště, svinovací metr, aku šroubovák menšího formátu či sadu klíčů.
- **3. Kontrastní modrá vnitřní stěna** – Usnadňuje rychlé nalezení malých černých bitů a vrutů na dně kapsy.
- **4. Předsazená kapsa s popruhovým lemem** – Ideální pro sypké hřebíky, vruty do sádrokartonu nebo hmoždinky.
- **5. Výkyvné ocelové oko na kladivo** – Chromovaný třmen na čepu se naklápí podle pohybu těla, takže kladivo nevypadne.
- **6. Nýtované ocelové úchyty třmenu** – Pevně kotví držák kladiva čtyřmi kovovými nýty přes stěnu kapsy.
- **7. Přední pružná poutka (2×)** – Drží tužku, značkovač, fázovou zkoušečku nebo odlamovací nůž.
- **8. Popruhový pás na čelní kapse** – Umožňuje zaklesnutí klipu svinovacího metru nebo kapesní svítilny.
- **9. Boční kovové poutko / kroužek** – Slouží k připnutí karabiny, izolační pásky nebo jisticího lanka nářadí.
- **10. Zesílené dno z 600D polyesteru** – Odolává prodření špičkami šroubováků a vrutů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bezpečnost při práci ve výškách – Na lešení a střeše nevkládejte do otevřené kapsy volné předměty, které by mohly vypadnout na osoby dole!

Ochrana proti napíchnutí o ostré hroty – Ostrá dláta, šídla a odlamovací nože vkládejte vždy se zasunutou čepelí nebo krytkou!

Ergonomie bederní páteře – Nepřetěžujte jednu stranu opasku nad 5 kg – vyvažte zátěž na obou bocích.

Bezpečnost u točivých strojů – Při práci u stolní pily nebo vrtačky dbejte, aby visící kladivo nezasáhlo do stroje.

Pevná pracovní obuv – Chrání nohy v případě vyklouznutí kladiva při zakládání do oka naslepo.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost švů tunelového průvlaku a pevnost nýtů ocelového držáku kladiva.
2. Provlékněte pevný pracovní nebo montážní opasek (šířky do cca 50–60 mm) zádovým tunelem kapsy G10866.
3. Ověřte, že přezka opasku je řádně zapnutá a kapsa je umístěna pohodlně na boku dominantní ruky.
4. Zkontrolujte, že odlamovací nůž má před vložením do poutka plně zataženou čepel.
5. Ujistěte se, že ocelové oko na kladivo se volně kývá.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Posuňte kapsu na opasku na pravý či levý bok tak, aby neomezovala ohýbání v kyčli ani klekání.
2. Zavěste tesařské či zámečnické kladivo hlavou nahoru do výkyvného ocelového oka.
3. Do předsazené kapsy nasypte potřebnou dávku vrutů či hmoždinek a na popruhový lem zaklesněte svinovací metr.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Šroubováky a značkovač zasuňte do předních elastických poutek a kleště do modře vyložené hlavní komory.
5. Před jízdou v automobilu nebo přestávkou vyjměte kladivo a těžké nářadí, abyste nepoškodili sedadlo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vysypte pravidelně z kapes sádrokartonový prach, piliny a zapomenuté ostré vruty.
Pravidelně	Znečištěnou tkaninu Oxford 600D čistěte vlažnou vodou s jemným mýdlem a kartáčkem (neperte v pračce ani nesušte v sušičce!).
Pravidelně	Skladujte vysušenou kapsu na větraném místě, aby kovové oko a nýty nekorodovaly.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kapsa sjíždí po opasku dolů	Použit příliš úzký a měkký vycházkový pásek	Použijte tuhý kožený nebo nylonový montážní opasek šířky 45–50 mm.
Prodírání dna kapsy špičkou vrtáku	Volné odkládání nechráněných stupňovitých vrtáků či dlát hrotem dolů	Ostré břity ukládejte v plastové krytce nebo hrotem vzhůru v bočním poutku.
Kladivo při lezení po žebříku bije do kolene	Posunutí kapsy příliš dopředu na stehno	Posuňte kapsu G10866 na opasku mírně dozadu za osu kyčelního kloubu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Montážní nástrojová kapsa na opasek s výkyvným kovovým držákem kladiva (Typ 1) – GEKO G10866**
Typové označení / Model: **GE1222_G10866** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Montážní nástrojová kapsa na opasek s výkyvným kovovým držákem kladiva (Typ 1) – GEKO G10866

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 9001 (Systém řízení jakosti montážní výstroje a organizérů GEKO)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.