Elektroinstalační a vázací materiál

Nylonové stahovací pásky bílé 500 × 7,6 mm UV odolné – 50 ks GEKO G17165

Model: GE1222_G17165 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 50 kusů velmi dlouhých těžkých bílých (přírodních) UV stabilizovaných stahovacích pásků z polyamidu PA66 o rozměru 500 × 7,6 mm a pevnosti ve smyčce min. 540 N (~55 kg) pro velkoprůměrové VZT hadice DN 125, silové rozvody a izolace do Ø 140 mm.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G17165
Rozměry pásku (délka × šířka)	500 × 7,6 mm (velmi dlouhé těžké provedení Heavy-Duty)
Počet kusů v balení	50 ks v uzavřeném ochranném PE sáčku
Materiál	Čistý polyamid 6.6 (Nylon PA66), bezhalogenový, UV stabilizovaný

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G17165
Rozměry pásku (délka × šířka)	500 × 7,6 mm (velmi dlouhé těžké provedení Heavy-Duty)
Počet kusů v balení	50 ks v uzavřeném ochranném PE sáčku
Materiál	Čistý polyamid 6.6 (Nylon PA66), bezhalogenový, UV stabilizovaný
Barva provedení	Bílá / přírodní (čistý vzhled na světlém VZT potrubí, halách a fasádách)
Minimální pevnost v tahu smyčky	540 N (cca 55 kg) dle ČSN EN IEC 62275
Maximální průměr svazku	cca 140 mm (minimální průměr svazku cca 8 mm)
Třída hořlavosti materiálu	UL 94 V-2 (samozhášivý)
Provozní teplotní rozsah	-40 °C až +85 °C (krátkodobě +105 °C)
Minimální teplota při montáži	-10 °C (optimální montáž při +10 °C až +30 °C)
Zamykací mechanismus	Masivní jednosměrná integrální západka v hlavici šířky 7,6 mm
Typické použití	Flexibilní VZT potrubí DN 125–135, silné svazky chrániček, tepelné izolace

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Masivní zamykací hlavice (7,6 mm)** – Silnostěnné bílé pouzdro bezpečně přenášející tah smyčky min. 540 N.
- **2. Široká samosvorná západka** – Robustní vnitřní jazýček z PA66 s jistým uzamčením bez zpětného posuvu.
- **3. Dlouhý ozubený hřeben (500 mm)** – Hluboké příčné ozubení umožňující stažení velkých průměrů až do Ø 140 mm.
- **4. Široký nosný pás (7,6 mm)** – Rovnoměrně obepíná ohebné VZT hadice a izolace bez poškození pláště.
- **5. Zúžená zaváděcí špička** – Zkosený náběh s protiskluzovými drážkami pro rychlé navlečení.
- **6. Zesílený krk přechodu hlavice** – Odolává kombinovanému tahu a ohybu u velkoprůměrových potrubí.
- **7. UV stabilizovaný bílý PA66** – Omezuje křehnutí a žloutnutí materiálu vlivem denního světla.
- **8. Náběhový kanál hlavice** – Zkosené vedení pro hladké zavedení 500mm pásku.
- **9. Ochranný PE sáček (50 ks)** – Chrání polyamid před vysycháním během skladování.
- **10. Identifikační štítek GEKO s CE** – Uvádí rozměr 500 × 7,6 mm, kód G17165, počet 50 ks a označení CE.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Povinné při odstřihování dlouhých tuhých konců pásků šířky 7,6 mm.

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – Chrání ruce při pevném utahování smyček na VZT přírubách a žlabech.

Kleště s rovným břitem (flush cutter) – Zajišťují čisté odstřižení v rovině hlavice bez ostrého výstupku.

Odpojení elektrického napájení – Před prací v blízkosti silových vedení vypněte elektrické napájení.

Pracovní oděv s dlouhým rukávem – Chrání předloktí ve strojovnách a technologických podhledech.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte pružnost 500mm pásku po vyjmutí ze sáčku a neporušenost západky.
2. Ověřte, že vnější průměr potrubí či svazku nepřekračuje max. 140 mm a tah nepřesahuje 540 N.
3. Pro ještě vyšší pevnost (780 N) nebo průměr do 155 mm zvolte model G17167 (550 × 9,0 mm).
4. Ujistěte se, že teplota v místě montáže trvale nepřekročí +85 °C a v trase nejsou ostré hrany.
5. Připravte si silové kleště s rovným břitem pro šířku pásku 7,6 mm.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obtočte bílý pásek 500 × 7,6 mm kolem potrubního hrdla (např. VZT DN 125) ozubením dovnitř.
2. Prostrčte špičku hlavicí a plynule utáhněte smyčku po celém obvodu bez překroucení pásku.
3. U flexibilních hadic veďte pásek mezi ocelovou spirálou nad těsnicím osazením hrdla.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Volný konec přidržte a kolmo odstřihněte těsně u čela hlavice.
5. Nikdy nepoužívejte stahovací pásky ke zvedání břemen ani k jištění osob.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nespotřebované pásky ihned uzavřete v PE sáčku a skladujte při +10 až +25 °C mimo zdroje tepla.
Pravidelně	Pravidelně 1× ročně zkontrolujte pevnost vyvázaných VZT a kabelových rozvodů.
Pravidelně	Při servisní demontáži pásek opatrně přestřihněte u hlavice a nahraďte novým kusem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ostrý zbytek pásku na čele hlavice	Šikmý střih profilu 7,6 mm běžnými kleštěmi	Zastřihněte konec kolmo kleštěmi s rovným břitem (flush-cut) v rovině hlavice.
Prasknutí pásku při utahování v chladném počasí	Montáž pod -10 °C nebo vyschlý polyamid PA66	Před montáží v chladu vytemperujte uzavřený sáček v teple (+15 až +25 °C).
Nedostatečná délka pro izolované potrubí DN 125	Vnější průměr přesahuje max. 140 mm	Použijte delší model G17167 (550 × 9,0 mm) nebo spojte dva pásky 7,6 mm za sebou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nylonové stahovací pásky bílé 500 × 7,6 mm UV odolné – 50 ks GEKO G17165**
Typové označení / Model: **GE1222_G17165** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nylonové stahovací pásky bílé 500 × 7,6 mm UV odolné – 50 ks GEKO G17165

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN IEC 62275:2019
- UL 94 V-2

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.