Malířské, renovační a podlahářské nářadí

Dlouhá kovová škrabka na stěny, okna a tapety 48 cm + 10 náhradních čepelí – GEKO G66060

Model: GE1222_G66060 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Renovační škrabka s prodlouženou chromovanou rukojetí délky 48 cm, ergonomickým červeným madlem, šikmou kovovou hlavicí na 3 šrouby a plastovým zásobníkem s 10 náhradními čepelemi.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66060 / G66060
Výrobce / značka	GEKO
Typ nástroje	Prodloužená ruční škrabka na barvy, tapety, sklo, obklady a stěny
Celková délka nástroje	480 mm (48 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66060 / G66060
Výrobce / značka	GEKO
Typ nástroje	Prodloužená ruční škrabka na barvy, tapety, sklo, obklady a stěny
Celková délka nástroje	480 mm (48 cm)
Šířka výměnné čepele	cca 100 mm
Počet čepelí v balení	1× osazená čepel + 10× náhradní čepel v bezpečnostním pouzdře
Konstrukce hlavice	Šikmá litá kovová hlava s přítlačnou lištou a 3 upínacími šrouby
Tělo rukojeti	Pochromovaná ocelová trubka
Úchopové prvky	Žebrované červené zadní madlo se závěsným okem + červená přední objímka
Zásobník čepelí	Žluté uzavíratelné plastové pouzdro pro bezpečné uložení břitů
Určení	Odstraňování starých nátěrů, tapet, tmelů, samolepek a nečistot ze skel, stěn a dlažby
Provozní charakter	Ruční mechanické nářadí s extrémně ostrými výměnnými břity

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Šikmá kovová upínací hlavice (1×)** – Nakloněná hlava zajišťující optimální řezný úhel břitu vůči stěně či oknu.
- **2. Přítlačná kovová lišta (1×)** – Horní čelist svírající výměnnou čepel po celé její délce.
- **3. Upínací šrouby s křížovou/plochou drážkou (3 ks)** – Šrouby procházející otvory v čepeli pro bezpečné zafixování břitu.
- **4. Osazená výměnná ocelová čepel (1 ks)** – Břitva se 3 vodicími výřezy/otvory pro čisté seškrabávání vrstev.
- **5. Pochromovaná trubková násada 48 cm (1×)** – Prodloužená dříková část umožňující obouruční vedení a dosah do výšek.
- **6. Přední červená krčková objímka (1×)** – Pomocná opěrná zóna pro druhou ruku při přesném přítlaku na hlavici.
- **7. Zadní červená žebrovaná rukojeť (1×)** – Protiskluzové madlo pro jistý úchop a přenos posuvné síly.
- **8. Závěsný otvor v rukojeti (1×)** – Oko na konci madla pro zavěšení nástroje nebo pojistné poutko.
- **9. Žluté plastové bezpečnostní pouzdro (1×)** – Zásobník chránící náhradní břity před vlhkostí a obsluhu před pořezáním.
- **10. Sada náhradních čepelí (10 ks)** – Rezervní ostré břity z uhlíkové oceli připravené k rychlé výměně.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Protiřezné pracovní rukavice (EN 388) – Nezbytné při povolování hlavice, otáčení a výměně ostrých žiletkových čepelí.

Ochranné brýle (EN 166) – Chrání zrak před odletujícími šupinami starého laku, zaschlého tmelu či úlomkem břitu.

Respirátor FFP2 (při škrábání starých nátěrů) – Zamezuje vdechování jemného malířského a omítkového prachu.

Pracovní oděv s dlouhým rukávem – Chrání předloktí před ostrými hranami seškrabávaných vrstev na stěnách.

Pevná pracovní obuv – Zajišťuje stabilitu při práci na podlaze či na malířských štaflích.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že všechny 3 upínací šrouby na hlavici jsou pevně dotaženy a čepel nikde nepřečnívá do stran mimo lištu.
2. Prohlédněte ostří čepele — prasklou, prohnutou nebo vyštípanou čepel ihned vyměňte (na skle by způsobila hluboké rýhy!).
3. Před čištěním okenních tabulí ověřte, zda se nejedná o sklo s povrchovou fólií, pokovením nebo samočisticí vrstvou.
4. Zkontrolujte pevnost spojení chromované trubky s kovovou hlavicí i červenou rukojetí.
5. Přesvědčte se, že žlutý zásobník s 10 náhradními čepelemi je bezpečně uzavřen a uložen mimo dosah dětí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Při práci na skle nejprve povrch navlhčete vodou se saponátem, aby čepel hladce klouzala a nepoškrábala tabuli.
2. Uchopte škrabku jednou rukou za zadní červenou rukojeť a druhou rukou přidržujte trubku u přední objímky pro kontrolovaný přítlak.
3. Přiložte celou šířku čepele naplocho pod nízkým úhlem (cca 15°–30°) a veďte škrabku pouze směrem vpřed — netahejte ji pod tlakem zpět ani bokem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při strhávání tapet stěnu předem provlhčete odstraňovačem tapet; škrabka pak snadno podebere podklad bez zarytí do omítky.
5. Při výměně čepele povolte 3 šrouby šroubovákem, v rukavicích vyjměte tupý břit, vložte novou čepel ze žlutého pouzdra a šrouby rovnoměrně dotáhněte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém použití otřete hlavici i čepel do sucha a odstraňte zbytky vlhké malby, lepidla na tapety či tmelu.
Pravidelně	Při přepravě a skladování nasaďte na ostří ochranný kryt nebo čepel otočte tupou stranou ven (případně ji vyjměte do pouzdra).
Pravidelně	Použité tupé čepele nikdy nevyhazujte volně do koše — zabalte je do silného kartonu/pásky nebo uložte do vyhrazeného kontejneru na ostrý kov.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Škrabka zanechává na okenním skle jemné vrypy	Vyštíplé ostří čepele, zachycené zrnko písku/omítky pod břitem nebo vedení rohem čepele	Okamžitě nasaďte novou nepoškozenou čepel ze zásobníku, sklo navlhčete a veďte břit rovnoměrně celou plochou.
Čepel se v hlavici prohýbá nebo vyjíždí	Nedotažené krajní či středový upínací šroub v přítlačné liště	Usazení čepele srovnejte na vodicí šrouby a všechny 3 šrouby důkladně dotáhněte.
Staré tapety či barva jdou dolů jen po malých kouscích	Otupený břit nebo zcela suchý, nezměkčený podklad tapety	Vyměňte čepel za novou (v sadě je 10 ks) a tapetu předem navlhčete teplou vodou s prostředkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Dlouhá kovová škrabka na stěny, okna a tapety 48 cm + 10 náhradních čepelí – GEKO G66060**
Typové označení / Model: **GE1222_G66060** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Dlouhá kovová škrabka na stěny, okna a tapety 48 cm + 10 náhradních čepelí – GEKO G66060

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2001/95/ES (GPSR – Nařízení EU 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručních nástrojů s výměnným břitem – přiměřeně)
- Interní kontrola jakosti a bezpečnosti balení břitů GEKO

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.