Malířské válečky a držáky

Malířský mini váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66235

Model: GE1222_G66235 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Jemný hustě tkaný malířský náhradní mini váleček GEKO G66235 z oblíbené malířské řady 'Zlatá nit' (sněhově bílý polyakryl se žlutozlatým spirálovým proužkem) o šířce 10 cm (100 mm), průměru dutinky Ø 30 mm a ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – optimalizovaný pro čistou bezrozstřikovou výmalbu hladkých sádrokartonů, sádrových omítek, špalet oken a podhledů s minimální strukturou!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66235 (GE1222_G66235)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Zlatá nit' (Złota nić – hustý bílý tkaný vlas se žlutozlatým spirálovým proužkem)
Pracovní šířka válečku	10 cm (100 mm – detailní mini velikost na špalety, výklenky a zařezávání kolem rámů)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (větší mini jádro pro plynulý chod a vyšší zásobu barvy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66235 (GE1222_G66235)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Zlatá nit' (Zlota nić – hustý bílý tkaný vlas se žlutozlatým spirálovým proužkem)
Pracovní šířka válečku	10 cm (100 mm – detailní mini velikost na špalety, výklenky a zařezávání kolem rámů)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (větší mini jádro pro plynulý chod a vyšší zásobu barvy)
Charakteristika vlasu 'Zlatá nit'	Hustý středně krátký vlas (~10–11 mm) se sníženým prskáním – vytváří hladší saténovou kresbu než hrubší fasádní válečky!
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – průhledně modrá boční příruba pro standardní 10cm mini držáky Ø 6 mm)
Spojení potahu s dutinkou	Odolná tepelná fúze (termofúze) na polypropylenové jádro
Ideální podklady	Sádrokarton (SDK Q2–Q4), hladké sádrové stěrky, jemný štuk, dřevotříska, okenní špalety
Kompatibilní nátěry	Hustší i standardní interiérové akrylátové, latexové, vinylové a keramické omyvatelné barvy
Sjednocení struktury v místnosti	Shodný vlas jako u 15cm tenkého modelu G66233 a 18cm plošného modelu G66239 'Zlatá nit'!
Doporučená vanička	Malá vanička 150 × 290 mm (GEKO G66363) nebo střední 250 × 330 mm (G66364)
Balení	1 ks náhradního malířského válečku Zlatá nit 10 cm / Ø 30 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustý bílý polyakrylový plyš** – Jemně česané vlákno pro rovnoměrný film bez hrubé pomerančové kůry.
- **2. Spirálová 'Zlatá nit'** – Žlutozlatý vpletený proužek identifikující jemnou sádrokartonářskou řadu.
- **3. PP dutinka Ø 30 mm** – Pevný voděodolný válec zajišťující klidné odvalování.
- **4. Modrá boční ložisková krytka** – Chrání vnitřek dutinky a přesně vede váleček na ose.
- **5. Otvor ložiska Ø 6 mm** – Pasuje na všechna standardní 10cm a radiátorová ramínka Ø 6 mm.
- **6. Termofúzní vrstva** – Trvalé spojení plyše s jádrem bez uvolňování lepidla ve vodě.
- **7. Šířka 100 mm (10 cm)** – Snadná manipulace v rozích špalet, nikách a kolem potrubí.
- **8. Zkosené okraje vlasu** – Čisté napojení na plochu velkého 18cm válečku beze stop.
- **9. Nízkorozstřiková úprava příze** – Drží kapky latexové a akrylátové barvy uvnitř vlasu.
- **10. Vnitřní doraz pouzdra** – Fixuje polohu válečku na 6mm trnu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ BRÝLE PŘI MALOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH PODHLEDŮ (EN 166)! – Při natírání sádrokartonových ramp a nadpraží nad hlavou noste ochranné brýle!

ODPOJENÍ ELEKTROINSTALACE 230 V! – Při malování kolem odstrojených vypínačů, zásuvek a bodových LED svítidel v SDK podhledu nejprve vypněte jistič!

Určeno pro vodou ředitelné nátěrové hmoty! – Nepoužívejte v agresivních organických rozpouštědlech (nitro C6000, aceton).

Stabilita na schůdcích – Nepřekračujte bezpečný dosah na malířských štaflích.

Ochrana pokožky rukou – Při vymývání omyvatelných latexových barev používejte pracovní rukavice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před prvním použitím na hladkém sádrokartonu nový váleček G66235 důkladně vyperte v čisté vodě a vyždímejte (u hladkých Q3/Q4 stěrek je odstranění volných chloupků naprosto zásadní!).
2. Zkontrolujte čistotu 10cm držadla s trnem Ø 6 mm.
3. Ověřte, že přebroušený sádrokarton je opřášený a napenetrovaný hloubkovou penetrací.
4. Nachystejte malou vaničku GEKO G66363.
5. Promíchejte akrylátovou či latexovou barvu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte propláchnutý a vyždímaný váleček G66235 (Zlatá nit 10 cm) na trn Ø 6 mm.
2. Nasyťte barvou v malé vaničce G66363 a pečlivě rozválejte po šikmé mřížce.
3. Vymalujte špalety, sádrokartonové kouty a lemy kolem zárubní.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Okamžitě 'mokré do mokrého' převažte hlavní plochu 18cm válečkem GEKO G66239 (Zlatá nit 18 cm), aby na hladkém sádrokartonu nevznikl viditelný rámeček!
5. Po skončení práce ihned vymyjte pod tekoucí vlažnou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omyvatelné latexové a keramické barvy vymývejte obzvlášť důkladně vlažnou vodou ihned po práci – po zaschnutí jsou voděodolné!
Pravidelně	Sušte svisle nebo zavěšený mimo přímý kontakt vlasu s podložkou.
Pravidelně	Uchovávejte v čistém uzavřeném obalu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Na hladkém sádrokartonu pod bočním světlem prosvítá 'zarámování' kolem oken	Lemy kolem oken natřené 10cm válečkem zaschly dříve, než se přejela stěna 18cm válečkem (dvojitá vrstva v přesahu)	Natírejte lemy vždy jen po jedné stěně těsně před plošným válečkem a okraj 10cm pásu rozválejte doztracena!
Drobné tečky na podlaze	Příliš rychlé točení přeředěnou barvou	Veďte váleček klidným tempem a nepřekračujte doporučené ředění barvy.
Slehnutý pruh na plyši	Mokrý váleček byl ponechán ležet přes noc na tvrdé desce	Před dalším malováním plyš namočte do teplé vody a načechrejte prsty; sušte vždy zavěšený.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířský mini váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66235**
Typové označení / Model: **GE1222_G66235** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířský mini váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66235

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského nářadí a válečků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.