Malířské válečky a držáky

Plošný malířský váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 18 cm, jádro Ø 48 mm, pro trn Ø 8 mm – GEKO G66239

Model: GE1222_G66239 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální velký plošný malířský náhradní váleček GEKO G66239 z jemné řady 'Zlatá nit' (hustě tkaný bílý polyakryl se žlutozlatým spirálovým proužkem) o šířce 18 cm (180 mm), velkém průměru jádra Ø 48 mm a ložisku pro zesílený trn Ø 8 mm ('fi-8 mm') – ideální hlavní váleček pro estetickou hladkou výmalbu sádrokartonových stropů, sádrových stěrek a jemného štuku s minimálním odstřikováním barvy!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66239 (GE1222_G66239)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Zlatá nit' (Złota nić – hustý bílý tkaný vlas se žlutozlatou spirálou)
Pracovní šířka válečku	18 cm (180 mm – hlavní plošná šířka pro obývací pokoje, ložnice a stropy)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 48 mm (velký průměr zajišťující nízké otáčky, velkou zásobu barvy a čistou práci nad hlavou!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66239 (GE1222_G66239)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Zlatá nit' (Zlota nić – hustý bílý tkaný vlas se žlutozlatou spirálou)
Pracovní šířka válečku	18 cm (180 mm – hlavní plošná šířka pro obývací pokoje, ložnice a stropy)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 48 mm (velký průměr zajišťující nízké otáčky, velkou zásobu barvy a čistou práci nad hlavou!)
Průměr vodicího trnu držáku (POZOR!)	Ø 8 mm ('fi-8 mm' – modré ložiskové čelo pro robustní 18cm malířské držáky s drátem Ø 8 mm)
Délka a povaha vlasu	Hustý středně krátký vlas (~11 mm) vytvářející jemnou, ušlechtilou strukturu bez hrubého 'pomeranče'
Uchycení plyše k dutince	Tepelná fúze (termofúze) po celé ploše polypropylenového válce Ø 48 mm
Ideální podklady	Sádrokartonové příčky a stropy, sádrové a disperzní stěrky, hladké štukové omítky
Kompatibilní nátěry	Akrylátové, latexové, keramické, vinylové i klasické disperzní interiérové barvy
Doporučené příslušenství GEKO	Vědro 8 l (G66366) / 12 l (G66367) + mřížka + 10cm G66235 na špalety + 15cm G66233 za radiátory!
Životnost	Vícenásobné použití při okamžitém vymytí vodou
Balení	1 ks náhradního plošného válečku Zlatá nit 18 cm / Ø 48 mm / trn Ø 8 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustý bílý polyakrylový plášť (18 cm)** – Rovnoměrně nanáší moderní krycí matné i saténové barvy.
- **2. Spirálová 'Zlatá nit'** – Jasné rozlišení jemné interiérové řady od hrubších fasádních válečků.
- **3. Tuhá PP dutinka Ø 48 mm** – Odolává prohnutí i při práci s dvoudílnou teleskopickou tyčí.
- **4. Uzavřená modrá ložisková čela (2×)** – Zamezují vtékání barvy do dutiny válce a usnadňují vymytí.
- **5. Středové ložisko Ø 8 mm** – Plynulý chod bez zadrhávání na 8mm ocelovém trnu.
- **6. Termofúzní navaření potahu** – 100% odolnost proti rozlepení ve vodou ředitelných barvách.
- **7. Šířka 180 mm (18 cm)** – Vysoká plošná vydatnost při zachování přesné kontroly přítlaku.
- **8. Jemně střižený povrch příze** – Minimalizuje stopy na náročných tmavých a saténových odstínech!
- **9. Zkosené okraje plyše** – Eliminují ostré přechody mezi sousedními pásy na stropě.
- **10. Zesílené uložení čepu** – Dlouhá životnost bez vymačkání otvoru Ø 8 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ BRÝLE PŘI VÝMALBĚ STROPŮ (EN 166)! – Při práci s 18cm válečkem nad hlavou vždy chraňte zrak brýlemi!

VYPNĚTE JISTIČ PŘED MALOVÁNÍM KOLEM ODKRYTÉ ELEKTROINSTALACE! – Před demontáží krytů vypínačů, zásuvek a svítidel 230 V vždy vypněte příslušný okruh v rozvaděči!

Používejte teleskopickou tyč místo nebezpečného natahování na žebříku! – Práce s teleskopem ze země chrání před pádem z výšky a zajišťuje plynulé souvislé tahy přes celou výšku stěny!

Určeno pro vodou ředitelné nátěry! – Nepoužívejte v agresivních nitroředidlech a epoxidech.

Ochranné rukavice při čištění – Chraňte pokožku při vymývání hustých latexových barev.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že máte 18cm malířské držadlo s pevným trnem Ø 8 mm ('fi-8 mm').
2. Před prvním namočením do barvy nový váleček G66239 důkladně propláchněte čistou vodou a silně odstřeďte – plyš se lehce zvlhčí, nebude nasucho sát jen pojivo a uvolní případná střižní vlákna!
3. Zkontrolujte sjednocenou savost podkladu (zejména tmelené spáry sádrokartonu musí být napenetrovány!).
4. Připravte vědro 8 l / 12 l s mřížkou nebo střední vaničku 250 × 330 mm (G66364).
5. Barvu důkladně promíchejte.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zacvakněte mírně vlhký váleček G66239 na 18cm držák s trnem Ø 8 mm.
2. Smočte v barvě a převalte po mřížce, aby byl celý obvod Ø 48 mm rovnoměrně nasycený.
3. Na stropě pracujte v pásech od zdroje denního světla (okna) směrem do místnosti metodou 'mokré do mokrého'.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na stěnách po vyválečkování detailů (10cm G66235 / 15cm G66233) rozetřete barvu 18cm válečkem G66239 a každý pás finálně lehce stáhněte jedním směrem shora dolů!
5. Po skončení malování váleček ihned vyperte pod vlažnou vodou (při krátké 30min přestávce mezi vrstvami jej nevyplachujte, ale těsně zabalte do igelitového sáčku!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vymývejte vlažnou vodou od středu ke krajům až do čisté vody (zvláště pečlivě u omyvatelných latexových a keramických barev).
Pravidelně	Vodu odstřeďte roztočením v prázdném kbelíku a sušte zavěšený ve svislé poloze.
Pravidelně	Skladujte v čistém uzavřeném sáčku proti prachu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Na sádrokartonové stěně jsou po zaschnutí vidět lesklejší a matnější pruhy v místech tmelu	Tmelené spáry SDK měly jinou savost než karton (chyběla penetrace) nebo se váleček ždímal nasucho	Vždy sádrokarton celoplošně napenetrujte a nanášejte 2 plné syté vrstvy válečkem G66239 se sjednocením jedním směrem!
Váleček se na držáku protáčí naprázdno nebo padá	Použit tenký 6mm držák místo 8mm držáku	Nasaďte na správné 18cm držadlo s trnem Ø 8 mm.
Ztvrdlé okraje plyše při druhém malování	Při předchozím mytí zůstala v krajích válečku nevymytá latexová barva	Při mytí vždy vymáčkněte barvu zvlášť pečlivě z obou krajních 2 cm u modrých čel.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Plošný malířský váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 18 cm, jádro Ø 48 mm, pro trn Ø 8 mm – GEKO G66239**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66239** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Plošný malířský váleček polyakryl ZLATÁ NIT – šířka 18 cm, jádro Ø 48 mm, pro trn Ø 8 mm – GEKO G66239

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského nářadí a válečků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.