Malířské a tapetářské ruční nářadí – úzký přítlačný váleček na spoje a okraje tapet 5 cm

Přítlačný tapetářský váleček na spoje a švy tapet šířky 5 cm (50 mm) s ergonomickou rukojetí – GEKO G66316

Model: GE1222_G66316 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Speciální úzký přítlačný váleček GEKO G66316 o pracovní šířce 5 cm (50 mm) s hladkým měkčeným pěnovo-pryžovým / PU válcem nezanechávajícím stopy, jednostranným pozinkovaným ocelovým třmenem a ergonomickou modrou plastovou rukojetí – určený k šetrnému, ale důkladnému přitlačení srazových švů a okrajů papírových, vliesových, vinylových i sklovláknitých tapet, samolepicích fólií a tlumicích pásů bez vytlačení lepidla na lícovou stranu a bez poškození reliéfu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66316 (GEKO G66316)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nářadí	Tapetářský švový / okrajový přítlačný váleček (Seam Roller)
Pracovní šířka válce	50 mm (5 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66316 (GEKO G66316)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nářadí	Tapetářský švový / okrajový přítlačný váleček (Seam Roller)
Pracovní šířka válce	50 mm (5 cm)
Průměr přítlačného válce	cca 40–45 mm
Materiál pracovního válce	Hladká pružná pěnová pryž / měkčený polyuretan (žlutý nebarvící povrch)
Uložení válce	Kluzné středové pouzdro s modrou boční krytkou na jednostranném čepu
Nosný ramínkový třmen	Tvarovaná kulatina z pozinkované oceli umožňující práci těsně u rohu stěny
Rukojeť	Ergonomická modrá plastová rukojeť s opěrkou pro palec a závěsným otvorem
Hlavní oblasti použití	Zažehlování srazových spojů tapet, okrajů kolem zárubní, samolepicích fólií a lemovacích pásek
Nevhodné použití	Nanášení nátěrových barev s ředidly nebo přítlak horkovzdušně svařovaných PVC fólií nad +60 °C
Čištění	Vlažná voda s jemným saponátem ihned po tapetování

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hladký pružný přítlačný válec 5 cm (1×)** – Měkčený žlutý povrch rovnoměrně přitlačí okraje tapet bez naleštění nebo stržení tisku.
- **2. Zaoblené hrany válce (2×)** – Zabraňují otlačení ostré rýhy do vlhkého papíru tapety při mírném náklonu.
- **3. Vnitřní kluzné jádro válce (1×)** – Zajišťuje lehké plynulé odvalování bez smýkání po tapetě.
- **4. Boční modrá krytka čepu (1×)** – Zajišťuje válec proti vysunutí z osy a chrání tapetu v koutě před poškrábáním kovovým koncem drátu.
- **5. Jednostranný ocelový třmen (1×)** – Vyosené ramínko umožňuje přejet spoj tapety přímo v koutě místnosti nebo podél zárubně.
- **6. Pozinkovaná povrchová úprava drátu (1×)** – Chrání kov před korozí od vodou ředitelných tapetových lepidel.
- **7. Ergonomická plastová rukojeť GEKO (1×)** – Tvarovaná do dlaně pro citlivé dávkování přítlaku.
- **8. Rozšířená opěrka palce u krčku (1×)** – Umožňuje přesné svislé vedení válečku podél švu tapety.
- **9. Závěsný otvor na konci rukojeti (1×)** – Umožňuje zavěsit umytý váleček, aby se na válci při schnutí nevytvořila ploška.
- **10. Kompaktní tapetářská sestava (1×)** – Okamžitě připravena k práci bez nutnosti montáže.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Čisté a suché ruce / jemné rukavice – Při tapetování světlých vliesových a papírových tapet udržujte ruce i váleček čisté bez potu a mastnoty

Bezpečná práce na štaflích u stropu – Při přitlačování horních spojů tapet pod stropem používejte stabilní schůdky s pojistkou proti rozjetí (EN 131)

Vypnutí jističe u zásuvek a vypínačů! – Pokud válečkem přitlačujete vlhkou tapetu s lepidlem kolem demontovaných krytů zásuvek/vypínačů 230 V, VŽDY PŘEDEM VYPNĚTE PŘÍSLUŠNÝ JISTIČ (vodivé tapetové lepidlo hrozí úrazem el. proudem)!

Zákaz ředidel a horkovzdušného ohřevu – Nepoužívejte pěnový váleček k zaválečkování rozžhavených střešních PVC či asfaltových pásů

Kontrola podkladu bez ostrých zrnek – Před tapetováním odstraňte ze zdi ostré výstupky omítky, které by prořízly tapetu i povrch válečku

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. PŘED PRVNÍM PŘILOŽENÍM NA TAPETU se přesvědčte, že žlutý válec je absolutně čistý, bez prachu ze stavby a bez zaschlých zbytků starého lepidla, a že se volně protáčí na ose!
2. Hlavní plochu pásu tapety a velké vzduchové bubliny nejprve vyhlaďte od středu ke krajům širokým tapetářským kartáčem nebo měkkou stěrkou – 5cm váleček G66316 slouží k finálnímu dotažení srazových švů a okrajů!
3. U jemných papírových tapet vyčkejte po nalepení cca 2–3 minuty, než přitlačíte šev, aby řidší lepidlo okamžitě nevytrysklo spárou na líc.
4. U strukturovaných (reliéfních / pěnových 3D) tapet vyzkoušejte nejprve mírný přítlak na odřezku, abyste nesplaskli 3D vzor.
5. Připravte si čistou navlhčenou houbičku pro okamžité setření případné kapičky lepidla ze spoje.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. ZAŽEHLENÍ SRAZOVÉHO ŠVU: Přiložte 5cm váleček G66316 obkročmo přímo na sraz dvou sousedních pásů tapety a plynulým STŘEDNÍM přítlakem (nikoli hrubou silou!) přejeďte spoj svisle shora dolů i zdola nahoru.
2. OKAMŽITÉ OČIŠTĚNÍ VÁLCE OD LEPIDLA: Pokud ze spáry vystoupí malé množství tapetového lepidla, IHNED spoj lehce otřete čistou vlhkou houbičkou A SOUČASNĚ OMYJTE ŽLUTÝ VÁLEC, než přejedete další úsek (jinak roznesete lesklou stopu lepidla po celé výšce tapety!).
3. KOUTY A ZÁRUBNĚ: Otočte váleček modrou boční krytkou ke stěně/zárubni – jednostranné uložení umožní přitlačit okraj tapety těsně do kouta bez poškrábání vedlejší stěny.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. SAMOLEPICÍ FÓLIE A PÁSKY: Váleček je vynikající také k vytlačení mikrobublin při lepení okenních a nábytkových fólií, parotěsných pásek a akustických pěnových pásek pod SDK profily.
5. Netlačte na váleček křečovitě jednou hranou – veďte jej celou 5cm šířkou rovnoběžně se stěnou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Ihned po skončení tapetování omyjte žlutý válec i kovové ramínko ve vlažné vodě od veškerého škrobového/metylcelulózového či disperzního lepidla (zaschlé disperzní lepidlo ztvrdne a znehodnotí měkký povrch válce).
Pravidelně	Nepoužívejte k čištění aceton, nitroředidlo ani drátěnky.
Pravidelně	Váleček skladujte ZAVĚŠENÝ za otvor v rukojeti (pokud by ležel dlouhodobě zatížený v kufru pod nářadím, na měkkém válci se vytlačí ploška!).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Lesklý pruh na matné vliesové tapetě podél švu	Na povrchu žlutého válce ulpělo tapetové lepidlo, které se obtisklo na líc tapety, nebo byl použit příliš velký tlak	Průběžně otírejte váleček během práce čistou vlhkou houbou a vyvíjejte pouze přiměřený přítlak.
Spoj tapety se po hodině na okraji znovu odchlipuje	Nedostatek lepidla u okraje pásu nebo nesavý/nepenetrovaný podklad	Jemně podeberte okraj štětečkem s tapetovým lepidlem (nebo lepidlem na spoje tapet), nechte minutu zavadnout a plynule přitlačte čistým válečkem G66316.
Válec se přestal točit a smýká se po tapetě	Zaschlé lepidlo vniklo mezi čep třmenu a střed válce	Namočte hlavu válečku na 15 minut do teplé vody, rozhýbejte a důkladně vypláchněte kluzné uložení.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Přítlačný tapetářský váleček na spoje a švy tapet šířky 5 cm (50 mm) s ergonomickou rukojetí – GEKO G66316**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66316** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Přítlačný tapetářský váleček na spoje a švy tapet šířky 5 cm (50 mm) s ergonomickou rukojetí – GEKO G66316

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality malířského a tapetářského nářadí GEKO

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.