Malířské a maskovací pásky

Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 38 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66373

Model: GE1222_G66373 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální středně široká modrá malířská maskovací páska GEKO G66373 (38 mm × 50 m) s UV stabilizovaným akrylátovým lepidlem pro čisté zakrývání okenních a dveřních rámů, parapetů, podlahových lišt i fasádních detailů v interiéru a exteriéru – nejoblíbenější malířská šířka 38 mm kombinující přesné vedení hrany s bezpečnou ochranou proti přetažení štětcem!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66373 (GE1222_G66373)
Typ pásky	Modrá profesionální maskovací páska s UV ochranou (Indoor / Outdoor)
Šířka pásky × délka návinu	38 mm × 50 m (univerzální střední šířka 1,5" pro rámy oken, zárubně, vypínače a sokly!)
Barva a nosič	Modrý impregnovaný jemně krepovaný papír odolný vlhkosti

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66373 (GE1222_G66373)
Typ pásky	Modrá profesionální maskovací páska s UV ochranou (Indoor / Outdoor)
Šířka pásky × délka návinu	38 mm × 50 m (univerzální střední šířka 1,5" pro rámy oken, zárubně, vypínače a sokly!)
Barva a nosič	Modrý impregnovaný jemně krepovaný papír odolný vlhkosti
Lepicí vrstva	UV odolný modifikovaný akrylát – nezapéká se na slunci a nenechává stopy na skle ani PVC!
UV odolnost na slunci	Až 7–14 dní čistého sejmutí na osluněných plochách v interiéru i exteriéru
Prostředí použití	Vnitřní i venkovní malířské, natěračské a lakýrnické práce
Ostrost barevného rozhraní	Přesná linie bez podtékání disperzních, akrylátových, latexových i lazurovacích nátěrů
Teplotní rozsah použití	+5 °C až +40 °C (krátkodobě až +80 °C)
Vnitřní dutinka	Pevná kartonová dutinka Ø 76 mm s potiskem GEKO
Vhodné povrchy	Plastová/hliníková/dřevěná okna, sklo, omítky, sádrokarton, kovové zárubně, obklady
Balení	1 role 38 mm × 50 m

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Modrý krepový nosič (šířka 38 mm)** – Optimální šířka chránící rám před dotykem malířské štětky či mini válečku.
- **2. UV stabilní akrylátové lepidlo** – Odolává slunečnímu svitu bez přenosu lepidla na okenní profil.
- **3. Čistě řezané podélné okraje** – Zaručují rovnou a ostrou hranu mezi dvěma odstíny.
- **4. Hydrofobní vnější vrstva** – Zabraňuje rozmočení a prosáknutí vodou ředitelných barev.
- **5. Poddajná krepová struktura** – Snadné odtržení rukou bez nůžek přímo při práci.
- **6. Kartonová dutinka Ø 76 mm GEKO** – Standardní rozměr kompatibilní i s ručními odvíječi pásek.
- **7. Návin 50 běžných metrů** – Vysoká vydatnost pro kompletní výmalbu rodinného domu.
- **8. Šetrná střední adheze** – Bezpečné sejmutí z hladkých i vyzrálých natřených ploch.
- **9. Kontrastní modrý odstín** – Okamžitá viditelnost olepených míst i za šera.
- **10. Ochranná fólie role** – Udržuje čistotu bočních hran před rozbalením.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VČASNÉ SEJMUTÍ Z EXTRÉMNĚ SLUNNÝCH PLOCH! – Na tmavých venkovních rámech vystavených přímému letnímu slunci odstraňte pásku co nejdříve po dokončení nátěru (nejpozději do 7–14 dnů).

ODMAŠTĚNÍ A OPRAŠENÍ RÁMŮ PŘED LEPENÍM! – Prach ze škrábání a broušení tmelu působí jako separátor – olepované rámy a lišty vždy nejprve otřete vlhkým hadříkem a osušte!

Stabilní postoj při práci ve výškách! – Při olepování špalet a podhledů používejte certifikované štafle s pojistkou proti rozevření.

Ověření vyzrálosti spodní malby! – Na čerstvě vymalovaný podklad aplikujte pásku až po úplném proschnutí a vytvrzení nátěru.

Nepoužívejte na elektrické spoje! – Maskovací papír není elektrický izolant.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že olepovaný rám okna, zárubeň či sokl je suchý, čistý a odmaštěný.
2. Ověřte čistotu boků role G66373 (38 mm).
3. Na nestabilních starých nátěrech proveďte zkušební nalepení a odtržení na skrytém místě.
4. Zkontrolujte příznivé počasí při venkovním použití (nelepte za deště, mlhy a mrazu).
5. Připravte si ostrý ulamovací nůž pro případné zaříznutí zaschlé akrylátové krusty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte modrou UV pásku GEKO G66373 (38 mm) a přiložte ji bez napínání přesně na rozhraní malované špalety a okenního rámu.
2. Důkladně přejeďte prstem nebo hladítkem po vnitřní hraně pásky, aby dokonale přilnula k podkladu.
3. Vymalujte přilehlou plochu štětcem (zárožákem) nebo válečkem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po zavadnutí finální vrstvy nátěru sloupněte pásku plynulým tahem pod úhlem 45° směrem od čerstvé malby.
5. Šířku 38 mm využijte také k bezpečnému olepení rámečků zásuvek/vypínačů (nebo ještě lépe po sejmutí krytů při vypnutém jističi).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po práci uložte roli zpět do uzavřeného obalu mimo prašné stavební prostředí.
Pravidelně	Skladujte v suchu při teplotě +10 °C až +25 °C.
Pravidelně	Nevystavujte nechráněnou roli vlhkosti a přímému slunci na palubní desce dodávky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Podtečení barvy na hrubé štukové omítce	Zrna štuku vytvářejí pod hranou pásky drobné mezírky	Pásku pevně zamáčkněte bříškem prstu do struktury štuku; pro 100% žiletkovou hranu na hrubém štuku lze hranu pásky nejprve tence přetřít barvou podkladu a po zaschnutí teprve finálním kontrastním odstínem!
Páska nedrží na zaprášené podlahové liště	Jemný brusný prach ze sádrokartonu na horní hraně lišty	Otřete lištu vlhkou utěrkou z mikrovlákna a nechte 5 minut oschnout.
Natržení pásky při sloupávání	Silná přeschlá vrstva elastické fasádní barvy přes hranu	Lehce nařízněte film barvy v koutě špičkou odlamovacího nože a pásku plynule stáhněte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 38 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66373**
Typové označení / Model: **GE1222_G66373** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 38 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66373

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 29862 / EN 1939 (Samolepicí maskovací pásky – přilnavost a UV stabilita)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.