Malířské a maskovací pásky

Malířská maskovací krepová páska žlutá, 30 mm × 50 m (interiérová univerzální) – GEKO G66379

Model: GE1222_G66379 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nejpoužívanější univerzální interiérová samolepicí papírová maskovací (krepová) malířská páska GEKO G66379 ve střední šířce 30 mm a plném profesionálním návinu 50 m ze žlutého impregnovaného krepového papíru s kaučukovým lepidlem pro rychlé a spolehlivé zakrývání podlahových soklových lišt, dveřních zárubní, okenních rámů, stropních přechodů a přichycení zakrývacích fólií.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66379
Typ pásky	Samolepicí krepová papírová malířská maskovací páska (interiérová univerzální)
Šířka pásky	30 mm (3 cm – optimální šířka chránící lišty a zárubně před přejetím malířským válečkem!)
Délka návinu na roli	50 m (velký 50metrový návin vystačí na obvod celé velké místnosti včetně oken a dveří!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66379
Typ pásky	Samolepicí krepová papírová malířská maskovací páska (interiérová univerzální)
Šířka pásky	30 mm (3 cm – optimální šířka chránící lišty a zárubně před přejetím malířským válečkem!)
Délka návinu na roli	50 m (velký 50metrový návin vystačí na obvod celé velké místnosti včetně oken a dveří!)
Barva a nosič	Žlutý jemně krepovaný impregnovaný papír snadno trhatelný rukou
Typ lepidla	Kaučukové lepidlo s vysokou počáteční lepivostí na hladkých i mírně strukturovaných površích
Určení prostředí	INTERIÉR (vnitřní malířské, natěračské a sádrokartonářské práce mimo přímé UV záření)
Doporučená doba sejmutí	Do 24–72 hodin od aplikace
Teplotní odolnost	Do +60 °C
Vhodné podklady	Omítky, vyzrálé malby, dřevěné a MDF podlahové lišty, obložkové a kovové zárubně, PVC, kov, sklo a upevnění malířských krycích plachet
Praktická šířka 30 mm	Dostatečná bezpečná zóna při ořezávání rohů štětcem i malým válečkem
Balení	1 role 30 mm × 50 m s etiketou GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Žlutý krepovaný papírový nosič (30 mm)** – Odolný proti prosáknutí běžných interiérových barev a penetrací.
- **2. Kaučuková lepicí vrstva** – Okamžitá přilnavost i k vertikálním a stropním plochám.
- **3. Nepřilnavá rubová úprava** – Hladké odvíjení z role bez přetrhávání pásu.
- **4. Čistě řezané okraje** – Zajišťují rovný barevný předěl u zárubní, stropů a soklů.
- **5. Krepová pružná struktura** – Umožňuje snadné odtržení v ruce bez nůžek.
- **6. Kartonová dutinka (Ø 76 mm)** – Pevný střed role kompatibilní s ručními odvíječi.
- **7. Profesionální 50m návin** – Méně častá výměna rolí při malování bytu či domu.
- **8. Informační štítek GEKO** – Jasné označení G66379 – 30 mm × 50 m.
- **9. 30mm ochranný pás** – Spolehlivě překryje horní hranu většiny podlahových lišt.
- **10. Popisovatelný povrch** – Vhodná i pro dočasné štítkování krabic, kabelů a dílů při stěhování a montáži.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POUZE PRO INTERIÉR MIMO PŘÍMÉ SLUNCE! – Žlutou krepovou pásku nelepte venku na fasádu ani na sluncem rozpálená střešní okna – UV záření vytvrdí kaučukové lepidlo! Na slunce a venkovní práce použijte modrou UV pásku GEKO (např. 38 mm G66373)!

SEJMĚTE DO 24–72 HODIN PO APLIKACI! – Po vymalování místnosti pásku včas odstraňte, nenechávejte ji na dřevěných obložkách a parketách dlouhodobě.

OPATRNOST NA LAKOVANÝCH PARKETÁCH A DÝZE! – Na starších lakovaných dřevěných podlahách a papírových fóliích levných obložek vždy nejprve vyzkoušejte šetrnost odlepení na nenápadném místě!

Zákaz použití jako elektroizolace! – Papírová páska nesmí být použita k izolaci živých elektrických vodičů.

Bezpečná práce na štaflích při oblepování stropů! – Nepřeklánějte se daleko do stran – posouvejte štafle plynule podél stěny.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Důkladně ometťte a otřete prach z horní hrany podlahových lišt a zárubní vlhkým hadříkem a nechte oschnout (prach na soklové liště je nejčastější důvod odlepení pásky!).
2. Zkontrolujte, že podklad je suchý a odmaštěný (v kuchyni odmastěte lišty a kachličky saponátem).
3. Zkontrolujte neporušenost hran role G66379.
4. Ověřte, že předchozí vrstva malby je plně proschlá.
5. Připravte si zakrývací fólii na podlahu pro přilepení k pásce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte úsek pásky GEKO G66379 (30 mm) a nalepte ji plynule bez natahování podél podlahové lišty, zárubně či stropního přechodu.
2. Pevně přejeďte prstem nebo hladítkem po okraji přiléhajícím k malované stěně.
3. Potřebujete-li zakrýt i podlahu, přilepte okraj zakrývací LDPE fólie na vnější polovinu šířky 30mm pásky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vymalujte plochu a ještě za mírně vlhkého (zavadlého) stavu barvy pásku pomalu sloupněte pod úhlem 45° směrem od malby.
5. U již zaschlé barvy jemně nařízněte přechodový film odlamovacím nožem před sloupnutím.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Role skladujte v suchu (+10 °C až +25 °C) naležato v čistém obalu chráněné před prachem a sluncem.
Pravidelně	Chraňte boční stěny návinu před promáčknutím o ostré hrany nářadí.
Pravidelně	Použitou pásku vyhoďte do směsného komunálního odpadu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Páska se na horní hraně podlahové lišty sama odchlipuje	Na horní hraně lišty zůstal jemný vrstva prachu nebo silikon z akrylátového/silikonového tmelu	Před lepením lištu utřete vlhkým hadříkem se saponátem a vysušte; na čistý sanitární silikon žádná samolepicí páska nechytá – lepte těsně za hranu silikonu.
Podtékání řídké penetrace pod pásku	Penetrace je extrémně vzlínavá a byla nanesena v přebytku přímo přes hranu pásky	Kolem pásky roztírejte penetraci polosuchým štětcem bez stékajících potůčků.
Trhání pásky do špičky při odvíjení	Vryp na boku role	Odmotejte 1 celou otáčku za poškozené místo do plné šířky 30 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská maskovací krepová páska žlutá, 30 mm × 50 m (interiérová univerzální) – GEKO G66379**
Typové označení / Model: **GE1222_G66379** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská maskovací krepová páska žlutá, 30 mm × 50 m (interiérová univerzální) – GEKO G66379

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 1939 / ISO 29862 (Samolepicí maskovací pásky – Přilnavost a čisté sejmutí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.