MASKOVACÍ A KRYCÍ PLACHTY

Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 8 m, 100 g/m²

Model: GE1222_G70615 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální nepromokavá PE zakrývací a maskovací plachta GEKO G70615 v lesním vzoru „kamufláž-moro“ o rozměru 5,49 × 8 m (cca 43,9 m²) a gramáži 100 g/m².

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70615 (GEKO G70615)
Typ výrobku	Nepromokavá maskovací PE zakrývací plachta (Plandeka kamuflaż-moro)
Jmenovitý rozměr	5,49 × 8,0 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	cca 43,92 m² (obvod lemu cca 27 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70615 (GEKO G70615)
Typ výrobku	Nepromokavá maskovací PE zakrývací plachta (Plandeka kamuflaž-moro)
Jmenovitý rozměr	5,49 × 8,0 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	cca 43,92 m² (obvod lemu cca 27 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	100 g/m² (zesílená outdoorová třída)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou vodotěsnou LDPE laminací
Barevný vzor	Lesní maskovací potisk „kamufláž-moro“ (zelená / hnědá / písková / černá)
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý a tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Kovová nerezavějící (hliníková) oka Ø cca 12 mm rozmístěná po cca 1 m
Odolnost	100% voděodolná, omyvatelná, odolná plísním a vlhkosti
Teplotní rozsah	-20 °C až +50 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 4,4 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná nosná síť HDPE 100 g/m²** – Zajišťuje mechanickou pevnost a lehkou sbalitelnost (4,4 kg).
- **2. Maskovací laminace kamufláž-moro** – Přirozené splynutí v zahradě, lese, rybářství a myslivosti.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (27 m)** – Zabraňuje párání okrajů po celém obvodu plachty.
- **4. Zatavená výztužná šňůra v lemu** – Zvyšuje odolnost okraje proti vytržení kotevních ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 26–28 ok pro husté a rovnoměrné připevnění.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé vytyčení formátu 5,49 × 8 m.
- **7. Praktický rozměr 5,49 × 8 m (44 m²)** – Přesně pokryje terénní automobil SUV/offroad, člun, stoh dřeva či zahradní pergolu.
- **8. Oboustranně omyvatelný povrch** – Snadné smytí pylu, ptačího trusu, listí a bláta.
- **9. Ohebnost za nízkých teplot** – Spolehlivé použití i v podzimním a zimním období.
- **10. Štítek GEKO G70615** – Identifikace rozměru 5,49×8 m a plošné hmotnosti 100 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ použití u otevřeného ohně! – Nepoužívejte nad ohništěm, grilem ani v kontaktu s horkým komínkem!

ZÁKAZ zakrývání horkých výfuků! – Před zakrytím vozidla, lodního motoru či sekačky nechte stroj vychladnout.

ZÁKAZ chůze po plachtě! – Mokrá plachta je kluzká a neslouží jako záchytná síť proti pádu.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Ochranné rukavice při kotvení – Prevence poranění rukou při napínání gumolan a zatloukání kolíků.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte zakrývaný povrch a zakryjte ostré výčnělky (antény, rohy plechů, suky) měkkou podložkou.
2. Zajistěte spád plachty, aby dešťová voda plynule odtékala mimo střed plochy.
3. Ověřte stav všech obvodových hliníkových ok.
4. U zakrytých vozidel zajistěte čistotu karoserie (prach pod plachtou ve větru odírá lak!).
5. Připravte si cca 30 m pružného gumolana nebo pružné gumicuky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozviňte maskovací plachtu 5,49 × 8 m přes zakrývaný objekt a vycentrujte přesahy.
2. Propojte všechna obvodová oka po 1 m pružným gumolanem k pevným kotevním bodům.
3. Vyhněte se nadměrnému přepnutí přes ostré rohy i volnému pleskání plachty ve větru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při dlouhodobém zakrytí dřeva či techniky zajistěte spodní cirkulaci vzduchu proti kondenzaci.
5. Před složením do přepravního vaku plachtu očistěte a nechte zcela vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou s mýdlem; nepoužívejte agresivní ředidla ani drátěné kartáče.
Pravidelně	Skladujte složenou v suchu a stínu (+5 až +30 °C).
Pravidelně	Drobné mechanické poškození opravte oboustranným přelepením PE opravnou páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hlučné pleskání plachty ve větru	Volné nevyvázané bočnice nebo chybějící příčné přepásání	Dopněte všechna mezilehlá oka pružným lanem a přidejte příčný popruh přes vrchol.
Kondenzace rosy na spodní straně	Teplotní rozdíl mezi zemí a neprodyšnou PE vrstvou	Ponechte u země 10cm provětrávací mezeru po obvodu zakrytého objektu.
Poškrábání laku při zakrytí špinavého auta	Písek a bláto na karoserii pod pohybující se PE plachtou	Hrubou PE plachtu používejte jako bezkontaktní přístřešek nebo přes čistý podklad s měkkou dekou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 8 m, 100 g/m²**
Typové označení / Model: **GE1222_G70615** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 8 m, 100 g/m²

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.