KOMPAKTNÍ KRYCÍ PLACHTY – ŘADA EXTRA 200 g/m²

Kompaktní krycí plachta 2 × 3 m (6 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

Model: GE1222_G70705 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Mimořádně odolná kompaktní nepromokavá PE krycí plachta GEKO G70705 o rozměru 2×3 m (6 m²) a gramáži 200 g/m² v hnědém provedení pro přívěsy, stroje, dřevo a stavbu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70705 (GEKO G70705)
Typ výrobku	Kompaktní nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70705 (GEKO G70705)
Typ výrobku	Kompaktní nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	200 g/m² (extra silná profesionální třída)
Materiál	Hustě tkaný polyethylen (HDPE) se silnou oboustrannou LDPE laminací
Barva	Tmavě hnědá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~10 ks)
Odolnost	100% vodotěsná, otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 1,20 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustě tkaná mřížka HDPE 200 g/m²** – Nejvyšší pevnost v tahu a odolnost proti prodření v kompaktním formátu.
- **2. Silná hnědá oboustranná laminace** – 100% nepropustnost pro vodu, sníh, bláto a prach.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (10 m)** – Zabraňuje třepení okrajů při napnutí na vozíku či dřevníku.
- **4. Zatavená výztužná šňůra v lemu** – Zvyšuje pevnost zakotvení hliníkových ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 10 ok rozmístěných po 1 m obvodu.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Pro pevné vypnutí obdélníku 2 × 3 m.
- **7. Praktický rozměr 2 × 3 m (6 m²)** – Přesně sedí na ložné plochy přívěsných vozíků, palety cementu, míchačky, motorky a hráně dřeva.
- **8. Snadná manipulace v 1 osobě (1,2 kg)** – Okamžité rozložení a sbalení v kufru auta či dílně.
- **9. Omyvatelná podložka** – Slouží i jako odolná montážní podložka pod techniku v terénu.
- **10. Štítek GEKO G70705** – Označení rozměru 2×3 m a gramáže 200 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ zakrývání horkých výfuků a motorů! – Před přikrytím elektrocentrály, sekačky či motocyklu nechte motor vychladnout!

Zajištění na přívěsném vozíku! – Při jízdě s přívěsem plachtu dokonale vypněte všemi oky + krycí sítí, aby se neuvolnila do provozu!

ZÁKAZ kontaktu s otevřeným ohněm a jiskrami! – PE plachta není nehořlavá svářečská deka – chraňte před jiskrami brusky!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah malých dětí.

Ochranné rukavice a brýle u gumicuků – Při napínání háčkových gumicuků chraňte oči před vyvléknutím háčku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré rohy bočnic přívěsu nebo převáženého nákladu kartonem či hadrem.
2. Zkontrolujte, že přikrývaný stroj (centrála, gril, motorka) je zcela vychladlý.
3. Ověřte neporušenost všech ~10 hliníkových ok po obvodu.
4. Zajistěte mírný sklon zakrytí, aby uprostřed nestála dešťová voda.
5. Připravte si obvodové gumolano (cca 12 m) pro bezpečné uchycení.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete plachtu 2×3 m přes chráněný předmět, paletu nebo korbu vozíku.
2. Provlékněte pružné gumolano všemi obvodovými oky a rovnoměrně jej vypněte k háčkům bočnic.
3. Při přepravě na přívěsu zkontrolujte před jízdou i po prvních kilometrech, že plachta netřepotá ve větru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. U zakrytého palivového dřeva ponechte boční stěny volné pro prosychání polen.
5. Po použití plachtu omyjte, nechte uschnout a složte do kompaktního balíčku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou se saponátem; skvrny od bláta setřete měkkým kartáčem.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Případné propíchnutí opravte oboustrannou voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Třepotání plachty za jízdy na přívěsu	Volný převis nebo vynechání některých kotevních ok	Založte přebytečný okraj dovnitř, zapojte všechna oka a přetáhněte přes vozík jisticí síť.
Kondenzace vlhkosti na zakrytém stroji	Utěsnění plachty až k mokré zemi na trávníku	Podložte stroj paletou a ponechte spodní lem 10 cm nad zemí pro větrání.
Prodření rohu o ostrý plech bočnice	Vibrace při přepravě na nechráněné kovové hraně	Nasaďte na hrany bočnic ochranný profil nebo podložte rohy kobercem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kompaktní krycí plachta 2 × 3 m (6 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky**
Typové označení / Model: **GE1222_G70705** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kompaktní krycí plachta 2 × 3 m (6 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.