Stavební pytle na suť a těžký odpad

Extra silné stavební pytle na suť GRUZ 120 l — černé, role 5 ks (GEKO G71264)

Model: GE1222_G71264 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 5 kusů extra silných černých stavebních pytlů GEKO G71264 (WORKI NA GRUZ) o objemu 120 litrů ze silnostěnné LDPE fólie pro úklid stavební suti, vysekané omítky, obkladů, sádrokartonu, dřevěných odřezků a těžkého dílenského či rekonstrukčního odpadu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71264 / G71264
Určení řady	WORKI NA GRUZ — extra silné pytle na stavební suť a rekonstrukční odpad
Objem jednoho pytle	120 litrů
Počet kusů v roli	5 ks silnostěnných pytlů s páskovou etiketou GEKO

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71264 / G71264
Určení řady	WORKI NA GRUZ — extra silné pytle na stavební suť a rekonstrukční odpad
Objem jednoho pytle	120 litrů
Počet kusů v roli	5 ks silnostěnných pytlů s páskovou etiketou GEKO
Materiál a barva	vysoce houževnatá silnostěnná černá recyklovaná LDPE fólie
Odolnost proti průrazu	vícenásobně vyšší tloušťka stěny oproti běžným komunálním pytlům
Doporučené plnění těžkou sutí	do 1/3 až 1/2 objemu (cca 25–30 kg cihlové/betonové suti pro bezpečný odnos)
Plnění lehkým stavebním odpadem	až do plného objemu 120 l (fólie, izolace, obaly, hobliny, odřezky SDK)
Tepelná odolnost	studený odpad do +40 °C (nevhodné pro horký popel a žhavé okuje ze svařování)
Hmotnost role (5 ks)	cca 450–550 g
Recyklovatelnost	materiál 04 LDPE
Klasifikace výrobku	stavební úklidový obal dle Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Extra silnostěnný černý pytel GRUZ 120 l** – 5 ks — vysoká odolnost při vyklízení stavby a dílny
- **2. Zesílený spodní svar dna** – 5 svarů — přenáší tah při zvedání pytle se stavebním odpadem
- **3. Hustá neprůhledná černá LDPE stěna** – celoplošná — nepropouští stavební prach ani zbytkovou vlhkost
- **4. Široké horní plnicí ústí** – 5 otvorů — pohodlné sypání suti z lopaty nebo zednického vědra
- **5. Pružná průtažná struktura fólie** – houževnatý LDPE — tlumí hrany úlomků omítky a cihel bez okamžitého roztržení
- **6. Oddělení jednotlivých kusů v návinu** – 5 samostatných pytlů — rychlé rozbalení na staveništi
- **7. Papírová páska GEKO WORKI NA GRUZ** – 1 etiketa — označení objemu 120L, počtu 5 szt. a barvy
- **8. Prachotěsný přesah pro zavázání** – horní zóna — uzavření provázkem nebo stahovací páskou proti prášení na schodišti
- **9. Kompaktní válec role** – 1 balení — vejde se do kufru s nářadím i kbelíku
- **10. Recyklační identifikace LDPE** – materiál — vyrobeno s podílem recyklátu pro nižší ekologickou stopu

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — MIMO DOSAH DĚTÍ! – Silné neprodyšné plastové pytle představují riziko udušení — uchovávejte mimo dosah dětí!

POZOR NA PŘETÍŽENÍ ZAD PŘI PLŇENÍ SUTÍ! – Plných 120 l betonu a cihel by vážilo přes 150 kg! Těžkou suť a dlažbu plňte maximálně do 25–30 kg na pytel a noste pytel podepřený oběma rukama, nikoliv jen za horní cíp!

Povinné rukavice a obuv S1P při manipulaci – Střepy obkladů, skla a trčící hřebíky z latí mohou i silnou fólii při prudkém nárazu prořízknout — noste rukavice EN 388 a obuv s tužinkou a planžetou.

Ochrana dýchacích cest při sypání suti – Při přesypávání suché omítky a sádrokartonu do pytle používejte respirátor FFP2 a ochranné brýle.

Zákaz sypání žhavého odpadu a rozpouštědel – Do pytlů neukládejte žhavý popel, nedopalky, horké kovové špony ani tekutá ředidla.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Sejměte papírovou pásku a rozviňte pytel G71264 — zkontrolujte neporušenost spodního svaru.
2. Odstraňte z podlahy v místě plnění trčící vruty a střepy, o které by se dno pytle prodřelo při posouvání.
3. Z dřevěných odřezků zatlučte nebo vytáhněte vyčnívající hřebíky před vhozením do pytle.
4. Připravte si stahovací pásky (např. GEKO G17118) nebo pevný motouz na uzavření hrdla pytle.
5. Ověřte průchodnost vynášecí trasy na stavbě.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete černý pytel GRUZ 120 l na čisté podložce a ohrňte horní okraj pro snadnější vkládání odpadu.
2. Těžkou stavební suť (omítku, cihly, obklady) vkládejte lopatou nebo vědrem jen do cca 1/3 výšky (max. 25–30 kg).
3. Lehký objemný odpad z rekonstrukce (minerální vatu, polystyren, obalové fólie, piliny) plňte až do využití objemu 120 l.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Hrdlo pytle pevně stáhněte silnou nylonovou stahovací páskou nebo zavažte, aby při vynášení neunikal jemný prach.
5. Těžké pytle se sutí nikdy netahejte smykem po hrubém betonu — zvedejte je z podřepu s rovnými zády nebo použijte rudl.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zbývající pytle z role uchovávejte v suchu mimo přímé slunce a zdroje sálavého tepla.
Pravidelně	Stavební suť v pytlích odevzdávejte výhradně na sběrném dvoře nebo do přistaveného kontejneru na stavební odpad (nikdy do běžné popelnice!).
Pravidelně	Lehce zaprášené pytle od suchých obalů či polystyrenu lze po vysypání použít opakovaně.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Protržení dna při smýkání pytle po schodech	Oděr o ostré hrany schodů při přetížení pytle	Těžkou suť plňte max. do 25 kg a pytle přenášejte na stavebním rudlu nebo ve dvou osobách.
Prořízntutí boku střepem obkladačky	Ostrý roh keramického střepu orientovaný kolmo ke stěně	Ostré střepy obkladaček vkládejte naplocho doprostřed vrstvy omítky nebo ve kbelíku.
Únik jemného sádrového prachu z hrdla	Volně překroucený vršek pytle bez úvazu	Stáhněte hrdlo pytle plastovou stahovací páskou GEKO šířky 4,8 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Extra silné stavební pytle na suť GRUZ 120 l — černé, role 5 ks (GEKO G71264)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71264** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Extra silné stavební pytle na suť GRUZ 120 l — černé, role 5 ks (GEKO G71264)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.