Dílenský, stavební a zahradní úklid – velmi pevné odpadkové pytle 160 l (10 ks)

Velmi pevné velkoobjemové průmyslové a zahradní odpadkové pytle 160 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71265

Model: GE1222_G71265 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 ks mimořádně pevných velkoobjemových černých pytlů GEKO G71265 o objemu 160 litrů ze silnostěnné nízkohustotní polyethylenové fólie (LDPE, evropská výroba PL) – určené pro objemný dílenský, stavební, skladový a zahradní odpad (fólie, izolační vaty, kartony, hobliny, listí a větvičky) s vysokou odolností proti protržení.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G71265 (GEKO G71265 – WORKI BARDZO MOCNE 160L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	160 litrů (zvýšená kapacita nad rámec běžných 120l nádob)
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené odtrhávací perforací)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G71265 (GEKO G71265 – WORKI BARDZO MOCNE 160L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	160 litrů (zvýšená kapacita nad rámec běžných 120l nádob)
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené odtrhávací perforací)
Materiál	Silnostěnná houževnatá polyethylenová fólie LDPE
Barva	Neprůhledná černá
Provedení dna	Zesílený nepropustný tepelný svár dna
Kompatibilní použití	Velké dílenské a zahradní stojany, 120–160l koše i volně stojící plnění lehkého odpadu
Hlavní určení	Objemný obalový odpad, polystyren, minerální izolace, hobliny z odsávání, zahradní listí
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA!	Nebezpečí udušení – uchovávejte mimo dosah dětí! Nesypte horký popel ani žhavé okují!
Doporučená max. hmotnost náplně	cca 25 kg při ruční manipulaci jedním pracovníkem (legislativní a ergonomický limit)
Hmotnost role (10 ks)	cca 0,60 – 0,72 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pevnostní LDPE pytle 160 l (10×)** – Deset extra prostorných černých pytlů v pevně svinuté roli.
- **2. Pružná silnostěnná LDPE stěna (10×)** – Odolává bodovému tlaku rohů kartonů, plastů a zahradního odpadu.
- **3. Spodní nosný svár (10×)** – Zajišťuje těsnost proti prosakování vlhké trávy a zbytkových kapalin.
- **4. Příčná odtrhávací perforace (9×)** – Snadné oddělení pytle z role bez nůžek.
- **5. Široký horní plnicí otvor (10×)** – Pohodlné sypání objemného materiálu přímo z kolečka nebo koše sekačky.
- **6. Černá UV stabilnější pigmentace (1×)** – Neprůhledné provedení pro čistý vzhled pracoviště.
- **7. Papírová páska role GEKO G71265 (1×)** – Udržuje 10ks roli kompaktní při skladování.
- **8. Označení 160L / 10 szt. BARDZO MOCNE (1×)** – Přehledné rozlišení velikosti ve skladu úklidu.
- **9. Parotěsná a voděodolná fólie (1×)** – Vhodná i k dočasnému zakrytí či uskladnění lehkých materiálů v suchu.
- **10. Recyklovatelný materiál PE-LD 04 (1×)** – Možnost materiálové recyklace čisté fólie.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení dětí! – Uchovávejte pytle mimo dosah kojenců a dětí – nikdy nepřetahujte pytel přes hlavu!

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – Při manipulaci s odpadem a minerální vatou vždy používejte ochranné rukavice

Respirátor FFP2 při plnění prachu/vaty – Při ukládání odřezků minerální izolace nebo pilin z odsávání chraňte dýchací cesty

Ochrana zad při zvedání 160l pytle! – Velký objem 160 l svádí k přeplnění těžkým odpadem – těžké břemeno zvedejte ve dvou osobách!

Zákaz žhavého a ostrého odpadu! – Chraňte fólii před horkým popelem, nedopalky a nechráněným rozbitým sklem

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Sejměte papírový přebal z role G71265 ručně bez použití ostrého nože.
2. Zkontrolujte druh ukládaného odpadu – těžký odpad (mokrá hlína, suť) plňte jen do malé části objemu, lehký odpad (listí, polystyren) do 3/4.
3. Ostré plechové prostřihy, dráty a třísky před vložením obalte kartonem.
4. Při použití pytle u průmyslového odsavače pilin ověřte průměr obruče odsavače a utěsnění páskem.
5. Ujistěte se, že ukládaný odpad nemá teplotu nad 45 °C.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Oddělte jeden 160l pytel GEKO G71265 plynulým tahem v místě perforace.
2. Protřepejte pytel pro plné rozevření stěn a nasaďte jej do velkého stojanu nebo ohrňte okraj do stabilního límce.
3. Plňte pytel postupně bez pěchování holýma rukama či nohama (riziko pořezání skrytým předmětem!).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Ponechte nahoře cca 20 cm volného okraje pro pevné svázání uzlem nebo zdrhovací páskou.
5. Naplněný těžký 160l pytel přemisťujte na rudlu či zahradním vozíku – netahejte jej smykem po drsném betonu a asfaltu!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Role skladujte v suchu mimo dosah přímého slunce, sálavých topidel a ostrých předmětů.
Pravidelně	Při venkovním soustředění odpadu před odvozem zajistěte uvázané pytle proti rozfouknutí větrem.
Pravidelně	Odpad odevzdávejte k vytřídění a ekologické likvidaci dle druhu materiálu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prodření dna pytle při přesunu po dvoře	Tažení těžkého pytle smykem po štěrku a drsném betonu	Pytel vždy přenášejte nad zemí nebo převezte na vozíku / kolečku.
Pytel nelze nahoře zavázat na uzel	Přeplnění pytle až po samý okraj hrdla	Plňte maximálně do 3/4–4/5 výšky pytle nebo hrdlo stáhněte motouzem / stahovací páskou.
Protržení boků trnitými větvemi	Dlouhé neořezané větve růží či ostružiníku	Trnité větve před vložením nastříhejte zahradními nůžkami na kratší kusy.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Velmi pevné velkoobjemové průmyslové a zahradní odpadkové pytle 160 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71265**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71265** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Velmi pevné velkoobjemové průmyslové a zahradní odpadkové pytle 160 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71265

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13592 (Plastové pytle pro sběr domovního a provozního odpadu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.