Velkoobjemové stavební pytle (380 l)

Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren a izolace 380 l — černé, role 10 ks (GEKO G71269)

Model: GE1222_G71269 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 kusů obřích extra pevných černých polyetylenových (LDPE) pytlů GEKO G71269 o objemu 380 litrů („Worki na styropian BARDZO MOCNE 380L“) určených pro čistý sběr, skladování a přepravu objemných odřezků fasádního a podlahového polystyrenu (EPS/XPS), drtě, minerální vaty a rozměrných balicích fólií.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71269 / G71269
Skutečný materiál pytle	extra pevná černá polyetylenová fólie LDPE (určeno NA polystyren, nikoliv vyrobeno z polystyrenu)
Objem jednoho pytle	380 litrů (velkoformátový izolatérský a fasádní pytel)
Počet kusů v roli	10 ks (značení na etiketě: 10 szt. / BARDZO MOCNE / 380L)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71269 / G71269
Skutečný materiál pytle	extra pevná černá polyetylenová fólie LDPE (určeno NA polystyren, nikoliv vyrobeno z polystyrenu)
Objem jednoho pytle	380 litrů (velkoformátový izolatérský a fasádní pytel)
Počet kusů v roli	10 ks (značení na etiketě: 10 szt. / BARDZO MOCNE / 380L)
Země výroby (dle etikety)	Polsko (Wyprodukowano w Polsce)
Hlavní určení	odřezky a kuličky polystyrenu EPS/XPS při zateplování ETICS, minerální vata, PE pěna, hobliny
Výhoda na stavbě	zabraňuje rozfoukání polystyrenových kuliček a odřezků větrem po okolí stavby
Doporučená hmotnost náplně	lehký objemný odpad do max. 25–30 kg (NEPLNIT betonovou sutí na 380 l!)
Barva provedení	neprůhledná černá (pro sběrné dvory vyžadující průhled do EPS zvolte čiré G71269-1)
Tepelný limit	studený odpad do +40 °C (mimo dosah horkého odporového drátu řezačky EPS!)
Hmotnost role (10 ks)	cca 900–1 100 g
Klasifikace výrobku	stavební velkoobjemový pytel dle Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Obří černé LDPE pytle 380 l** – 10 ks — pojmou celé bloky a dlouhé odřezky fasádního polystyrenu
- **2. Zesílený spodní svar velkého průměru** – 10 svarů — odolává tlaku skládaných desek EPS a minerální vaty
- **3. Silnostěnný plášť BARDZO MOCNE** – celoplošný — odolný proti roztržení o rohy polystyrenových desek
- **4. Extra široké plnicí ústí** – 10 otvorů — snadné vkládání širokých fasádních odřezků 500×1000 mm
- **5. Horní přesah pro utažení hrdla** – 10 lemů — uzavření stahovací páskou nebo provázkem proti větru
- **6. Odtrhávací / navinuté oddělení kusů** – 10 pytlů v roli — postupný odběr přímo na lešení
- **7. Neprůhledná černá stěna** – UV stínění — vhodná i pro dočasné zakrytí a uskladnění čistých zbytků izolace
- **8. Prachotěsná a vodoodpudivá bariéra** – ochrana — udrží izolační odřezky suché a zabrání úniku vláken vaty
- **9. Pásková etiketa GEKO G71269 (380L)** – 1 ks — jasná identifikace objemu 380 l a počtu 10 ks
- **10. Recyklovatelná surovina 04 LDPE** – materiál — možnost recyklace samotného vaku po vysypání

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DĚTÍ DO PYTLŮ! – Obří 380l neprodyšný pytel pojme celé dítě — uchovávejte roli i rozbalené pytle pod přísným dohledem mimo dosah dětí!

ZÁKAZ PLNĚNÍ TĚŽKOU SUTÍ NA PLNÝ OBJEM! – 380 litrů betonu či zeminy váží přes 500 kg — pytel je konstruován na lehký objemný izolační odpad (EPS, vata, fólie, piliny)!

Odstup od horké řezačky polystyrenu a ohně – Odřezky z odporové tavné řezačky nechte krátce vychladnout a polystyren v pytlích nikdy neskladujte u otevřeného ohně ani únikových cest (požární zatížení!).

Zajištění pytlů na lešení proti větru! – Naplněný 380l pytel s polystyrenem má velkou plochu a nízkou váhu — ihned jej přivažte ke konstrukci lešení nebo sneste do skladu, aby jej vítr nesmetl do vozovky!

OOPP při ukládání minerální vaty – Při plnění odřezky skelné či čedičové vaty noste ochranné brýle (G90024), respirátor FFP2 a rukavice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, zda odběratel recyklovaného polystyrenu akceptuje černé pytle G71269 (pokud vyžaduje vizuální kontrolu čistoty bílého EPS, použijte průhlednou variantu G71269-1).
2. Rozviňte 380l pytel a zkontrolujte celistvost spodního svaru.
3. Na lešení připravte úvaz (provaz nebo dlouhou stahovací pásku GEKO 450–550 mm) proti odfouknutí prázdného i plného pytle.
4. Ověřte, že odřezky polystyrenu nemají nalepené čerstvé lepidlo ani hmoždinky, pokud jdou k čisté recyklaci EPS.
5. Zkontrolujte bezpečný odstup pytle od žhavého drátu řezačky polystyrenu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete 380l pytel přímo u pracoviště řezačky polystyrenu a upevněte jeho okraj, aby odřezky a kuličky neunikaly do okolí stavby.
2. Deskové odřezky EPS/XPS skládejte plochou k sobě (nikoliv nahodile křížem), čímž znásobíte využitelnou kapacitu 380l pytle.
3. Znečištěný polystyren s lepidlem a perlinkou ukládejte do samostatného pytle odděleně od čistých bílých odřezků.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po naplnění vytlačte přebytečný vzduch, hrdlo překruťte a stáhněte dlouhou stahovací páskou (např. GEKO G17118 / G17125).
5. Naplněné pytle ihned ukotvěte proti větru a uložte v krytém prostoru mimo únikové východy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čisté 380l pytle použité pouze na přepravu suchých bílých odřezků EPS do drtičky lze po vysypání použít opakovaně.
Pravidelně	Roli skladujte v suchu při +5 °C až +30 °C mimo sluneční záření a tepelné zdroje.
Pravidelně	Po opotřebení vytřiďte prázdnou fólii 04 LDPE do sběru plastových fólií.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vítr odnáší naplněné pytle ze stavby	Velký objem 380 l při hmotnosti čistého EPS jen cca 5–8 kg	Pytle s polystyrenem okamžitě svažte k sobě do skupin a přivažte ke stacionární zábraně nebo uložte pod střechu.
Malá výtěžnost pytle u deskových zbytků	Nahodilé vhazování velkých trojúhelníků EPS vytváří vzduchové kapsy	Větší kusy nalámejte na obdélníky a skládejte je ve vrstvách na sebe.
Odmítnutí černého pytle v recyklačním závodě EPS	Obsluha drtičky nevidí, zda uvnitř není šedý EPS nebo malta	Pro čistý recyklovatelný EPS používejte průhlednou 380l variantu GEKO G71269-1.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren a izolace 380 l — černé, role 10 ks (GEKO G71269)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71269** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren a izolace 380 l — černé, role 10 ks (GEKO G71269)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.