Velkoobjemové odpadkové pytle s uchy

Velmi pevné odpadkové pytle s vázacími uchy 160 l — černé, role 10 ks (GEKO G71271)

Model: GE1222_G71271 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 kusů mimořádně prostorných a pevných černých odpadkových pytlů GEKO G71271 o objemu 160 litrů s širokými integrovanými vázacími a nosnými uchy pro rychlý úklid velkého množství lehkého a středně těžkého dílenského, skladového, zahradního a komunálního odpadu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71271 / G71271
Objem jednoho pytle	160 litrů (velkoformátové provedení pro stojany a ruční úklid velkých ploch)
Počet kusů v roli	10 ks na odtrhávací roli
Konstrukce horní části	široká integrovaná nosná a vázací ucha pro uzavření bez motouzu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71271 / G71271
Objem jednoho pytle	160 litrů (velkoformátové provedení pro stojany a ruční úklid velkých ploch)
Počet kusů v roli	10 ks na odtrhávací roli
Konstrukce horní části	široká integrovaná nosná a vázací ucha pro uzavření bez motouzu
Materiál a barva	velmi pevný leskle černý neprůhledný polyetylen LDPE
Výhoda objemu 160 l	pojme rozměrné obalové fólie, kartonové výplně, hrabané listí a úklid po akcích
Doporučené max. zatížení v uchách	cca 20–25 kg (vzhledem k velkému objemu 160 l nepřetěžujte těžkou zeminou/sutí)
Tepelný limit obsahu	max. +40 °C (zákaz vhazování horkého popela a jisker)
Hmotnost role (10 ks)	cca 550–650 g
Recyklovatelnost	materiál 04 LDPE
Určení provozu	sklady, expedice, údržba areálů, zahrady, úklidové služby a domácnosti
Klasifikace výrobku	spotřební úklidový výrobek dle Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velkoobjemové černé pytle 160 l** – 10 ks — vysoká kapacita pro rozměrný odpad
- **2. Široká integrovaná vázací ucha** – 20 uch — rychlé svázání hrdla a jistý úchop v rukavicích
- **3. Hluboké vykrojené plnicí ústí** – 10 otvorů — pohodlné shrnování listí, fólií a obalů přímo do pytle
- **4. Zesílený spodní svar dna** – 10 svarů — spolehlivá nepropustnost a pevnost dna
- **5. Boční expanzní záložky** – 20 skladů — zvětšují obvod pytle při plnění objemným materiálem
- **6. Příčná odtrhávací perforace** – 9 linií — oddělení jednotlivých pytlů z role
- **7. Houževnatá černá LDPE stěna** – celoplošná — odolává průtažnému namáhání a skrývá obsah
- **8. Obloukové napojení uch** – 20 zón — rozkládá tahovou sílu do bočních stěn pytle
- **9. Skladná navinutá role** – 1 ks — 10 ks 160l pytlů v jednom válečku
- **10. Identifikační údaje GEKO G71271** – označení — objem 160 l s uchy, 10 ks

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — MIMO DOSAH DĚTÍ! – Velké 160l neprodyšné pytle představují vážné riziko udušení — nikdy nedovolte dětem do pytlů vlézat ani si s nimi hrát!

Kontrola hmotnosti 160l pytle! – Při plnění těžkým mokrým odpadem by plný 160l pytel překročil hygienický limit pro ruční zvedání (30 kg) — těžký odpad plňte jen do poloviny a podepírejte dno!

Ochrana před prořízntutím a poraněním nohou – Nenoste pytel s neznámým dílenským odpadem těsně opřený o nohy — skrytý střep či plech by mohl prořízntout stěnu.

Zákaz horkého a hořlavého obsahu – Do pytlů neukládejte teplý popel, zaolejované hadry se sklonem k samovznícení ani rozpouštědla.

Rukavice při manipulaci s odpadem – Při sběru odpadu a vázání pytlů používejte ochranné rukavice EN 388.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Opatrně oddělte 160l pytel G71271 v perforaci, abyste nepoškodili horní okraje nosných uch.
2. Plně rozviňte boční sklady pytle protřepáním vzduchu dovnitř.
3. Při vkládání do velkého pojízdného stojanu zkontrolujte hladkost upínacího rámu.
4. Zkontrolujte, že shrnované větve či lišty nemají ostré konce trčící kolmo do fólie.
5. Před zvednutím odhadněte celkovou hmotnost pytle nadzvednutím v podřepu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete černý pytel 160 l a nasaďte jej na 160l úklidový stojan, případně shrňte okraje pro ruční plnění listím či fóliemi.
2. Využijte velký objem 160 l pro skladové obaly, bublinkové a strečové fólie, suché listí, plevel, hobliny a lehký směsný odpad.
3. Ponechte horní ucha volná, po naplnění je přitáhněte k sobě a pevně zavažte na dvojitý uzel.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Objemné, ale lehké pytle přenášejte za uzel; těžší pytle zvedejte s oporou dna nebo vezte na vozíku.
5. Uložte zavázané pytle do velkoobjemového kontejneru (1 100 l) nebo odvezte na sběrný dvůr.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Roli skladujte na suchém a chladném místě (+5 °C až +30 °C) mimo dosah ostrého nářadí a slunce.
Pravidelně	Při použití jako krycí/úložný vak na sezónní lehké předměty (např. zahradní polstry v suchu) zajistěte, aby byly předměty před uzavřením zcela suché.
Pravidelně	Čistou prázdnou LDPE fólii odevzdávejte k recyklaci plastů.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pytel je po naplnění příliš těžký na zvednutí za ucha	Naplnění 160l objemu mokrou zeminou, jablky nebo sutí	Odsypte část obsahu do druhého pytle, aby hmotnost jednoho kusu nepřesáhla 20–25 kg.
Rozvázání uzlu při stlačení vzduchu v pytli	Jednoduchý uzel na kluzké LDPE fólii	Před dotažením druhého uzlu vytlačte přebytečný vzduch z horní části pytle.
Protržení stěny dřevěnou třískou	Dlouhá ostrá lať vzpříčená napříč pytlem	Dlouhé lišty a větve před vložením zlomte nebo zkraťte a ukládejte svisle.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velmi pevné odpadkové pytle s vázacími uchy 160 l — černé, role 10 ks (GEKO G71271)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71271** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velmi pevné odpadkové pytle s vázacími uchy 160 l — černé, role 10 ks (GEKO G71271)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.