Velkoobjemové odpadkové pytle — bioodpad

Velmi silné odpadkové pytle BIO 120 l — hnědé, role 10 ks (GEKO G71273)

Model: GE1222_G71273 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 kusů zesílených hnědých velkoobjemových odpadkových pytlů GEKO G71273 o objemu 120 litrů s potiskem pro tříděný sběr a přepravu zahradního a biologicky rozložitelného odpadu (posečená tráva, listí, plevel, drobné větvičky, zbytky rostlin).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71273 / G71273
Objem jednoho pytle	120 litrů (vhodné i jako vložka do 120l popelnic a stojanů)
Počet kusů na roli	10 ks oddělených odtrhávací perforací
Barevné rozlišení a potisk	hnědá fólie s potiskem „Odpady biodegradowalne“ (standardní barva třídění BIO)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71273 / G71273
Objem jednoho pytle	120 litrů (vhodné i jako vložka do 120l popelnic a stojanů)
Počet kusů na roli	10 ks oddělených odtrhávací perforací
Barevné rozlišení a potisk	hnědá fólie s potiskem „Odpady biodegradowalne“ (standardní barva třídění BIO)
Materiál fólie	zesílený pružný polyetylen LDPE (VELMI SILNÉ provedení proti protržení)
Odolnost vůči vlhkosti	nepropustné svary dna zabraňující vytékání rostlinných šťáv při převozu v autě
Určení použití	sběr listí, posečené trávy, plevele, shrabaného mechu a zahradního bioodpadu
Upozornění ke kompostování	fólie LDPE slouží ke sběru a odvozu — před uložením do kompostu či hnědé popelnice ověřte pravidla obce (zpravidla vysypat obsah bez LDPE pytle)
Tepelný limit obsahu	max. +40 °C (zákaz sypání horkého popela a žhavých uhlíků!)
Skladovací balení	kompaktní navinutá role 10 ks
Hmotnost role	cca 450–550 g
Klasifikace výrobku	spotřební obalový a úklidový výrobek dle Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zesílené hnědé pytle 120 l** – 10 ks — velký objem pro úklid zahrady, sadu a údržbu zeleně
- **2. Pevný spodní svar dna** – 10 svarů — drží hmotnost vlhké trávy a listí bez prasknutí dna
- **3. Odtrhávací perforace mezi pytli** – 9 linií — čisté oddělení jednotlivého pytle z role
- **4. Rozlišovací potisk bioodpadu** – celoplošný — brání záměně pytlů s komunálním či stavebním odpadem
- **5. Horní plnicí límec pytle** – 10 okrajů — dostatečný přesah pro založení přes hranu 120l nádoby
- **6. Pružná stěna ze silného LDPE** – celoplošná — zvýšená odolnost proti propíchnutí stonky rostlin
- **7. Nepropustná bariéra proti průsaku** – vnitřní prostor — chrání kufr vozidla či přívěs při odvozu na sběrný dvůr
- **8. Boční sklady / plášť návinu** – kompaktní tvar — snadné uložení role v zahradním domku nebo garáži
- **9. Hnědý pigment fólie** – barevný kód — odpovídá evropskému značení nádob na bioodpad
- **10. Identifikační značení GEKO G71273** – údaje — objem 120 l a počet 10 ks

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ! – Plastové pytle nejsou hračka — nikdy je nepřetahujte přes hlavu a skladujte mimo dosah malých dětí a zvířat!

Zákaz vhazování horkého popela a ostrého skla – Horký popel z grilu či kotle okamžitě propálí LDPE fólii a hrozí požár; trnité větve růží zkraťte, aby neprořízly stěnu.

Ergonomie při plnění mokrou trávou – 120 litrů mokré posečené trávy může vážit přes 35–40 kg — plňte pytle jen do hmotnosti bezpečné pro ruční zvednutí (cca 20–25 kg).

Ochrana rukou při zahradním úklidu – Při pěchování listí a plevele používejte pracovní rukavice (např. GEKO G73572) proti trnům, bodlákům a hmyzu.

Správná likvidace na sběrném dvoře / v obci – Pokud svozová firma vyžaduje čistý bioodpad bez plastových pytlů, obsah na sběrném místě vysypte a prázdný pytel vytřiďte do žlutého kontejneru.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte roli G71273 před odtržením, zda nebyla poškozena ostrým předmětem při přepravě.
2. Oddělte pytel plynulým tahem v místě příčné perforace, nikoliv trháním mimo značku.
3. Ověřte, že stojan nebo 120l nádoba nemá ostré rezavé hrany, o které by se fólie roztrhla.
4. Zkontrolujte zahradní odpad, zda neobsahuje kameny, dráty, střepy nebo žhavý popel.
5. Při přepravě v kufru auta zkontrolujte dotažení uzlu hrdla pytle.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte jeden hnědý pytel 120 l z role, oddělte v perforaci a protřepáním jej plně rozevřete.
2. Vložte pytel do 120l koše/stojanu s přehrnutým okrajem, nebo jej při hrabání listí přidržujte otevřený na zemi.
3. Plňte posečenou trávou, listím, plevelem a rostlinnými zbytky; ostré zdřevnatělé větve nejprve nastříhejte nůžkami na větve.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Ponechte u horního okraje cca 20 cm volného prostoru pro pevné svázání hrdla pytle při převozu.
5. Nenechávejte naplněné uzavřené pytle s mokrou trávou dlouho na slunci (probíhá tlení a zahřívání) a včas je odvezte ke zpracování.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužité pytle na roli uchovávejte v suchu a mimo přímé sluneční záření (+5 °C až +30 °C).
Pravidelně	Prázdné čisté nebo vyklepané LDPE pytle po vysypání bioodpadu lze použít opakovaně nebo vytřídit do plastů (žlutý kontejner).
Pravidelně	Chraňte roli v dílně před kontaktem s rozpouštědly a ostrým nářadím.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Protržení stěny pytle při pěchování	Ostré trny nebo dlouhé větve uvnitř pytle	Dlouhé a trnité větve předem zkraťte zahradními nůžkami na menší kousky.
Pytel nejde zvednout jednou osobou	Přeplnění těžkou mokrou trávou nebo zeminou na plných 120 l	Těžkou mokrou trávu a drny rozdělte do dvou pytlů plněných do 1/2 až 2/3 objemu.
Zápach a zapaření obsahu	Dlouhodobé ponechání zavázaného pytle s čerstvou trávou v teple	Mokrou trávu odvezte ke zkompostování v den sečení nebo nechte hrdlo pytle do odvozu pootevřené.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velmi silné odpadkové pytle BIO 120 l — hnědé, role 10 ks (GEKO G71273)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71273** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velmi silné odpadkové pytle BIO 120 l — hnědé, role 10 ks (GEKO G71273)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592 (odpadkové pytle pro domácnost a údržbu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.