Zemědělské, zahradnické a prodejní obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, bílé (100 ks)

Model: GE1222_G71980A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů menších prodyšných rašlových sáčků/pytlů GEKO 30 × 50 cm v bílé barvě s modrým stahovacím úvazkem a nosností 5 kg pro malospotřebitelský prodej sklizně.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71980A (GE1222_G71980A)
Rozměr prázdného pytle	30 × 50 cm (kompaktní malospotřebitelský formát)
Maximální dovolená nosnost	5 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71980A (GE1222_G71980A)
Rozměr prázdného pytle	30 × 50 cm (kompaktní malospotřebitelský formát)
Maximální dovolená nosnost	5 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Bílá prodyšná pletenina / modrý integrovaný stahovací úvazek
Materiál úpletu	Zdravotně nezávadný vysokohustotní polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Jemný pevný rašlový síťový úplet zabraňující zapaření obsahu
Uzavírací systém	Vetkaná modrá stahovací tkanice po obvodu hrdla (rychlé uzavření i zavěšení)
Vlastní hmotnost	Extrémně nízká (cca 10–15 g) – ideální pro přímé vážení 5kg porcí na tržnici
Odolnost materiálu	Odolává vlhkosti, plísním a běžným skladovacím teplotám v chladírnách i sklepech
Hlavní využití	Prodejní 5kg balení cibule, česneku, vlašských ořechů, sadbových brambor, jablek a podpalových třísek
Možnost zavěšení	Lehké 2–5kg porce cibule, česneku a ořechů lze zavěsit v průvanu k dosoušení

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Kompaktní tělo 30 × 50 cm** – Přesně dimenzované pro populární domácí a tržní 5kg balení plodin.
- **2. Vzdušná bílá síťovina** – Umožňuje zákazníkovi 100% vizuální kontrolu čistoty česneku, ořechů či brambor.
- **3. Modrá stahovací páska** – Integrovaný úvazek pro okamžité uzavření sáčku bez provázků a sponkovaček.
- **4. Průvlečný horní lem** – Zajišťuje plynulé stahování hrdla bez zadrhávání.
- **5. Pevně zapošité dno** – Bezpečně nese 5 kg ořechů, cibulovin či drobného podpalového dřeva.
- **6. Boční pletený okraj** – Tvarově pružný úplet přizpůsobující se kulatým plodům.
- **7. Kontrastní konce úvazku** – Snadné uchopení a svázání dvou pytlů k sobě při zavěšování přes trám.
- **8. Svazek 100 ks** – Přehledné balení pro farmáře, zahrádkáře a stánkový prodej.
- **9. Nenasákavé vlákno HDPE** – Nepřijímá šťávu ani pach z cibule a česneku.
- **10. Místo pro navlékací etiketu** – Na modrý úvazek lze snadno přivázat odrůdový či cenový štítek.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Lehké pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou při plnění třísek, ořechů ve slupce nebo suché cibule.

Pevná obuv – Základní bezpečnost při práci ve skladu a na zahradě. **Ochranné brýle (u podpalových třísek) – Ochrana zraku při sypání ostrých štěpin.**

Bezpečné uložení mimo děti – Zamezte hře malých dětí s prázdnými síťovými sáčky a stahovacími šňůrkami.

Hygiena rukou při balení potravin – Dodržujte čistotu při balení ovoce a zeleniny určené k přímé spotřebě.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost spodního švu a průchodnost modré stahovací pásky.
2. Ověřte, že velikost balených plodů (např. stroužků česneku či malých oříšků) je větší než roztažené oko sítě.
3. Nepřekračujte maximální hmotnost náplně 5 kg (pro 15 kg použijte G71981A, pro 30 kg pak G71982A).
4. Před zavěšením ořechů či česneku k sušení zkontrolujte pevnost uzlu na modré pásce.
5. Ujistěte se, že balené dřevěné třísky nemají dlouhé ostré hroty trčící kolmo skrz síť.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odeberte bílý sáček 30 × 50 cm ze svazku, rozevřete hrdlo a naplňte odváženou dávkou (max. 5 kg).
2. Zatáhněte za oba konce modrého úvazku, stáhněte ústí sáčku a zavažte na uzel nebo rozvázatelnou mašli.
3. Při dosoušení vlašských ořechů, cibule nebo česneku naplňte sáček jen do 2/3 objemu a zavěste jej do vzdušného stínu pod střechu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přenášení více sáčků najednou je držte za zřasená hrdla pod uzlem, aby se tenká páska nezařezávala do prstů.
5. Uskladněte mimo přímý sluneční svit a mimo dosah hlodavců (myši dokáží plastovou síť s ořechy prokousat!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužité sáčky skladujte v suchu a stínu mimo dosah UV záření a horkých kouřovodů.
Pravidelně	Čisté nepoškozené sáčky lze po rozvázání kličky vyklepat a použít opakovaně v další sezóně.
Pravidelně	Poškozené sáčky zlikvidujte do tříděného plastového odpadu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Drobné cibulky sazečky propadávají okem při napnutí	Příliš malá frakce sazečky při plném roztažení pružného úpletu	Na velmi drobnou sazečku neplňte sáček nadoraz, aby se oka nadměrně neroztáhla.
Poškození sáčků s ořechy na půdě	Hlodavci přilákaní vůní ořechů prokousali HDPE vlákno	Zavěste sáčky s ořechy volně do prostoru na drátěný háček mimo dosah stěn a trámů.
Křehnutí sítě na přímém slunci	Dlouhodobá expozice UV záření	Dosoušejte plodiny vždy ve vzdušném stínu pod přístřeškem, nikoli na přímém poledním slunci.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, bílé (100 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71980A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, bílé (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.