Podlahářské a renovační nářadí – široký stahovač a páčidlo soklových lišt a obložení

Široký ocelový stahovač a páčidlo soklových a podlahových lišt, zárubní a palubek s integrovaným rozpěrným klínem – GEKO G72187

Model: GE1222_G72187 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Speciální široké renovační páčidlo a stahovač soklových lišt (Trim Puller) GEKO G72187 z kalené pružinové oceli s ergonomickou modrou rukojetí – široká 15° náběhová čepel s vestavěným středovým pružinovým klínem rovnoměrně rozkládá tlak na velkou plochu stěny, čímž umožňuje čistou demontáž podlahových lišt, obložkových zárubní, palubek a dlažby bez promáčknutí sádrokartonu a omítky a bez rozštípnutí samotné lišty.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G72187 (GEKO G72187 – Ściągacz do listew / Trim puller pry bar)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nářadí	Široké podlahářské a truhlářské páčidlo na lišty s rozpěrným klínem
Materiál pracovní čepele	Kalená pružinová / uhlíková ocel s černým ochranným práškovým lakem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G72187 (GEKO G72187 – Ściągacz do listew / Trim puller pry bar)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nářadí	Široké podlahářské a truhlářské páčidlo na lišty s rozpěrným klínem
Materiál pracovní čepele	Kalená pružinová / uhlíková ocel s černým ochranným práškovým lakem
Konstrukce středového klínu	Integrovaný lisovaný 15° klínový střed automaticky oddělující lištu od stěny
Šířka pracovní čepele	Široká opěrná plocha (cca 100 mm) eliminující proražení sádrokartonu (SDK)
Přídavné funkce v těle	V-výřez vytahovače hřebíků v břitu, 4× šestihranný otvor klíče, otvírák a boční zářezy
Rukojeť	Nárazuvzdorná ergonomická modrá rukojeť pohlcující rázy při naklepnutí kladivem
Úderová plocha	Horní konec rukojeti dimenzovaný pro jemné zaklepnutí čepele gumovou/dřevěnou paličkou
Hlavní určení	Demontáž soklových MDF/dřevěných lišt, obložek dveří, prahů, palubek, plovoucích podlah a obkladů
Závěsný otvor	Průchozí otvor v horní části rukojeti pro zavěšení na opasek či stěnu
Hmotnost nářadí	cca 0,42 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široká zkosená náběhová čepel (1×)** – Tenké ostří pro snadné zasunutí do spáry mezi stěnu a soklovou lištu.
- **2. Integrovaný 15° rozpěrný středový klín (1×)** – Již při zasouvání odtlačuje lištu kolmo od zdi bez nutnosti velkého páčení.
- **3. Široká zadní opěrná patka (1×)** – Rozkládá pákovou sílu na velkou plochu stěny, takže nepromáčkne sádrokarton ani štuk.
- **4. Středový V-výřez vytahovače hřebíčků (1×)** – Pro vytažení kolářských hřebíčků a sponek v čele čepele.
- **5. Šestihranné montážní otvory v listu (4×)** – Integrované pohotovostní maticové klíče v bočních křídlech stahovače.
- **6. Boční funkční zářezy listu (2×)** – Pomocný otvírák a zářez na dráty / vytahování sponek.
- **7. Ergonomická modrá rukojeť (1×)** – Pohodlný neklouzavý úchop tlumící vibrace do dlaně.
- **8. Horní čelo rukojeti pro zaklepnutí (1×)** – Umožňuje kolmé naklepnutí ostří za těsně přibitou lištu paličkou.
- **9. Závěsný otvor v rukojeti (1×)** – Praktické zavěšení v dílně.
- **10. Černý práškový lak oceli (1×)** – Nešpiní světlou výmalbu stěny rzí a chrání ocel před korozí.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Při odtrhávání lepených a přibíjených lišt mohou odlétnout hřebíčky, třísky či kousky tmelu!

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou před vyčnívajícími hřebíky a ostrými hranami demontovaných lišt

Detekce kabelů za lištou! – Před zaražením čepele za soklovou lištu ověřte, že za ní nevedou živé elektrické kabely 230 V!

Pevná pracovní obuv (EN ISO 20345) – Na zemi mohou při demontáži ležet lišty s trčícími hřebíčky – dbejte zvýšené opatrnosti!

Použití gumové / bezodrazové paličky – Pro zaklepávání na rukojeť používejte přednostně gumovou paličku místo těžkého ocelového kladiva

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, zda za demontovanou soklovou lištou nejsou uloženy elektrické rozvody 230 V, datové kabely nebo trubky topení.
2. Pokud je horní hrana soklové lišty přetmelena akrylátem či barvou ke stěně, VŽDY ji nejprve prořízněte odlamovacím nožem, abyste nestrhli malbu!
3. Zkontrolujte čistotu a neporušenost náběhového ostří stahovače G72187 (nesmí mít špinavé otřepy, které by poškrábaly stěnu).
4. Lokalizujte přibližná místa přibití / přisponkování lišty ke zdi.
5. Připravte si kleště na ohnutí nebo přeštípnutí vytažených kolářských hřebíčků ze zadní strany zachraňované lišty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Prořízněte případný akrylátový tmel na horní hraně lišty nožem po celé délce stěny.
2. Přiložte tenké ostří stahovače GEKO G72187 svisle shora do spáry mezi stěnu a lištu poblíž místa hřebíčku.
3. Lehkým poklepem dlaní nebo gumovou paličkou zasuňte čepel za lištu – středový 15° klín lištu okamžitě plynule odtlačí od zdi.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jemným přitažením modré rukojeti směrem od stěny uvolněte spoj díky široké opěrné ploše bez promáčknutí sádrokartonu.
5. Postupujte postupně po 20–30 cm podél celé lišty (nepáčte celých 2,5 m lišty v jednom bodě, aby nepraskla!) a zbylé hřebíčky vytáhněte V-zářezem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po práci očistěte čepel od zbytků montážního lepidla, akrylátu a prachu ze sádrokartonu.
Pravidelně	Případný otřep na náběhové hraně po kontaktu se šroubem jemně vyhlaďte pilníkem nebo brouskem.
Pravidelně	Skladujte v suchu zavěšené za otvor v rukojeti.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Strhávání pruhu výmalby a papíru sádrokartonu nad lištou	Horní spára tmelu a barvy nebyla předem prořízнuta nožem	Vždy před nasazením stahovače prořízněte spoj barvy/akrylátu mezi lištou a zdí ostrým nožem.
Zlomení tenké MDF lišty při páčení	Příliš velký průhyb v jednom místě u celoplošně lepené lišty	Posouvejte stahovač po kratších krocích (cca 15–20 cm) a u silného mamutího lepidla podřízněte housenku špachtlí.
Otisk hrany na velmi měkké omítce	Lokálně oslabená vlhká omítka	Podložte zadní koleno stahovače tenkým prkénkem nebo širokou malířskou špachtlí.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Široký ocelový stahovač a páčidlo soklových a podlahových lišt, zárubní a palubek s integrovaným rozpěrným klínem – GEKO G72187**
Typové označení / Model:	**GE1222_G72187** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Široký ocelový stahovač a páčidlo soklových a podlahových lišt, zárubní a palubek s integrovaným rozpěrným klínem – GEKO G72187

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Všeobecné zásady bezpečnosti a ergonomie ručního nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.