Dílenský nábytek a organizéry

Dlouhá nástěnná magnetická lišta / držák na nářadí a nože – délka 60 cm (600 mm) – GEKO G73302

Model: GE1222_G73302 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nejdelší samostatná dílenská nástěnná magnetická lišta GEKO G73302 o prodloužené délce 60 cm (600 mm) s tuhým černě lakovaným ocelovým U-profilem, dvojicí podélných pólových nástavců soustřeďujících trvalé feritové magnetické pole a předvrtanými koncovými úchyty se spojovacím materiálem – pojme kompletní sadu očkoplochých klíčů, šroubováků, kleští, dlát či nožů v jedné přehledné řadě nad pracovním stolem!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G73302 (GE1222_G73302)
Celková délka lišty	60 cm (600 mm – nejdelší lišta řady GEKO; kratší 50cm verze: G73301, 3dílná sada: G73305)
Konstrukce lišty (DLE FOTO!)	Tuhý černě práškově lakovaný ocelový U-profil s dvojicí ocelových pólových lišt a modrým štítkem GEKO®
Typ magnetického obvodu	Trvalé feritové tyčové magnety v sendvičovém pólovém uspořádání (stálá přídržná síla bez potřeby napájení)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G73302 (GE1222_G73302)
Celková délka lišty	60 cm (600 mm – nejdelší lišta řady GEKO; kratší 50cm verze: G73301, 3dílná sada: G73305)
Konstrukce lišty (DLE FOTO!)	Tuhý černě práškově lakovaný ocelový U-profil s dvojicí ocelových pólových lišt a modrým štítkem GEKO®
Typ magnetického obvodu	Trvalé feritové tyčové magnety v sendvičovém pólovém uspořádání (stálá přídržná síla bez potřeby napájení)
Maximální celková nosnost	až cca 12 – 15 kg rovnoměrně rozloženého feromagnetického nářadí (při pevném ukotvení do plného zdiva/stojiny!)
Způsob montáže (DLE FOTO!)	2× koncová montážní patka s předvrtanými otvory pro vruty/šrouby (horizontální nebo vertikální montáž)
Vhodné předměty	Ocelové CrV klíče, šroubováky, kleště, bity, hlavice, pilníky, stěrky a nože z magnetické nožířské oceli
Možnost skládání do linie	Dvě lišty G73302 za sebou pokryjí 120cm ponk, tři lišty pokryjí velký 180cm dílenský stůl!
Bezpečnostní magnetická zóna	Odstup min. 30 cm od kardiostimulátorů (ICD), platebních karet, mechanických hodinek a přesných měřidel!
Provozní teplota	-20 °C až +80 °C
Povrchová ochrana	Odolný černý práškový lak chránící profil před dílenskou vlhkostí a oleji
Obsah balení	1× magnetická nástěnná lišta 60 cm GEKO G73302 + montážní vruty s hmoždinkami

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nosný ocelový U-profil (600 mm)** – Tuhá 60cm páteř odolná průhybu i při plném osazení sadou klíčů.
- **2. Horní a spodní ocelová pólová lišta** – Uzavírá magnetický obvod přímo přes přiložené nářadí pro maximální přídržnou sílu.
- **3. Vnitřní permanentní feritové magnety** – Soustava trvalých magnetů po celé pracovní délce lišty.
- **4. Přední modrý štítek GEKO®** – Vyplňuje mezipólovou drážku a brání usazování hrubých nečistot.
- **5. Levá koncová patka s otvorem** – Kotevní bod levého konce lišty.
- **6. Pravá koncová patka s otvorem** – Kotevní bod pravého konce s vyrovnáním do vodováhy.
- **7. Černý práškový lak** – Antikorozní ochrana ocelového těla.
- **8. Montážní vruty (2 ks)** – Pro přímé přišroubování do dřevěné/OSB stěny nebo do hmoždinek.
- **9. Rozpěrné hmoždinky (2 ks)** – Pro pevné zakotvení do cihlového zdiva či betonu.
- **10. Rovná čelní přikládací plocha** – Snadné odebírání nářadí lehkým vyklopením.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ PRO OSOBY S KARDIOSTIMULÁTOREM NEBO DEFIBRILÁTOREM (ICD)! – Silné magnetické pole v těsné blízkosti hrudníku může narušit činnost kardiostimulátoru – udržujte odstup min. 30 cm!

BEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ MIMO DOSAH DĚTÍ A MÍSTA SEZENÍ! – 60cm lištu plnou těžkého nebo ostrého nářadí montujte nad pracovní desku ponku, nikdy přímo nad hlavu sedící osoby!

DETEKCE KABELŮ 230 V A POTRUBÍ PŘED VRTÁNÍM + OCHRANNÉ BRÝLE (EN 166)! – Před vyvrtáním otvorů (rozteč ~585 mm) vždy zkontrolujte zeď detektorem vedení a chraňte zrak brýlemi!

OCHRANA PŘESNÝCH MĚŘIDEL A ELEKTRONIKY! – Nepřikládejte k liště posuvná měřítka s hodinkami, číselníkové úchylkoměry, mechanické hodinky ani magnetické karty!

Čištění ocelových špon v rukavicích (EN 388)! – Brusné špony zachycené na pólech lišty nikdy nestírejte holou rukou – použijte lepicí pásku nebo hadr v rukavicích!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte únosnost podkladu (plná cihla, beton, dřevěný trám/OSB min. 18 mm nebo perforovaný panel; do SDK použijte kovové kotvy Molly!).
2. Zkontrolujte detektorem nepřítomnost elektrických kabelů a trubek v místech vrtání.
3. Vyrovnejte 60cm lištu G73302 vodováhou a označte středy obou krajních otvorů.
4. Zkontrolujte čistotu obou pólových hran bez nalepených kovových pilin.
5. Ověřte bezpečný prostor pod lištou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyvrtejte 2 otvory, osaďte hmoždinky a pevně přišroubujte lištu G73302 ke stěně.
2. Nářadí přikládejte plochou kovovou částí přes OBĚ podélné pólové hrany najednou pro plné uzavření magnetického toku.
3. Těžší klíče a kleště zavěšujte tak, aby se rozšířená hlava opřela o horní hranu pólové lišty.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nářadí odebírejte mírným naklopením/pootočením ze záběru magnetu (nikoli škubáním kolmo ze zdi).
5. Nože přikládejte nejprve tupým hřbetem čepele a odebírejte odklopením ostří směrem od lišty.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Kovové piliny a prach z broušení stahujte z pólů přitisknutím a stržením lepicí pásky.
Pravidelně	Mastný film z nářadí občas odmastěte hadříkem (mastnota snižuje tření a těžké kusy pak mohou klouzat).
Pravidelně	Pravidelně kontrolujte pevnost obou kotevních vrutů ve stěně.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Střed 60cm lišty mírně pruží při kolmém strhávání těžkých kleští	Nářadí je trháno silou kolmo od stěny na dlouhém rozponu 600 mm	Odebírejte nářadí vždy lehkým vyklopením přes jednu hranu – síla k uvolnění klesne na čtvrtinu a lišta ani hmoždinky netrpí!
Těžký klíč pomalu klouže dolů	Mastný olej na klíči a malá kulatá dotyková plocha	Otřete olej z klíče i lišty a zavěste klíč tak, aby se rozšířené očko opřelo o horní hranu lišty.
Předmět nedrží na magnetu	Výrobek z nemagnetické nerezové oceli A2/A4, mosazi nebo hliníku	Magnetická lišta je určena pro feromagnetické ocelové nástroje.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Dlouhá nástěnná magnetická lišta / držák na nářadí a nože – délka 60 cm (600 mm) – GEKO G73302**
Typové označení / Model: **GE1222_G73302** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Dlouhá nástěnná magnetická lišta / držák na nářadí a nože – délka 60 cm (600 mm) – GEKO G73302

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost dílenského vybavení a magnetických držáků nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.