Ochranné pracovní rukavice (latex)

# Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 7 (červeno-černé)

**Model: GE1222_G73530 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO G73530 v menší velikosti 7 (S) z červeného polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) a červeným lemem manžety pro zahradnictví, sklad, kompletaci a lehké stavební práce.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / model** | GE1222_G73530 / G73530 |
| **Velikost rukavic** | 7 / S (pro drobnější ruku, obvod dlaně cca 178 mm, délka ruky 171 mm) |
| **Nosný podkladový úplet** | 100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G) |
| **Funkční povrstvení dlaně** | přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / model | GE1222_G73530 / G73530 |
| Velikost rukavic | 7 / S (pro drobnější ruku, obvod dlaně cca 178 mm, délka ruky 171 mm) |
| Nosný podkladový úplet | 100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G) |
| Funkční povrstvení dlaně | přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem |
| Rozsah povrstvení | celá dlaň, vnitřní strana prstů a konečky prstů (prodyšný hřbet) |
| Kategorie OOPP | Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425 |
| Odolnost vůči oděru (EN 388) | úroveň 2 (dobrá otěruvzdornost při měkkém a ohebném úchopu) |
| Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání | úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (odolnost proti trhání) |
| Odolnost proti propíchnutí (EN 388) | úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X) |
| Zakončení zápěstí | pružná červená žebrovaná manžeta s červeným obšitím lemu (vel. 7) |
| Úchopová jistota | hluboce vrásčitý přírodní latex proti vyklouznutí hladkých i vlhkých předmětů |
| Balení / hmotnost páru | 1 pár / cca 52 g |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý červený polyesterový úplet 13G** – 1 pár — přiléhavý korpus velikosti 7 (S) pro drobnější dlaně a úzké prsty
- **2. Černá zdrsněná latexová dlaň** – 2 zóny — měkký protiskluzový povlak tlumící otlaky od rukojetí nářadí
- **3. Latexové obalení konečků prstů** – 10 zakončení — chrání nehty před zeminou, vlhkostí a odřením
- **4. Prodyšný červený hřbet rukavice** – 2 plochy — odvádí pot při zahradnických, balicích a skladových pracích
- **5. Pružná zúžená manžeta** – 2 ks — těsně obepíná štíhlé zápěstí a brání zapadávání hlíny
- **6. Červený obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 7 a zajištění okraje proti párání
- **7. Pružný ohyb palce s latexem** – 2 zóny — jisté sevření zahradnických nůžek, násad a přepravek
- **8. Certifikační potisk GEKO®** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G73530, velikost 7, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — anatomické provedení vel. 7 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — anatomické provedení vel. 7 pro levou ruku

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**Upozornění na přírodní latex – Obsahuje přírodní kaučukový latex, jenž může vyvolat alergické reakce; při podráždění kůže rukavice nepoužívejte.**

**Ochrana očí při střihu větví a manipulaci – Při práci na zahradě, ve skleníku či dílně používejte ochranné brýle dle EN 166.**

**Pevná pracovní obuv – Při zahradních, skladových a stavebních pracích noste uzavřenou pevnou obuv dle EN ISO 20345 / 20347.**

**Zákaz práce u rotujících částí strojů – Nepoužívejte rukavice u nechráněných rotujících vřeten, drtičů větví (v dosahu podavače) a okružních pil.**

**Omezení proti trnům a olejům – Úroveň propíchnutí 1 nechrání před dlouhými trny růží či hřebíky; latex nesmí přijít do styku s oleji a benzínem.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Ověřte potisk na hřbetu rukavice: GEKO® G73530, velikost 7, označení CE a štít EN 388 (2121).
2. Zkontrolujte neporušenost černé zdrsněné latexové vrstvy v dlani a na prstech.
3. Překontrolujte pružnost červené manžety s červeným lemem na zápěstí.
4. Vytřeste z vnitřku rukavic případné kamínky, suché jehličí nebo prach.
5. Ověřte, že rukavice velikosti 7 netlačí v kloubech a neomezují prokrvení prstů.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na čisté a suché ruce; díky velikosti 7 přesně obepnou štíhlejší dlaň bez přebytku úpletu.
2. Upravte pružný náplet nad zápěstím tak, aby dovnitř nepadala zemina ani listí.
3. Používejte při výsadbě a údržbě zahrady, manipulaci s květináči, přepravkami, palivovým dřevem, obaly a ručním nářadím.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte černou latexovou vrstvu před stykem s palivy zahradní techniky, motorovým olejem a ředidly.
5. Po práci opláchněte ulpělou zeminu z latexové dlaně vlažnou vodou, osušte hadříkem a nechte rukavice uschnout ve stínu.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Omývejte pouze vlažnou mýdlovou vodou bez agresivní chemie a sušte volně na stinném, větraném místě. |
| Pravidelně | Nesušte na přímém slunci ani na topných tělesech — UV záření a vysoká teplota způsobují křehnutí latexu. |
| Pravidelně | Ukládejte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; při prodření dlaně nebo uvolnění manžety pár vyměňte. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Tlačení ve špičkách prstů při sevření nářadí | Velikost 7 (S) je pro ruku příliš těsná | Zvolte o číslo větší červeno-černý latexový model G73531 (vel. 8) nebo G73532 (vel. 9). |
| Změknutí a mazlavý povrch černé dlaně | Potřísnění benzínem při dolévání sekačky nebo olejem | Potřísněné latexové rukavice vyřaďte; při servisu motorů používejte nitrilové rukavice G73580 (vel. 8). |
| Propíchnutí trnem při pletí keřů | Pletený hřbet a tenčí meziprstí nejsou odolné proti trnům | Pro stříhání trnitých dřevin použijte silné celokožené rukavice. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 7 (červeno-černé)** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_G73530** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Ochranné pracovní rukavice GEKO máčené v zdrsněném latexu, vel. 7 (červeno-černé) |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.