Osobní ochranné pracovní prostředky – pracovní rukavice

Ochranné pracovní rukavice 3/4 polomáčené v latexové pěně, modro-černé, vel. 8 (M) GEKO G73565

Model: GE1222_G73565 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené ochranné pracovní rukavice velikosti 8 (M) z pružného modrého polyesterového úpletu s rozšířeným 3/4 povrstvením z černé mikroporézní latexové pěny kryjícím dlaň, prsty i klouby ruky pro přesnou montážní, zahradní a stavební práci s menší dlaní.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G73565 (GE1222_G73565)
Velikost rukavic	8 / M (pro menší a střední dlaň, obvod dlaně cca 203 mm)
Kategorie OOPP	Kategorie II (ochrana proti středním mechanickým rizikům dle (EU) 2016/425)
Harmonizované normy	ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 (Mechanická rizika)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G73565 (GE1222_G73565)
Velikost rukavic	8 / M (pro menší a střední dlaň, obvod dlaně cca 203 mm)
Kategorie OOPP	Kategorie II (ochrana proti středním mechanickým rizikům dle (EU) 2016/425)
Harmonizované normy	ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 (Mechanická rizika)
Nosný podkladový úplet	Jemný bezešvý modrý polyesterový úplet (13G) přesně obepínající ruku
Ochranné povrstvení	Černá mikroporézní latexová pěna (Foam Latex) v rozsahu 3/4 rukavice
Rozsah ochrany proti vlhku	Kryje dlaň, celé prsty po celém obvodu i hřbetní klouby
Zakončení zápěstí	Elastický žebrovaný náplet s barevným obšitím lemu
Hmatová citlivost	Vysoká obratnost prstů (stupeň 5 dle EN ISO 21420) při zachování měkkého tlumení
Upozornění na alergeny	Obsahuje přírodní kaučukový latex
ZAKÁZANÉ POUŽITÍ	ZÁKAZ práce u nechráněných točivých částí strojů (vrtačky, soustruhy, frézy)!
Určení	Zahradnictví, přesná montáž, balení a expedice, stavebnictví a údržba

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý modrý polyesterový úplet** – Přiléhavá prodyšná pletenina ve střihu velikosti 8 (M).
- **2. Dlaňová vrstva pěnového latexu** – Protiskluzový měkký povrch pro spolehlivé držení hladkých předmětů.
- **3. Hřbetní 3/4 ochrana kloubů** – Zabraňuje promáčení prstů v orosené trávě a odření kloubů v úzkých místech.
- **4. Prodyšné hřbetní okénko** – Nekrytá modrá pletenina zajišťující odvod tepla a vlhkosti od pokožky.
- **5. Pružná zápěstní manžeta** – Fixuje rukavici na menším zápěstí bez sklouzávání a vnikání hlíny.
- **6. Obšitý okraj nápletu** – Barevné lemování pro snadné rozlišení velikosti 8 v páru.
- **7. Štíhlé prstové návleky** – Umožňují snadné uchopení drobných vrutů, matic a sazenic.
- **8. Zesílené meziprstní ohyby** – Odolávají praskání povlaku při častém svírání zahradních nůžek a nářadí.
- **9. Hřbetní piktogram CE / EN 388** – Přehledné označení modelu GEKO a splněných ochranných norem.
- **10. Pórovitá struktura špiček prstů** – Zajišťuje jistý stisk i na vlhkých plastových a kovových dílech.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Ochrana očí při stříhání větví, balení páskou či práci s nářadím.

Pevná pracovní obuv (EN ISO 20345) – Souběžná ochrana nohou ve skladu, na zahradě i na stavbě.

Sepnuté dlouhé vlasy a přiléhavý oděv – Komplexní bezpečnost při pohybu kolem dopravníků a mechanizace.

Nitrilové rukavice při styku s ropnými látkami – Latex není odolný vůči motorovým olejům a ředidlům.

Hydratační péče o pokožku rukou – Prevence vysušení pokožky po umytí rukou na konci směny.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 8 (M) přesně odpovídá vaší ruce — přečnívající špičky prstů jsou nebezpečné, příliš těsné rukavice unavují dlaň!
2. Zkontrolujte neporušenost černé latexové vrstvy i bezešvého úpletu před zahájením práce.
3. Uživatelé s prokázanou alergií na přírodní latex nesmějí tento typ rukavic používat.
4. Zkontrolujte, zda pracoviště nevyžaduje speciální rukavice proti prořezu (třída C–F), chemikáliím nebo elektrickému napětí!
5. NIKDY nevstupujte v pletených rukavicích k rotujícím vřetenům vrtaček a pil.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte suché rukavice G73565 tak, aby špičky prstů doléhaly až na konec prstových návleků.
2. Využívejte 3/4 povrstvení při přesazování rostlin, pokládce obkladů, přenášení krabic, skla a ručním šroubování.
3. Vyvarujte se kontaktu s ropnými oleji, tuky, benzínem a ostrými plechovými otřepy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Navlhlé rukavice v chladném počasí včas vyměňte za suchý pár, aby nedocházelo k prochladnutí prstů.
5. Po práci rukavice opatrně stáhněte a umyjte si ruce vlažnou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištění od zeminy a prachu opláchněte čistou vlažnou vodou bez agresivních pracích prášků a nechte uschnout ve stínu.
Pravidelně	Nesušte rukavice na přímém slunci, na topných tělesech ani v bubnové sušičce (latex zkřehne).
Pravidelně	Skladujte v originálním obalu v suchém a tmavém prostředí při teplotě +10 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice svírají dlaň a omezují ohyb prstů	Zvolena příliš malá velikost 8 (M) pro širší dlaň	Zvolte větší velikost stejné řady, např. velikost 10 / XL (model GEKO G73567).
Latexový povlak změkl a maže se	Styk rukavice s mazacím olejem, naftou nebo ředidlem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro práci s mazivy používejte nitrilové rukavice.
Vlhkost pronikla skrz modrý hřbet rukavice	Ponoření celé ruky do kbelíku s vodou nad úroveň 3/4 máčení	Model G73565 má větraný hřbet; pro ponoření rukou do vody používejte celomáčené rukavice.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice 3/4 polomáčené v latexové pěně, modro-černé, vel. 8 (M) GEKO G73565**
Typové označení / Model: **GE1222_G73565** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice 3/4 polomáčené v latexové pěně, modro-černé, vel. 8 (M) GEKO G73565

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420
- ČSN EN 388

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.