Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

Zimní silně zateplené pracovní rukavice GREEN (limetkově zeleno-žlutý termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73587

Model: GE1222_G73587 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zimní silně zateplené pracovní rukavice GEKO G73587 řady GREEN ve velikosti 10 (XL) z hrubého fluorescenčního limetkově zeleno-žlutého akrylového termoúpletu s vnitřním česaným froté zateplením a černým vrásčitým latexovým polomáčením dlaně a prstů (EN 388:2016+A1:2018 – 2122X).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73587 (G73587)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada GREEN
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73587 (G73587)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada GREEN
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu
Mechanická odolnost dle EN 388	EN 388:2016+A1:2018 – třída 2 1 2 2 X (oděr 2, prořez 1, další trhání 2, propíchnutí 2)
Nosný úplet a zateplení	Silný limetkově zeleno-žlutý akrylový froté úplet s hustým hřejivým vlasem uvnitř
Povrstvení dlaně a prstů	Černý vrásčitý (crinkle) přírodní kaučukový latex pro neklouzavý úchop v mrazu
Provedení hřbetu ruky	Prodyšný výstražný limetkový termoúplet s potiskem GEKO G73587 CE / EN 388
Zakončení zápěstí	Prodloužená pružná pletená manžeta s černým obšitím okraje (vel. 10)
Upozornění na alergeny	Černé povrstvení obsahuje přírodní latex (může vyvolat alergickou reakci)
Zákaz u rotujících strojů	NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!)
Balení	1 pár rukavic vel. 10

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hrubý zateplený limetkový úplet (pár)** – Silná tepelně izolační vrstva chránící ruce v mrazu a zvyšující viditelnost.
- **2. Černé vrásčité latexové povrstvení dlaně (pár)** – Hluboce zdrsněný povrch s vysokou přilnavostí na mokrém dřevě, kovu i kameni.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Zabraňují provlhnutí konečků prstů a zvyšují odolnost proti oděru.
- **4. Vnitřní česané froté zateplení (uvnitř)** – Měkký izolační kožíšek udržující teplo pokožky.
- **5. Prodyšný limetkově zeleno-žlutý hřbet (pár)** – Omezuje pocení dlaně a usnadňuje vizuální kontrolu polohy rukou.
- **6. Prodloužená žebrovaná manžeta (pár)** – Spolehlivě kryje zápěstí proti profouknutí a zapadávání sněhu.
- **7. Černý obšitý lem manžety (pár)** – Zpevňuje okraj úpletu a barevně rozlišuje velikost 10 (XL).
- **8. Certifikační potisk GEKO G73587 CE (na hřbetu)** – Označení modelu, normy EN 388 (2122) a velikosti.
- **9. Bezešvé pletení prstů (integrované)** – Pohodlný úchop násad a nářadí bez tlačících švů.
- **10. Spojovací etiketa páru (1 ks)** – Originální sepnutí páru při dodání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste pletené rukavice u točivých částí strojů (riziko zachycení a těžkého úrazu ruky)!

Omezení mechanické ochrany (2122X) – EN 388:2016+A1:2018 – rukavice nejsou protipořezové pro práci s motorovou pilou ani ostrými plechy (třída prořezu 1)

Upozornění na přírodní latex – Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex – nevhodné pro osoby s alergií na latex

Zákaz svařování a práce s oleji/rozpouštědly – Nechrání před plamenem, žhavým kovem, kyselinami ani ropnými látkami!

Správná velikost 10 (XL) – Dobře zvolená velikost zachovává obratnost i izolační vzduchovou vrstvu

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost 10 (XL) a ujistěte se, že rukavice netlačí prsty ani nadměrně nepřečnívá.
2. Zkontrolujte černé vrásčité latexové povrstvení dlaně, zda není prasklé či prodřené.
3. Ověřte, že je vnitřní froté vrstva čistá a suchá.
4. Zkontrolujte, že práce neprobíhá u nechráněných rotujících vřeten a kotoučů.
5. Poškozené nebo olejem nasáklé rukavice ihned vyřaďte.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte rukavice na čisté a suché ruce a přetáhněte pružnou manžetu přes zápěstí.
2. Používejte při zimních stavebních, silničních, lesních, skladových a komunálních pracích i při odklízení sněhu.
3. Hrubý vrásčitý černý latex zaručuje jistý úchop lešenářských trubek, hranolů, obrubníků i ručního nářadí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte nepovrstvený pletený hřbet před politím vodou a ropnými kapalinami.
5. Po skončení práce stahujte rukavice postupně za prsty.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Neperte v pračce ani nečistěte chemicky – suché nečistoty vykartáčujte a latexovou dlaň otřete vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Sušte volně při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunce a horkých radiátorů.
Pravidelně	Skladujte v suchém, temném a větraném prostoru (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Studené prsty při práci v mokrém sněhu	Promočení nepovrstveného hřbetu rukavice.	Vyměňte navlhlý pár za suchý záložní pár a mokré rukavice vysušte při pokojové teplotě.
Lepkavost či drolení černého latexu	Styk přírodního latexu s benzínem, naftou nebo motorovým olejem.	Znehodnocený pár vyřaďte; pro práci s oleji používejte nitrilové rukavice.
Rukavice je na ruce příliš velká	Velikost 10 (XL) je pro vaši dlaň nadměrná.	Zvolte menší velikost GEKO GREEN G73586 (vel. 9) nebo G73585 (vel. 8).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní silně zateplené pracovní rukavice GREEN (limetkově zeleno-žlutý termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73587**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73587** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní silně zateplené pracovní rukavice GREEN (limetkově zeleno-žlutý termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73587

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – úroveň 2122X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.