Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

Zimní silně zateplené pracovní rukavice ORANGE (výstražný oranžový termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73592

Model: GE1222_G73592 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zimní silně zateplené ochranné pracovní rukavice GEKO G73592 řady ORANGE ve velikosti 10 (XL) z hrubého fluorescenčního oranžového akrylového termoúpletu s vnitřním česaným froté zateplením a černým vrásčitým latexovým polomáčením dlaně a prstů (EN 388:2016+A1:2018 – 2122X).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73592 (G73592)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada ORANGE
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73592 (G73592)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada ORANGE
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu
Mechanická odolnost dle EN 388	EN 388:2016+A1:2018 – třída 2 1 2 2 X (oděr 2, prořez 1, další trhání 2, propíchnutí 2)
Nosný úplet a zateplení	Silný výstražný oranžový akrylový froté úplet s hřejivým česaným vlasem uvnitř
Povrstvení dlaně a prstů	Černý vrásčitý (crinkle) přírodní kaučukový latex pro jistý úchop v mrazu a vlhku
Provedení hřbetu ruky	Prodyšný oranžový termoúplet s potiskem GEKO CE / EN 388
Zakončení zápěstí	Pružná žebrovaná pletená manžeta s barevným obšitím okraje
Upozornění na alergeny	Černé povrstvení obsahuje přírodní latex (může vyvolat alergickou reakci)
Zákaz u rotujících strojů	NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!)
Balení	1 pár rukavic vel. 10

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hrubý zateplený oranžový úplet (pár)** – Silná tepelně izolační vrstva chránící ruce v mrazu a zvyšující viditelnost.
- **2. Černé vrásčité latexové povrstvení dlaně (pár)** – Hluboce zdrsněný povrch s vysokou přilnavostí na mokrém dřevě, kovu i kameni.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Zabraňují provlhnutí konečků prstů a zvyšují odolnost proti oděru.
- **4. Vnitřní česané froté zateplení (uvnitř)** – Měkká izolační vrstva udržující tělesné teplo pokožky.
- **5. Prodyšný výstražně oranžový hřbet (pár)** – Omezuje pocení dlaně a zaručuje výbornou viditelnost rukou v lese i na stavbě.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta (pár)** – Spolehlivě kryje zápěstí proti profouknutí a zapadávání sněhu.
- **7. Kontrastně obšitý lem manžety (pár)** – Zpevňuje okraj úpletu proti párání.
- **8. Certifikační potisk GEKO CE (na hřbetu)** – Označení normy EN 388 (2122) a velikosti.
- **9. Bezešvé pletení prstů (integrované)** – Pohodlný úchop násad a nářadí bez tlačících vnitřních švů.
- **10. Spojovací etiketa páru (1 ks)** – Originální sepnutí páru při dodání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste pletené rukavice u točivých částí strojů (riziko zachycení a těžkého úrazu ruky)!

Omezení mechanické ochrany (2122X) – EN 388:2016+A1:2018 – rukavice nejsou protipořezové pro práci s motorovou pilou ani ostrými plechy (třída prořezu 1)

Upozornění na přírodní latex – Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex – nevhodné pro osoby s alergií na latex

Zákaz svařování a práce s oleji/rozpouštědly – Nechrání před plamenem, žhavým kovem, kyselinami ani ropnými látkami!

Správná velikost 10 (XL) – Dobře padnoucí velikost zachovává obratnost i izolační vzduchovou vrstvu

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost 10 (XL) a ujistěte se, že rukavice netlačí prsty ani nadměrně nepřečnívá.
2. Zkontrolujte černé vrásčité latexové povrstvení dlaně, zda není prasklé či prodřené.
3. Ověřte, že je vnitřní froté vrstva čistá a suchá.
4. Zkontrolujte, že práce neprobíhá u nechráněných rotujících vřeten a kotoučů.
5. Poškozené nebo olejem nasáklé rukavice ihned vyřaďte.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte rukavice na čisté a suché ruce a přetáhněte pružnou manžetu přes zápěstí.
2. Používejte při zimních stavebních, silničních, lesních, skladových a komunálních pracích i při odklízení sněhu.
3. Hrubý vrásčitý černý latex zaručuje jistý úchop trubek, kulatiny, obrubníků i ručního nářadí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte nepovrstvený pletený hřbet před politím vodou a ropnými kapalinami.
5. Po skončení práce stahujte rukavice postupně za prsty.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Neperte v pračce ani nečistěte chemicky – suché nečistoty vykartáčujte a latexovou dlaň otřete vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Sušte volně při pokojové teplotě mimo dosah přímého slunce a horkých radiátorů.
Pravidelně	Skladujte v suchém, temném a větraném prostoru (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Studené prsty při práci v mokrém sněhu	Promočení nepovrstveného hřbetu rukavice.	Vyměňte navlhlý pár za suchý záložní pár a mokré rukavice vysušte při pokojové teplotě.
Lepkavost či drolení černého latexu	Styk přírodního latexu s benzínem, naftou nebo motorovým olejem.	Znehodnocený pár vyřaďte; pro práci s oleji používejte nitrilové rukavice.
Rukavice je na ruce příliš velká	Velikost 10 (XL) je pro vaši dlaň nadměrná.	Zvolte menší velikost GEKO ORANGE G73590 (vel. 8) nebo velikost 9.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní silně zateplené pracovní rukavice ORANGE (výstražný oranžový termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73592**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73592** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní silně zateplené pracovní rukavice ORANGE (výstražný oranžový termoúplet / černý latex), vel. 10 (XL) – GEKO G73592

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – úroveň 2122X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.