Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

# Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 8 (M) – GEKO G73595

**Model: GE1222_G73595 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice GEKO G73595 řady BLUE ve velikosti 8 (M) z hustého černého akrylového termoúpletu s vnitřním česaným froté zateplením a sytě modrým zdrsněným (vrásčitým) latexovým polomáčením dlaně a prstů pro jistý úchop v mrazu a vlhku.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / Model** | GE1222_G73595 (G73595) |
| **Výrobce / Řada** | GEKO – zimní řada BLUE |
| **Velikost rukavic** | 8 / M |
| **Kategorie OOPP** | Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / Model | GE1222_G73595 (G73595) |
| Výrobce / Řada | GEKO – zimní řada BLUE |
| Velikost rukavic | 8 / M |
| Kategorie OOPP | Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu |
| Mechanická odolnost | EN 388 (ochrana proti oděru, roztržení a propíchnutí při všeobecné manipulaci) |
| Nosný úplet a zateplení | Černý bezešvý akrylový úplet s hřejivým česaným froté vlasem uvnitř |
| Povrstvení dlaně a prstů | Modrý vrásčitý (crinkle) přírodní kaučukový latex pro neklouzavý úchop |
| Provedení hřbetu ruky | Prodyšný černý termoúplet s potiskem GEKO G73595 CE / EN 388 (vel. 8) |
| Zakončení zápěstí | Pružná černá pletená manžeta s bílým obšitím okraje |
| Upozornění na alergeny | Modré povrstvení obsahuje přírodní latex (může vyvolat alergickou reakci) |
| Zákaz u rotujících strojů | NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!) |
| Balení | 1 pár rukavic vel. 8 |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černý zateplený termoúplet rukavice (pár)** – Silný akrylový úplet chránící ruce před chladem a prakticky odolávající zašpinění.
- **2. Modré vrásčité latexové povrstvení dlaně (pár)** – Hluboce strukturovaný povrch zaručující pevný úchop mokrých i namrzlých předmětů.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Chrání prsty před oděrem a kontaktním chladem kovového nářadí.
- **4. Vnitřní česané froté zateplení (uvnitř)** – Měkká izolační vrstva zadržující tělesné teplo.
- **5. Prodyšný černý hřbet ruky (pár)** – Umožňuje odvod vodních par při intenzivní fyzické práci.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta (pár)** – Fixuje rukavici na zápěstí a brání zapadávání sněhu.
- **7. Bílé obšití okraje manžety (pár)** – Zpevňuje náplet proti párání a označuje velikostní variantu 8.
- **8. Certifikační potisk GEKO G73595 CE (na hřbetu)** – Označení modelu, norem a velikosti 8.
- **9. Bezešvé ergonomické prsty (integrované)** – Zajišťují obratnost bez otlaků od vnitřních švů.
- **10. Spojovací etiketa páru (1 ks)** – Spotřebitelské sepnutí páru při dodání.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste pletené rukavice u točivých částí strojů (vrtačky, soustruhy, kotoučové pily) – hrozí vtažení ruky!**

**Rozsah mechanické ochrany – EN 388 – určeno pro běžnou stavební a skladovou manipulaci, nikoliv jako protipořezové rukavice k řetězovým pilám**

**Upozornění na přírodní latex – Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex – nevhodné pro osoby s alergií na latex**

**Zákaz svařování a práce s oleji/chemikáliemi – Rukavice nechrání před plamenem, horkými předměty, kyselinami ani ropnými produkty!**

**Správná velikost 8 (M) – Rukavice nesmí škrtit prsty, aby byla zachována cirkulace krve v mrazu**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Vyzkoušejte velikost 8 (M) na suché ruce a ověřte volný ohyb prstů.
2. Zkontrolujte modrou vrásčitou latexovou vrstvu, zda není prodřená, prasklá nebo zpuchřelá.
3. Ujistěte se, že vnitřní froté podšívka je zcela suchá a čistá.
4. Ověřte, že práce neprobíhá v blízkosti nechráněných rotujících nástrojů.
5. Poškozené rukavice okamžitě vyřaďte a vyměňte za nový pár.

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na čisté a suché ruce a urovnejte pružnou manžetu na zápěstí.
2. Využívejte pro zimní stavební práce, montáže, manipulaci s lešením, dřevem, dlažbou, skladovou logistiku a úklid sněhu.
3. Vrásčitý modrý latex poskytuje vysoké tření při držení kluzkých trubek, násad nářadí i přepravek.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte nepovrstvený černý pletený hřbet před promáčením vodou a kontaktem s oleji či benzínem.
5. Po práci sejměte rukavice postupným uvolněním prstů.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Neperte v pračce ani nečistěte chemicky – zaschlé nečistoty jemně vykartáčujte a modrou dlaň otřete vlažnou vodou. |
| Pravidelně | Sušte volně rozložené při pokojové teplotě mimo horké radiátory a přímé sluneční záření. |
| Pravidelně | Skladujte v suchém, temném a větraném prostoru (+5 až +25 °C). |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Prochladnutí rukou při práci v mokrém sněhu | Navlhnutí nepovrstveného hřbetu rukavice nebo potu uvnitř. | Střídejte během směny dva suché páry a vlhký pár nechte vyschnout v teple místnosti. |
| Lepkavost nebo drolení modré latexové vrstvy | Kontakt přírodního latexu s olejem, naftou, benzínem nebo sušení na topení. | Poškozený pár vyřaďte; pro zaolejované součásti zvolte rukavice s nitrilovým máčením. |
| Rukavice je na ruce příliš těsná | Velikost 8 (M) je pro vaši dlaň malá. | Zvolte větší velikost GEKO BLUE G73596 (vel. 9) nebo G73597 (vel. 10). |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

| | |
|---|---|
| **Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** | **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika |
| **Identifikační údaje (IČO):** | 21946288 |
| **Výrobek a obchodní název:** | **Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 8 (M) – GEKO G73595** |
| **Typové označení / Model:** | **GE1222_G73595** (Značka: GEKO) |
| **Funkce a určení zařízení:** | Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 8 (M) – GEKO G73595 |

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.