Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 10 (XL) – GEKO G73597

Model: GE1222_G73597 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice GEKO G73597 řady BLUE ve velikosti 10 (XL) z hustého černého akrylového termoúpletu s vnitřním česaným froté zateplením a sytě modrým zdrsněným (vrásčitým) latexovým polomáčením dlaně a prstů pro jistý úchop v mrazu a vlhku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73597 (G73597)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada BLUE
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73597 (G73597)
Výrobce / Řada	GEKO – zimní řada BLUE
Velikost rukavic	10 / XL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu
Mechanická odolnost	EN 388:2016+A1:2018 (ochrana proti oděru, roztržení a propíchnutí)
Nosný úplet a zateplení	Černý bezešvý akrylový úplet s hřejivým česaným froté vlasem uvnitř
Povrstvení dlaně a prstů	Modrý vrásčitý (crinkle) přírodní kaučukový latex pro neklouzavý úchop
Provedení hřbetu ruky	Prodyšný černý termoúplet s potiskem GEKO G73597 CE / EN 388 (vel. 10)
Zakončení zápěstí	Pružná černá žebrovaná pletená manžeta
Upozornění na alergeny	Modré povrstvení obsahuje přírodní latex (může vyvolat alergickou reakci)
Zákaz u rotujících strojů	NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!)
Balení	1 pár rukavic vel. 10

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černý zateplený termoúplet rukavice (pár)** – Silný akrylový úplet chránící ruce před chladem a odolávající znečištění.
- **2. Modré vrásčité latexové povrstvení dlaně (pár)** – Hluboce strukturovaný povrch zaručující pevný úchop mokrých i namrzlých předmětů.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Chrání prsty před oděrem a kontaktním chladem kovového nářadí.
- **4. Vnitřní česané froté zateplení (uvnitř)** – Měkká izolační vrstva zadržující tělesné teplo.
- **5. Prodyšný černý hřbet ruky (pár)** – Umožňuje odvod vodních par při intenzivní fyzické práci.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta (pár)** – Fixuje rukavici na zápěstí a brání zapadávání sněhu.
- **7. Obšitý okraj manžety (pár)** – Zpevňuje náplet proti párání a rozlišuje velikost 10.
- **8. Certifikační potisk GEKO G73597 CE (na hřbetu)** – Označení modelu G73597, norem a velikosti 10.
- **9. Bezešvé ergonomické prsty (integrované)** – Zajišťují obratnost bez otlaků od vnitřních švů.
- **10. Spojovací etiketa páru (1 ks)** – Spotřebitelské sepnutí páru při dodání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste pletené rukavice u točivých částí strojů (vrtačky, soustruhy, kotoučové pily) – hrozí vtažení ruky!

Rozsah mechanické ochrany – EN 388 – určeno pro běžnou stavební a skladovou manipulaci, nikoliv jako protipořezové rukavice k řetězovým pilám

Upozornění na přírodní latex – Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex – nevhodné pro osoby s alergií na latex

Zákaz svařování a práce s oleji/chemikáliemi – Rukavice nechrání před plamenem, horkými předměty, kyselinami ani ropnými produkty!

Správná velikost 10 (XL) – Rukavice musí přesně sedět pro zachování citu i tepelné izolace

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte velikost 10 (XL) na suché ruce a ověřte volný ohyb prstů.
2. Zkontrolujte modrou vrásčitou latexovou vrstvu, zda není prodřená, prasklá nebo zpuchřelá.
3. Ujistěte se, že vnitřní froté podšívka je zcela suchá a čistá.
4. Ověřte, že práce neprobíhá v blízkosti nechráněných rotujících nástrojů.
5. Poškozené rukavice okamžitě vyřaďte a vyměňte za nový pár.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na čisté a suché ruce a urovnejte pružnou manžetu na zápěstí.
2. Využívejte pro zimní stavební práce, montáže, manipulaci s lešením, dřevem, dlažbou, skladovou logistiku a úklid sněhu.
3. Vrásčitý modrý latex poskytuje vysoké tření při držení kluzkých trubek, násad nářadí i přepravek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte nepovrstvený černý pletený hřbet před promáčením vodou a kontaktem s oleji či benzínem.
5. Po práci sejměte rukavice postupným uvolněním prstů.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Neperte v pračce ani nečistěte chemicky – zaschlé nečistoty jemně vykartáčujte a modrou dlaň otřete vlažnou vodou.
Pravidelně	Sušte volně rozložené při pokojové teplotě mimo horké radiátory a přímé sluneční záření.
Pravidelně	Skladujte v suchém, temném a větraném prostoru (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prochladnutí rukou při práci v mokrém sněhu	Navlhnutí nepovrstveného hřbetu rukavice nebo potu uvnitř.	Střídejte během směny dva suché páry a vlhký pár nechte vyschnout v teple místnosti.
Lepkavost nebo drolení modré latexové vrstvy	Kontakt přírodního latexu s olejem, naftou, benzínem nebo sušení na topení.	Poškozený pár vyřaďte; pro zaolejované součásti zvolte rukavice s nitrilovým máčením.
Rukavice je na ruce příliš volná	Velikost 10 (XL) je pro vaši dlaň nadměrná.	Zvolte menší velikost GEKO BLUE G73596 (vel. 9) nebo G73595 (vel. 8).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 10 (XL) – GEKO G73597**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73597** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní rukavice BLUE s modrým zdrsněným latexem a černým termoúpletem, vel. 10 (XL) – GEKO G73597

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.