Úklidové, koupelnové a autokosmetické pomůcky – ruční stěrky na skla a zrcadla

Ruční stěrka na skla, okna, zrcadla a autoskla 25 cm s ergonomickou rukojetí (černo-modrá) – GEKO G73860

Model: GE1222_G73860 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická ruční stěrka GEKO G73860 se záběrem 25 cm (250 mm), pružnou modrou silikon-pryžovou stírací lištou nezanechávající šmouhy a ergonomicky prohnutou dvoukomponentní černo-modrou protiskluzovou rukojetí se závěsným otvorem pro rychlé stírání oken, zrcadel, sprchových koutů, obkladů i autoskel.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73860 (GEKO G73860)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ pomůcky	Ruční stěrka na okna, skla, zrcadla a hladké plochy
Pracovní šířka stírací lišty	25 cm (250 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73860 (GEKO G73860)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ pomůcky	Ruční stěrka na okna, skla, zrcadla a hladké plochy
Pracovní šířka stírací lišty	25 cm (250 mm)
Celková délka stěrky	~24 – 26 cm
Materiál stírací břitové lišty	Měkký pružný elastomer / silikonová pryž (modrá) — hladký skluz bez vrzání a bez šmouh
Materiál nosného T-těla	Odolný černý polypropylen (PP) s logem GEKO — 100% korozivzdorný ve vlhku
Rukojeť	Ergonomicky prohnutá dvoukomponentní rukojeť (černá/modrá TPR protiskluzová zóna)
Závěsný prvek	Integrovaný otvor na konci rukojeti pro zavěšení na háček
Hmotnost	~0,085 kg
Odolnost chemikáliím	Odolná běžným čističům skel s alkoholem, saponátům i zimním kapalinám do ostřikovačů
Určení	Domácí i komerční mytí oken, výloh, zrcadel, skleněných zástěn sprchových koutů a skel automobilů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná modrá stírací lišta 25 cm (1×)** – Rovný měkký břit dokonale kopíruje sklo a jedním tahem odvádí vodu i pěnu bez kapek.
- **2. Černá pevná nosná lišta GEKO (1×)** – Drží stírací břit v ideální přímce po celé šířce 250 mm.
- **3. Zaoblené boční rohy lišty (2×)** – Zabraňují poškrábání okenních rámů, těsnění sprchových koutů či laku sloupků automobilu.
- **4. Prohnutý krček rukojeti (1×)** – Nastavuje přirozený pracovní úhel ~35–45° břitu vůči svislé skleněné tabuli.
- **5. Dvoukomponentní rukojeť Soft-Grip (1×)** – Modro-černý protiskluzový povrch jistě sedí i v mokré dlani nebo v úklidových rukavicích.
- **6. Opěrná zóna pro palec** – Umožňuje rovnoměrný jemný přítlak přesně do středu T-hlavice.
- **7. Závěsný otvor na konci rukojeti (1×)** – Umožňuje skladování ve svislé poloze mimo kontakt břitu s podložkou!
- **8. Vyztužený spoj krčku a lišty** – Tuhé jednodílné přenesení síly do obou krajů 25cm břitu.
- **9. Nekovová konstrukce (0 % kovu)** – Nikdy nerezaví v koupelně a při upuštění ve sprchovém koutu nerozbije dlažbu tak snadno jako těžká kovová stěrka.
- **10. Oboustranně hladký profil břitu** – Snadné opláchnutí pod tekoucí vodou.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ naklánění z otevřených oken ve výšce a stoupání na parapety! – Při mytí vnějších oken ve vyšších patrech nikdy nestoupejte na okenní parapet ani nevratké židle — používejte stabilní schůdky nebo teleskopické pomůcky z bezpečného postoje!

Ochrana pokožky rukou při práci s čisticí chemií – Při delším mytí odmašťovacími prostředky používejte úklidové rukavice.

POZOR na písek a kamínky na čelním skle automobilu! – Před setřením autoskla stěrkou vždy sklo nejprve vydatně omyjte vodou/houbou — tažení suchého písku pod břitem poškrábe sklo!

ZÁKAZ používání jako škrabky na námrazu a led! – Měkký modrý elastomer je určen na kapalnou vodu — dřením o ostrý led na skle se břit okamžitě potrhá a začne dělat čáry!

Nepoužívejte s organickými rozpouštědly (aceton, nitroředidlo) – Rozpouštědla naleptávají plastové tělo i elastomerovou lištu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým použitím přejeďte prstem nebo vlhkým hadříkem po hraně 25cm modrého břitu, abyste odstranili zrnka prachu a nečistot.
2. Zkontrolujte, že myté sklo je rovnoměrně navlhčené vodou s kapkou čističe skel (na zcela suchém skle břit drhne a poskakuje!).
3. Připravte si suchou utěrku z mikrovlákna na otírání stírací lišty mezi tahy.
4. Ověřte, že na skle nejsou zatvrdlé kapky barvy či malty (ty nejprve opatrně odstraňte žiletkovou škrabkou za mokra).
5. Zkontrolujte čistotu rukojeti.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Umyjte sklo nebo zrcadlo rozmývákem/houbou s roztokem čističe skel.
2. Přiložte modrý břit stěrky G73860 k hornímu okraji skla pod úhlem **~30–45°** s lehkým přítlakem (netlačte velkou silou, aby se břit nepřehnul naplocho!).
3. Plynulým tahem shora dolů (nebo vodorovnou esíčkovou technikou s 2–3cm překryvem předchozího pruhu) setřete špinavou vodu ze skla.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po každém pruhu otřete modrý břit hadříkem z mikrovlákna — tím předejdete vzniku vodních linek na okrajích tahu!
5. Na závěr setřete mikrovláknem spodní okraj u okenního těsnění a stěrku opláchněte čistou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po použití stěrku opláchněte vlažnou vodou od zbytků saponátu a vodního kamene.
Pravidelně	VŽDY skladujte stěrku zavěšenou za otvor v rukojeti nebo položenou hřbetem dolů — nikdy ji nenechávejte opřenou vahou přímo na měkkém modrém břitu, který by se zvlnil!
Pravidelně	Chraňte břit před přímým kontaktem s horkým topným žebříkem v koupelně.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Stěrka zanechává na skle tenkou souvislou vodní čáru	Na břitu ulpěl chloupek, smítko prachu nebo zaschlá kapka	Otřete hranu modré lišty čistým mokrým hadříkem z mikrovlákna mezi dvěma prsty.
Břit po skle poskakuje a vrže	Sklo je již suché a zcela odmaštěné nebo je stěrka držena příliš kolmo (90°)	Navlhčete sklo vodou s kapkou saponátu a skloňte rukojeť blíže ke sklu na úhel ~35°.
U krajů 25cm záběru zůstává nestřený proužek	Příliš silný tlak na rukojeť prohýbá střed lišty, nebo byl břit zdeformován špatným skladováním	Stírejte pouze zlehka vahou ruky; zvlněný břit ponořte na 2 minuty do teplé vody (~50 °C) pro vyrovnání paměti elastomeru.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Ruční stěrka na skla, okna, zrcadla a autoskla 25 cm s ergonomickou rukojetí (černo-modrá) – GEKO G73860**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73860** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Ruční stěrka na skla, okna, zrcadla a autoskla 25 cm s ergonomickou rukojetí (černo-modrá) – GEKO G73860

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality GEKO pro úklidové pomůcky z PP/TPE

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.