Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice

Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 11 (XXL) – GEKO G75003

Model: GE1222_G75003 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zateplené zimní ochranné pracovní rukavice GEKO G75003 ve velikosti 11 (XXL) z vysoce viditelného fluorescenčního žluto-zeleného termoúpletu s vnitřním česaným zateplením a černou protiskluzovou vrstvou zdrsněného přírodního latexu v dlani a na prstech (EN 388:2016+A1:2018 – 2122X).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G75003 (G75003)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	11 / XXL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G75003 (G75003)
Výrobce	GEKO
Velikost rukavic	11 / XXL
Kategorie OOPP	Kategorie II – ochrana proti středním mechanickým rizikům a chladu
Mechanická odolnost dle EN 388	EN 388:2016+A1:2018 – třída 2 1 2 2 X (oděr 2, prořez 1, další trhání 2, propíchnutí 2)
Nosný úplet a zateplení	Bezešvý fluorescenční žlutý zateplený froté/akrylový úplet s hřejivým vlasem uvnitř
Povrstvení dlaně a prstů	Černý zdrsněný (crinkle / pěnový) přírodní latex pro jistý úchop v chladu a vlhku
Provedení hřbetu ruky	Nepovrstvený prodyšný fluorescenční úplet s potiskem CE / EN 388 GEKO
Zakončení zápěstí	Pružná pletená manžeta s barevným obšitím lemu
Upozornění na alergeny	Povrstvení obsahuje přírodní kaučukový latex (může vyvolat alergickou reakci)
Zákaz u rotujících strojů	NEPOUŽÍVEJTE u nechráněných rotujících vřeten, vrtaček a pil (riziko namotání!)
Balení	1 pár rukavic vel. 11

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zateplený fluorescenční úplet rukavice (pár)** – Dvouvrstvý hřejivý úplet chránící ruce před chladem a zvyšující viditelnost.
- **2. Černé zdrsněné latexové povrstvení dlaně (pár)** – Pružná neklouzavá vrstva zůstávající ohebná i při nízkých zimních teplotách.
- **3. Povrstvené špičky prstů (10 prstů)** – Chrání prsty před oděrem a vlhkostí při uchopování studeného kovu, dřeva a cihel.
- **4. Vnitřní česaná termoizolační vrstva (uvnitř)** – Měkký froté vlas zadržující ohřátý vzduch kolem pokožky ruky.
- **5. Prodyšný fluorescenční hřbet ruky (pár)** – Odvádí přebytečné teplo a pot při fyzické práci.
- **6. Pružná žebrovaná manžeta na zápěstí (pár)** – Zabraňuje sklouzávání rukavice a vnikání sněhu či nečistot.
- **7. Obšitý barevný okraj manžety (pár)** – Zpevňuje lem proti párání a usnadňuje rozlišení velikosti.
- **8. Certifikační potisk GEKO CE EN 388 (na hřbetu)** – Trvalé označení normy EN 388:2016+A1:2018 (2122X) a velikosti.
- **9. Bezešvé pletené meziprstí (integrované)** – Zabraňuje otlakům při celodenní manipulaci s nářadím.
- **10. Spojovací etiketa / závěs páru (1 ks)** – Spotřebitelské označení páru při dodání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ U ROTUJÍCÍCH STROJŮ! – EN ISO 21420 / EN 388 – nikdy nenoste pletené rukavice tam, kde hrozí zachycení a vtažení ruky rotujícím vrtákem, kotoučem či hřídelí!

Omezení mechanické ochrany (2122X) – EN 388:2016+A1:2018 – rukavice nejsou protipořezové pro práci s řetězovou pilou ani ostrými noži (třída prořezu 1)

Upozornění na přírodní latex – Osoby s přecitlivělostí na přírodní kaučukový latex nesmí rukavice používat; při podráždění pokožky práci přerušte

Zákaz kontaktu s ohněm a chemikáliemi – Rukavice nechrání před plamenem, horkými předměty při svařování, kyselinami ani ropnými rozpouštědly!

Správná velikost 11 (XXL) – Příliš volná rukavice snižuje jistotu úchopu, příliš těsná omezuje krevní oběh v mrazu

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 11 (XXL) odpovídá vaší dlani a prsty dosahují přirozeně do špiček bez škrcení.
2. Před každým nasazením prohlédněte černou latexovou vrstvu dlaně, zda není prodřená, roztržená nebo ztvrdlá.
3. Zkontrolujte, že vnitřní zateplený úplet je čistý a zcela suchý (mokrá rukavice v mrazu naopak odvádí teplo z ruky!).
4. Ujistěte se, že na pracovišti nepracujete u otevřených rotujících částí strojů s rizikem namotání.
5. Protržené nebo olejem prosáklé rukavice ihned vyřaďte a nahraďte novým párem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché a čisté ruce a přetáhněte pružnou pletenou manžetu přes zápěstí (pod nebo přes rukáv zimní bundy).
2. Využívejte rukavice pro zimní stavební a montážní práce, logistiku, nakládku materiálu, odklízení sněhu, lesní a komunální údržbu.
3. Zdrsněný černý latex zajišťuje pevný úchop lopat, lešenářských trubek, bednění i vlhkých krabic.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vyhněte se ponořování hřbetní textilní části rukavice do vody nebo olejů – povrstvená je pouze dlaň a prsty.
5. Při sejmutí stahujte rukavice postupně za prsty, nikoliv prudkým škubnutím za pletenou manžetu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Rukavice nejsou určeny k praní v pračce ani k chemickému čištění (praní snižuje izolační a mechanické vlastnosti) – hrubé nečistoty okartáčujte na sucho nebo otřete vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Vlhké rukavice sušte volně rozložené při pokojové teplotě – nikdy je nepokládejte přímo na horké topení ani na přímé slunce (přírodní latex degraduje UV zářením a horkem!).
Pravidelně	Skladujte v suchém, temném a větraném skladu (+5 až +25 °C); opotřebené rukavice zlikvidujte dle druhu kontaminace.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ruce v mrazu rychle prochladnou	Rukavice navlhly potem či rozbředlým sněhem na nepovrstveném hřbetu.	Při práci v mokrém sněhu mějte připravený druhý suchý pár na výměnu a vlhký pár vysušte.
Latex na dlani lepí nebo praská	Kontakt s benzínem, motorovým olejem, ředidlem nebo sušení na horkém radiátoru.	Přírodní latex neodolává ropným látkám – poškozený pár vyřaďte; pro práci s oleji volte nitrilové rukavice.
Zhoršený cit v prstech při uchopování vrutů	Nevhodně zvolená nadměrná velikost 11 na menší ruku.	Zvolte přesně padnoucí menší velikost (např. G75000 vel. 8 nebo G75001 vel. 9).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 11 (XXL) – GEKO G75003**
Typové označení / Model:	**GE1222_G75003** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené fluorescenční pracovní rukavice s zdrsněným latexovým polomáčením, vel. 11 (XXL) – GEKO G75003

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020 / EN 420 (Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkušební metody)
- EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – úroveň 2122X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.