Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 7 (růžové)

Model: GE1222_G75010 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Barevně kódované bezešvé pracovní rukavice GEKO G75010 v menší velikosti 7 (S) z malinově růžového polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) pro zahradnictví, květinářství, kompletaci a sklad.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75010 / G75010 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	7 / S (pro drobnější ruku, obvod dlaně cca 178 mm, délka ruky 171 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně malinově růžový úplet + růžový lem manžety = velikost 7
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (růžový, hustota pletení 13G)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75010 / G75010 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	7 / S (pro drobnější ruku, obvod dlaně cca 178 mm, délka ruky 171 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně malinově růžový úplet + růžový lem manžety = velikost 7
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (růžový, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a konečky prstů (prodyšný hřbet)
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (dobrá otěruvzdornost při měkkém a citlivém úchopu)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (odolnost proti trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	prodloužená pružná růžová žebrovaná manžeta se zpevněným lemem
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 50 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý růžový polyesterový úplet 13G** – 1 pár — přiléhavý korpus velikosti 7 (S) pro drobnější ženské či juniorské dlaně
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — měkký protiskluzový povlak pro jisté držení květináčů, obalů a nářadí
- **3. Latexové obalení konečků prstů** – 10 zakončení — chrání nehty před hlínou, vlhkostí a mechanickým oděrem
- **4. Prodyšný růžový hřbet rukavice** – 2 plochy — plynulé odvětrávání ruky při práci ve skleníku, zahradě i skladu
- **5. Pružná zúžená žebrovaná manžeta** – 2 ks — těsně obepíná štíhlé zápěstí a brání zapadávání zeminy
- **6. Růžový obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 7 a ochrana proti třepení úpletu
- **7. Pružné latexové sedlo palce** – 2 zóny — přirozená ohebnost při střihu zahradnickými nůžkami a vázání
- **8. Certifikační potisk GEKO® na obou rukavicích** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G75010, velikost 7, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 7 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 7 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergickou reakci; při zarudnutí pokožky rukavice nepoužívejte.

Ochrana zraku při zahradních a skladových pracích – Při střihu větví, páskování a práci v prašném prostředí noste brýle dle EN 166.

Pevná pracovní obuv – Při zahradnických a skladových činnostech používejte uzavřenou obuv dle EN ISO 20345 / 20347.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Nepoužívejte rukavice v dosahu nechráněných točivých vřeten, podavačů a okružních pil.

Omezení proti trnům a olejům – Třída propíchnutí 1 nechrání před ostrými trny růží; přírodní latex chraňte před oleji a benzínem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na růžovém hřbetu obou rukavic: GEKO® G75010, velikost 7, CE a EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani — nesmí vykazovat trhliny, lepkavost ani prodření.
3. Ověřte pružnost růžové žebrované manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý.
5. Vyzkoušejte volnost pohybu prstů — pokud rukavice vel. 7 tlačí, zvolte vel. 8 žlutou (G75011).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte růžové rukavice velikosti 7 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do latexových špiček.
2. Upravte pružnou manžetu na zápěstí tak, aby dovnitř nepadal substrát ani nečistoty.
3. Výrazná růžová barva zajišťuje perfektní přehled v zahradě i snadné rozlišení velikosti 7 ve společném skladu OOPP.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Využívejte při výsadbě rostlin, aranžování, sklizni ovoce a zeleniny (mimo trnité keře), balení zboží a domácí dílně.
5. Po práci smyjte zeminu z černé dlaně vlažnou vodou, osušte hadříkem a nechte rukavice uschnout ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou mýdlovou vodou do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Nesušte na radiátorech ani za oknem na slunci — předejdete zkřehnutí přírodního latexu.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; poškozené rukavice vyměňte za nový pár.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice vel. 7 svírá prsty a dlaň	Obvod ruky vyžaduje větší velikost řady G7501x	Zvolte vel. 8 žlutou (G75011) nebo vel. 9 oranžovou (G75012).
Změknutí černé latexové dlaně	Kontakt s olejem, mastí nebo benzínem	Vyřaďte naleptaný pár a pro olejové úkony použijte nitrilové rukavice.
Propíchnutí úpletu trnem při řezu růží	Polyesterový hřbet 13G není odolný proti trnům	Pro údržbu trnitých keřů použijte silné kožené zahradnické rukavice.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 7 (růžové)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75010** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 7 (růžové)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.