Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 8 (žluté)

Model: GE1222_G75011 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Barevně kódované bezešvé pracovní rukavice GEKO G75011 ve velikosti 8 (M) z jasně žlutého polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) pro vysokou viditelnost rukou při logistice, stavbě a zahradnictví.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75011 / G75011 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	8 / M (pro obvod dlaně cca 203 mm, délka ruky 182 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně jasně žlutý úplet + žlutý lem manžety = velikost 8
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (signálně žlutý, hustota pletení 13G)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75011 / G75011 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	8 / M (pro obvod dlaně cca 203 mm, délka ruky 182 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně jasně žlutý úplet + žlutý lem manžety = velikost 8
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (signálně žlutý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a konečky prstů (prodyšný hřbet)
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (spolehlivá mechanická odolnost s vysokou ohebností)
Odolnost proti prořípnutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (odolnost proti trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	prodloužená pružná žlutá žebrovaná manžeta se zpevněným lemem
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 55 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý jasně žlutý polyesterový úplet 13G** – 1 pár — kontrastní korpus velikosti 8 (M) s výbornou viditelností v šeru
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — protiskluzový povlak zajišťující pevný úchop hladkých obalů a nářadí
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — chrání nehtová lůžka při manipulaci se zbožím a materiálem
- **4. Prodyšný žlutý hřbet rukavice** – 2 plochy — plynulé odvětrávání tepla a potu
- **5. Prodloužená pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — pevná a pohodlná fixace rukavice na zápěstí
- **6. Žlutý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 8 a zpevnění lemu manžety
- **7. Pružné latexové sedlo palce** – 2 zóny — odolává ohybu při práci s ručním nářadím a přepravkami
- **8. Certifikační potisk GEKO® na obou rukavicích** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G75011, velikost 8, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 8 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 8 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Obsahuje přírodní latex, jenž může u citlivých osob způsobit alergickou kožní reakci.

Ochrana zraku ve skladu a na stavbě – Při páskování, řezání a nakládce sypkých či kusových hmot používejte brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Při manipulaci s paletami a stavebním materiálem noste obuv dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících strojů – Nepoužívejte rukavice v dosahu nechráněných točivých vřeten vrtaček, dopravníků a pil.

Chraňte před ropnými produkty – Přírodní latex degraduje v kontaktu s oleji, naftou a benzínem — pro mastné díly zvolte nitril G73580.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na žlutém hřbetu obou rukavic: GEKO® G75011, velikost 8, CE a EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani — nesmí být natržený, zpuchřelý ani lepkavý.
3. Ověřte pružnost žluté žebrované manžety na zápěstí.
4. Ujistěte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 8 (M) bez omezování pohybu prstů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte žluté rukavice velikosti 8 na čisté a suché ruce a vyrovnejte prsty až do špiček.
2. Přetáhněte pružnou manžetu přes zápěstí.
3. Signálně žlutý hřbet zlepšuje viditelnost rukou při navádění techniky, expedici v pološerých skladech a zahradních pracích.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Využívejte při balení, vychystávání zboží, montáži, zahradnictví a lehkých stavebních úkonech bez přítomnosti olejů.
5. Po práci oklepejte prach a uložte rukavice na suché stinné místo mimo zdroje tepla a UV záření.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omyjte vlažnou vodou s jemným mýdlem do 30 °C a nechte volně uschnout při pokojové teplotě ve stínu.
Pravidelně	Nesušte na přímém slunci ani na topných tělesech — zabráníte ztvrdnutí latexové vrstvy.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené rukavice ihned vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice v barevné řadě G7501x	Těsná nebo volná dlaň	Zvolte menší vel. 7 růžovou (G75010) nebo větší vel. 9 oranžovou (G75012).
Lepkavost černé dlaně po styku s mazivem	Naleptání přírodního latexu minerálním olejem	Vyřaďte poškozený pár a pro olejové provozy zvolte nitrilové rukavice G73580 (vel. 8).
Rychlé ušpinění žlutého hřbetu v šmíru	Světlý polyesterový úplet absorbuje tmavé nečistoty	Pro silně špinavé provozy zvolte červeno-černý latexový model G73531 (vel. 8).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 8 (žluté)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75011** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 8 (žluté)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.