Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 9 (oranžové)

Model: GE1222_G75012 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Barevně kódované bezešvé pracovní rukavice GEKO G75012 v univerzální velikosti 9 (L) ze signálně oranžového polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) pro stavbu, dopravu, komunální služby a sklad.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75012 / G75012 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně signálně oranžový úplet + oranžový lem manžety = velikost 9
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (oranžový, hustota pletení 13G)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75012 / G75012 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně signálně oranžový úplet + oranžový lem manžety = velikost 9
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (oranžový, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a konečky prstů (prodyšný hřbet)
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (dobrá otěruvzdornost při zachování vysoké flexibility)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (odolnost proti trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	prodloužená pružná oranžová žebrovaná manžeta se zpevněným lemem
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 60 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý signálně oranžový polyesterový úplet 13G** – 1 pár — výrazný korpus velikosti 9 (L) snadno dohledatelný na pracovišti
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — pružný crinkle povlak pro pevný úchop hladkých, suchých i vlhkých předmětů
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — chrání špičky prstů při manipulaci s bednami, dlažbou a nářadím
- **4. Prodyšný oranžový hřbet rukavice** – 2 plochy — účinné odvětrávání tepla při celosměnové práci
- **5. Prodloužená pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — spolehlivě drží rukavici nad zápěstím
- **6. Oranžový obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 9 a zpevnění lemu manžety
- **7. Pružné latexové sedlo palce** – 2 zóny — jisté sevření rukojetí lopat, košťat, klíčů a rudlů
- **8. Certifikační potisk GEKO® na obou rukavicích** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G75012, velikost 9, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 9 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 9 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Černá vrstva obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou reakci.

Ochrana zraku na stavbě a v komunálním provozu – Při údržbě komunikací, řezání a nakládce používejte brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Při manipulaci s břemeny noste ochrannou obuv dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Nikdy nepracujte v rukavicích u nechráněných točivých vřeten, drtičů a okružních pil.

Nevhodné pro ropné oleje a paliva – Přírodní latex v kontaktu s motorovým olejem a naftou bobtná — pro servis motorů zvolte nitril G73581.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na oranžovém hřbetu obou rukavic: GEKO® G75012, velikost 9, CE a EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý.
3. Ověřte pružnost oranžové žebrované manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý.
5. Zkontrolujte pohodlné padnutí velikosti 9 (L) při plném sevření pěsti.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte oranžové rukavice velikosti 9 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do špiček.
2. Přetáhněte pružnou manžetu rovnoměrně přes zápěstí.
3. Signálně oranžová barva zvyšuje bezpečnost při silničních, komunálních a lesnických pomocných pracích a označuje velikost 9.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Využívejte při nakládce a vykládce zboží, stavebních úpravách, údržbě zeleně a práci s ručním nářadím.
5. Po směně oklepejte prach a uložte rukavice v suchém a tmavém prostoru mimo dosah olejů a přímého slunce.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěnou dlaň opláchněte vlažnou vodou s jemným mýdlem do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě ve stínu.
Pravidelně	Nesušte na slunci ani na horkých radiátorech — UV záření a vysoká teplota poškozují přírodní latex.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; poškozené rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice v barevné řadě G7501x	Těsná nebo volná dlaň	Zvolte menší vel. 8 žlutou (G75011) nebo větší vel. 10 fialovou (G75013).
Lepkavost dlaně při styku s naftou	Rozklad přírodního latexu uhlovodíkovými palivy	Vyřaďte znehodnocený pár a při tankování či mazání strojů používejte nitrilové rukavice.
Ztráta pružnosti po sušení na topení	Tepelné přesušení přírodního kaučuku	Sušte rukavice vždy volně rozložené při běžné pokojové teplotě.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 9 (oranžové)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75012** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 9 (oranžové)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.