Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 11 (modro-černé)

Model: GE1222_G75014 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Barevně rozlišené bezešvé pracovní rukavice GEKO G75014 ve velikosti 11 (XXL) ze světle modrého polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) pro skladovou logistiku, montáž, stavbu a zahradu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75014 / G75014 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	11 / XXL (pro obvod dlaně cca 279 mm, délka ruky 215 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně světle modrý úplet + světle modrý lem manžety = velikost 11
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (světle modrý, hustota pletení 13G)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75014 / G75014 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	11 / XXL (pro obvod dlaně cca 279 mm, délka ruky 215 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně světle modrý úplet + světle modrý lem manžety = velikost 11
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (světle modrý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě s jemným crinkle zdrsněním
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (dobrá mechanická odolnost s vysokou poddajností úchopu)
Odolnost proti proříznutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (odolnost v trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	prodloužená pružná světle modrá žebrovaná manžeta s modrým lemem
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 68 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý světle modrý polyesterový úplet 13G** – 1 pár — vzdušný korpus velikosti 11 (XXL) okamžitě rozlišitelný barvou
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — pružný protiskluzový povlak pro pevný úchop hladkých i vlhkých předmětů
- **3. Latexové obalení konečků prstů** – 10 zakončení — chrání nehtová lůžka a brání prokluzu kartonů či nářadí
- **4. Prodyšný světle modrý hřbet rukavice** – 2 plochy — plynulé odvětrávání ruky po celou pracovní směnu
- **5. Prodloužená pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — komfortně obepíná silnější zápěstí bez zařezávání
- **6. Světle modrý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — sjednocené barevné zakončení proti třepení úpletu
- **7. Pružné latexové sedlo palce** – 2 zóny — jistota úchopu při přenášení desek, beden a trubek
- **8. Certifikační potisk GEKO® na obou rukavicích** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G75014, velikost 11, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 11 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 11 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Černý povlak obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou reakci.

Ochrana zraku při skladových a stavebních pracích – Při páskování palet, řezání fólií či montáži používejte ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní pracovní obuv – Ve skladu a na stavbě noste obuv s ochrannou tužinkou dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Rukavice nikdy nepoužívejte v blízkosti nechráněných točivých vřeten, válců a pil.

Nevhodné pro ropné oleje a rozpouštědla – Přírodní latex v kontaktu s oleji a benzínem bobtná — pro zaolejované díly používejte nitrilové rukavice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na modrém hřbetu obou rukavic: GEKO® G75014, velikost 11, CE a EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani a na prstech — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý.
3. Ověřte pružnost prodloužené světle modré manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je suchý a čistý.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 11 (XXL) — pro ještě větší ruku je určena vel. 12 (G75015, tmavě modrá).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte světle modré rukavice velikosti 11 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do špiček.
2. Přetáhněte pružnou žebrovanou manžetu hladce přes zápěstí.
3. Barevné kódování celého úpletu umožňuje ve firmách a skladech okamžitou vizuální kontrolu velikosti 11 (modrá) při třídění a výdeji OOPP.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Využívejte při manipulaci se zbožím, balení, stěhování, lehkých stavebních pracích, údržbě areálů a zahradnictví.
5. Po práci oklepejte prach a uložte rukavice na suché stinné místo mimo dosah olejů a slunečního záření.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěnou dlaň omyjte vlažnou vodou s jemným mýdlem (max. 30 °C) a nechte volně uschnout při pokojové teplotě ve stínu.
Pravidelně	Nesušte na slunci ani na topných tělesech — UV záření a vysoká teplota poškozují přírodní latex.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené či zpuchřelé rukavice ihned vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice v barevné řadě G7501x	Rukavice vel. 11 je malá nebo příliš velká	Zvolte odpovídající barvu/velikost: vel. 10 fialová (G75013) nebo vel. 12 tmavě modrá (G75015).
Lepkavost černé latexové dlaně	Kontakt s minerálním olejem, vazelínou nebo palivem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro práci s mazivy zvolte nitrilové rukavice GEKO.
Uvolnění manžety po nešetrném praní	Praní v horké vodě nad 40 °C poškozuje elastická vlákna nápletu	Dodržujte výhradně ruční omývání ve vlažné vodě do 30 °C.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 11 (modro-černé)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75014** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 11 (modro-černé)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.