Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 12 (tmavě modré)

Model: GE1222_G75015 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Barevně kódované bezešvé pracovní rukavice GEKO G75015 v nadměrné velikosti 12 (XXXL) z tmavě modrého polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2121X) pro velké ruce ve stavebnictví, logistice a údržbě.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75015 / G75015 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	12 / XXXL (nadměrná velikost pro obvod dlaně cca 304 mm, délka ruky 225 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně tmavě modrý úplet + tmavě modrý lem manžety = velikost 12
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (královsky / tmavě modrý, hustota 13G)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75015 / G75015 (barevná velikostní řada G75010–G75015)
Velikost rukavic	12 / XXXL (nadměrná velikost pro obvod dlaně cca 304 mm, délka ruky 225 mm)
Barevné kódování velikosti	celoplošně tmavě modrý úplet + tmavě modrý lem manžety = velikost 12
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (královsky / tmavě modrý, hustota 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (spolehlivá mechanická odolnost s pružným úchopem)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 2 (pevnost v natržení)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2121 / 2121X)
Zakončení zápěstí	prodloužená pružná tmavě modrá žebrovaná manžeta se zpevněným lemem
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 74 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý tmavě modrý polyesterový úplet 13G** – 1 pár — extra prostorný korpus velikosti 12 (XXXL) pro širokou dlaň
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — elastický protiskluzový povlak pro pevný úchop za sucha i vlhka
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — chrání nehtová lůžka a zajišťuje stabilní manipulaci s břemeny
- **4. Prodyšný tmavě modrý hřbet rukavice** – 2 plochy — účinné odvětrávání tepla a potu během směny
- **5. Prodloužená pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — komfortně obepíná silné zápěstí bez škrcení
- **6. Tmavě modrý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — sjednocené barevné označení vel. 12 a ochrana proti párání
- **7. Pružné latexové sedlo palce** – 2 zóny — odolává namáhání při přenášení desek, beden a trubek
- **8. Certifikační potisk GEKO® na obou rukavicích** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, model G75015, velikost 12, CE a EN 388 (2121)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté nadměrné provedení vel. 12 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté nadměrné provedení vel. 12 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Černý povlak obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou kožní reakci.

Ochrana zraku při skladových a stavebních pracích – Při páskování, řezání a nakládce materiálu noste ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Ve skladu a na stavbě používejte obuv třídy S1 / S1P / S3 dle EN ISO 20345.

Zákaz používání u rotujících strojů – Rukavice nikdy nepoužívejte v blízkosti nechráněných rotujících vřeten, válců a pil.

Nevhodné pro ropné oleje a rozpouštědla – Přírodní latex v kontaktu s motorovým olejem a benzínem bobtná — pro zaolejované díly zvolte nitril.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na tmavě modrém hřbetu: GEKO® G75015, velikost 12, CE a profil EN 388 (2121).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani a na prstech — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý.
3. Ověřte pružnost prodloužené tmavě modré manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je suchý a bez cizích nečistot.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 12 — špičky prstů nesmí volně přečnívat přes prsty uživatele.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice velikosti 12 na čisté a suché ruce; díky nadměrnému střihu netlačí ani velmi mohutnou dlaň.
2. Přetáhněte pružnou tmavě modrou manžetu hladce přes zápěstí.
3. Barevná matice řady GEKO G75010–G75015 (12 = tmavě modrá) usnadňuje rychlé rozlišení velikostí v podnikových výdejnách OOPP.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Využívejte při manipulaci s paletami, kartony, stavebními prvky, zahradním nářadím a při stěhování.
5. Po práci oklepejte prach a uložte rukavice na suché stinné místo mimo dosah olejů a slunečního záření.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěnou dlaň opláchněte vlažnou vodou s jemným mýdlem (max. 30 °C) a nechte volně uschnout ve stínu.
Pravidelně	Nesušte na přímém slunci ani na topných tělesech — UV záření a horko degradují přírodní latex.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené či zpuchřelé rukavice ihned vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice vel. 12 je na ruce příliš volná	Dlaň vyžaduje menší velikost v barevné řadě G7501x	Zvolte vel. 11 světle modrou (G75014) nebo vel. 10 fialovou (G75013).
Lepkavost a měknutí černé dlaně	Kontakt přírodního latexu s olejem, vazelínou nebo benzínem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro olejové práce zvolte nitrilové rukavice.
Praskání latexu po skladování na světle	Degradace přírodního kaučuku vlivem UV záření	Uchovávejte nepoužívané páry v uzavřeném kartonu nebo tmavé skříňce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 12 (tmavě modré)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75015** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice GEKO potažené zdrsněným latexem, vel. 12 (tmavě modré)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.