Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 10 (bílo-modré) GEKO G75049

Model: GE1222_G75049 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO G75049 ve velikosti 10 (XL) z bílého polyesterového úpletu se silně zdrsněným modrým latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2131X) a černým lemem manžety pro stavebnictví, sklenářské a obkladačské manipulace, sklad a zahradu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75049 / G75049 (řada GEKO White/Blue Crinkle Latex)
Velikost rukavic	10 / XL (pro obvod dlaně cca 254 mm, délka ruky 204 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (bílý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v modré barvě s hlubokým crinkle zdrsněním

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75049 / G75049 (řada GEKO White/Blue Crinkle Latex)
Velikost rukavic	10 / XL (pro obvod dlaně cca 254 mm, délka ruky 204 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (bílý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v modré barvě s hlubokým crinkle zdrsněním
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a hluboké přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (spolehlivá mechanická odolnost s tlumicím účinkem)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / zvýšená úroveň 3 (odolnost proti trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2131 / 2131X)
Zakončení zápěstí	pružná bílá žebrovaná manžeta s černým obšitím lemu (vel. 10)
Protiskluzový dezén	hluboce vrásčitý modrý latex pro bezpečný úchop keramiky, plastů i vlhkého dřeva
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 68 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý bílý polyesterový úplet 13G** – 1 pár — vzdušný korpus velikosti 10 (XL) s vysokou pevností v natržení (třída 3)
- **2. Modrá silně zdrsněná latexová dlaň** – 2 zóny — výrazný crinkle reliéf zabraňující vyklouznutí hladkých předmětů
- **3. Hluboké latexové krytí špiček prstů** – 10 zakončení — chrání nehtová lůžka ze strany dlaně i přes nehty
- **4. Prodyšný bílý hřbet rukavice** – 2 plochy — plynulá cirkulace vzduchu a minimální zahřívání na slunci
- **5. Pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — pevná fixace rukavice na zápěstí
- **6. Černý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 10 a ochrana proti párání
- **7. Zesílené modré sedlo palce** – 2 zóny — plynulý latexový přechod odolávající opakovanému sevření
- **8. Certifikační potisk GEKO® na hřbetu** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, EN 388:2016+A1:2018 (2131) a značka CE
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Modrá úchopová vrstva obsahuje přírodní latex, jenž může u citlivých osob vyvolat alergickou kožní reakci.

Ochrana zraku při řemeslné práci – Při manipulaci s obklady, stavebními hmotami a dřevem používejte brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Při přenášení dlažby, balíků a palet noste ochrannou obuv dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Hluboce zdrsněný latex má vysoké tření — nikdy nepracujte v blízkosti rotujících vřeten a pil!

Nevhodné pro ropné oleje a rozpouštědla – Přírodní latex v kontaktu s oleji a benzínem bobtná; pro zaolejované díly zvolte nitril G73523.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na bílém hřbetu: logo GEKO®, normu EN 388:2016+A1:2018 (2131), CE a černý lem manžety (vel. 10).
2. Prohlédněte modrý vrásčitý latex v dlani a na prstech — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý.
3. Ověřte pružnost bílé žebrované manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý bez úlomků malty či lepidla.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 10 (XL) při sevření rukojeti nářadí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte bílo-modré rukavice velikosti 10 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do modrých špiček.
2. Přetáhněte pružnou bílou manžetu s černým obšitím přes zápěstí.
3. Využívejte při obkladačských a zednických pracích, montáži oken a sádrokartonu, manipulaci s keramikou, přepravkami a zahradní technikou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Modrý latex nezanechává černé šmouhy na světlých obkladech, bílých okenních profilech z PVC ani fasádních prvcích.
5. Po práci opláchněte zbytky lepidla či zeminy z modré dlaně vlažnou vodou a nechte rukavice uschnout ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s jemným mýdlem do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Nesušte na horkých radiátorech ani na slunci — UV záření a horko způsobují křehnutí přírodního latexu.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené či olejem poškozené rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice v řadě G75046–G75050	Dlaň je těsná nebo volná	Zvolte menší vel. 9 (G75048) nebo větší vel. 11 s fialovo-modrým lemem (G75050).
Lepkavost modré latexové dlaně	Potřísnění minerálním olejem, silikonovým ředidlem nebo benzínem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro olejové práce zvolte šedý nitril G73523 (vel. 10).
Zatvrdnutí cementového lepidla v drážkách latexu	Neopláchnutí rukavic bezprostředně po obkládání	Čerstvé stavební tmele smyjte z modrého latexu vlažnou vodou ihned po skončení práce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 10 (bílo-modré) GEKO G75049**
Typové označení / Model: **GE1222_G75049** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 10 (bílo-modré) GEKO G75049

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2131X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.