Jednorázové ochranné rukavice (HDPE)

Jednorázové ochranné fóliové rukavice z HDPE, vel. L — balení 100 ks (GEKO G75210)

Model: GE1222_G75210 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Hygienické jednorázové ochranné rukavice GEKO G75210 (balení 100 ks, velikost L) z čiré vysokohustotní polyethylenové fólie (02 HDPE) s jemnou mikrotexturou, oboustranným (ambidextrous) tvarem, certifikací pro styk s potravinami a výdejním sáčkem pro čerpací stanice, gastronomii, úklid a lakovny.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75210 / G75210
Obsah obchodního balení	100 ks jednotlivých rukavic (50 oboustranných párů v PE výdejním sáčku)
Velikost / střih	L (univerzální volnější střih, oboustranné provedení pro pravou i levou ruku)
Materiál fólie	100 % vysokohustotní polyethylen (HDPE, recyklační symbol 02), bez pudru a bez latexu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75210 / G75210
Obsah obchodního balení	100 ks jednotlivých rukavic (50 oboustranných párů v PE výdejním sáčku)
Velikost / střih	L (univerzální volnější střih, oboustranné provedení pro pravou i levou ruku)
Materiál fólie	100 % vysokohustotní polyethylen (HDPE, recyklační symbol 02), bez pudru a bez latexu
Povrchová úprava	čirá průsvitná fólie s jemnou protiskluzovou mikro-ražbou (embossing)
Styk s potravinami	schváleno pro krátkodobý kontakt s potravinami (symbol pohárku a vidličky, ES 1935/2004)
Certifikace OOPP / značení	Nařízení (EU) 2016/425, CE 0075, piktogram mikrobiologické ochrany EN ISO 374-5
Režim použití	výhradně jednorázové použití (Single Use — po sejmutí zlikvidovat)
Svaření obvodu	tepelně tavený obvodový šev bez lepidel a změkčovadel
Výdejní obal	hygienický PE sáček s perforovaným odtrhávacím průhmatem na spodní straně
Alergenní profil	100 % bez přírodního kaučukového latexu, ftalátů a pudrovacího škrobu
Hmotnost balení 100 ks	cca 75 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hygienický výdejní sáček 100×** – 1 obal — uzavřený PE sáček chránící nepoužité rukavice před kontaminací
- **2. Perforované výdejní okénko** – 1 výsek — půlkruhová perforace ve spodní části sáčku pro tahání po 1 kusu
- **3. Čirá HDPE fóliová rukavice (vel. L)** – 100 ks — lehká nenasákavá bariéra proti vlhkosti, pachům, naftě a nečistotám
- **4. Jemná mikro-ražba povrchu** – 100 ks — snižuje lepení fólie na kůži a zlepšuje držení pečiva či tankovací pistole
- **5. Tepelně svařený obvodový šev** – 100 ks — souvislý kapalinotěsný svár po celém obvodu prstů a dlaně
- **6. Symetrický oboustranný palec** – 100 ks — každou rukavici lze navléknout na pravou i levou ruku
- **7. Rozšířená vstupní manžeta** – 100 ks — umožňuje bleskové navlečení a sejmutí během několika sekund
- **8. Informační potisk obalu GEKO®** – 1 štítek — model G75210, velikost L, 100×, CE 0075, potravinářský a recyklační piktogram
- **9. Vnitřní bezpudrový povrch** – 100 ks — nezanechává bílý prášek na rukou, oděvu ani potravinách
- **10. Čárový kód EAN 5901477192418** – 1 potisk — identifikace šarže a obchodního balení

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Výhradně jednorázové použití – Rukavice jsou určeny pouze na jedno použití — opakované navlékání přenáší nečistoty a narušuje těsnost sváru.

Nulová mechanická a tepelná ochrana – Tenká HDPE fólie nechrání před prořízntutím nožem, propíchnutím, oděrem ani horkými předměty a troubami (fólie se taví!).

Zákaz práce u rotujících strojů – Volný střih fóliové rukavice se snadno zachytí do šlehačů, nářezových strojů či vrtaček — u strojů nepoužívejte!

Omezení chemické ochrany – Chrání před naftou u čerpacího stojanu, vodou, barvou na vlasy a běžnými potravinami, nikoliv před žíravinami a ketony.

Nebezpečí udušení obalem a fólií – Sáček i použité fóliové rukavice ukládejte mimo dosah malých dětí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost vnějšího PE sáčku GEKO G75210 před otevřením perforovaného okénka.
2. Po vytažení rukavice vizuálně zkontrolujte obvodový tepelný svár, zda není rozlepený nebo natržený.
3. Ujistěte se, že máte ruce bez ostrých prstenů a zatrhávajících nehtů, které by tenkou HDPE fólii protrhly.
4. Ověřte účel použití — pro manipulaci s potravinami musí být rukavice vytažena přímo z čistého sáčku.
5. Nepoužívejte rukavice u horkých grilů, pekáren ani otevřeného plamene.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Uvolněte půlkruhovou perforaci na sáčku a vytáhněte potřebný počet rukavic čistýma rukama.
2. Vsuňte ruku do rozšířené manžety; díky symetrickému tvaru sedí tentýž kus na pravou i levou ruku.
3. Využívejte při tankování nafty a AdBlue, prodeji nebaleného pečiva a lahůdek, přípravě jídel, míchání nátěrů, barvení a lehkém úklidu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přechodu mezi různými druhy potravin (např. syrové maso -> pečivo) rukavice vždy vyměňte za nový kus.
5. Po ukončení úkonu stáhněte rukavici naruby od zápěstí přes prsty a odhoďte do příslušné nádoby na odpad.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Jednorázové HDPE rukavice se nečistí, neperou ani nesterilizují — po použití je ihned zlikvidujte.
Pravidelně	Neznečištěné HDPE rukavice (symbol 02) lze vytřídit do plastového odpadu; rukavice kontaminované olejem, barvou či biologickým materiálem likvidujte dle povahy znečištění.
Pravidelně	Načaté balení skladujte v suchu a čistotě při +5 °C až +30 °C mimo přímé slunce a sálavé teplo.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Roztržení švu při navlékání	Prudké trhnutí za okraj nebo zachycení o prsten či hodinky	Před navlečením sejměte šperky s ostrými hranami a vsuňte ruku do rukavice plynule.
Sklouzávání volné rukavice při delší práci	HDPE fólie nemá pružnou manžetu (určeno na krátké úkony)	Pro delší přesnou práci zvolte přiléhavé bezpudrové nitrilové vyšetřovací/dílenské rukavice.
Slepení okraje fólie v sáčku statickou elektřinou	Suchý vzduch elektrostaticky přitahuje stěny HDPE	Jemně promněte ústí rukavice mezi bříšky prstů — mikro-ražba fólii ihned oddělí.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Jednorázové ochranné fóliové rukavice z HDPE, vel. L — balení 100 ks (GEKO G75210)**
Typové označení / Model: **GE1222_G75210** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Jednorázové ochranné fóliové rukavice z HDPE, vel. L — balení 100 ks (GEKO G75210)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-5:2016

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.