Osobní ochranné pracovní prostředky a výstražné oděvy

Lehká výstražná reflexní vesta řady BASIC, oranžová, velikost XXL (GEKO G90043-XXL)

Model: GE1222_G90043-XXL • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prostorná lehká výstražná reflexní vesta řady GEKO BASIC ve fluorescenční signální oranžové barvě (velikost XXL) se dvěma celoobvodovými 50mm retroreflexními pásy a zapínáním na suchý zip, ideální pro silnější postavy nebo pro pohodlné obléknutí přes silnou zateplenou zimní pracovní bundu a montérkový kabát.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G90043-XXL (GEKO G90043-XXL)
Produktová řada	GEKO BASIC (lehká skladná výstražná vesta)
Velikost	XXL (pro robustnější postavy a pohodlné nošení přes zimní zateplené bundy)
Barva podkladového materiálu	Fluorescenční signální oranžová

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G90043-XXL (GEKO G90043-XXL)
Produktová řada	GEKO BASIC (lehká skladná výstražná vesta)
Velikost	XXL (pro robustnější postavy a pohodlné nošení přes zimní zateplené bundy)
Barva podkladového materiálu	Fluorescenční signální oranžová
Materiál	100 % lehký prodyšný polyesterový úplet (cca 60–70 g/m²)
Reflexní prvky	2 vodorovné celoobvodové retroreflexní pásy šířky 50 mm (360° viditelnost)
Lemování okrajů	Oranžová textilní lemovka po celém obvodu
Zapínání	Přední rychlé zapínání na suchý zip (Velcro)
Normy a zařazení	Kategorie II OOPP dle Nařízení (EU) 2016/425 (EN ISO 13688, EN ISO 20471 / EN 17353)
Údržba	Jemné praní max. 40 °C bez aviváže a bělidel
Hmotnost vesty	cca 76 g
Zákaz použití	ZÁKAZ použití při svařování, řezání kovů a u otevřeného ohně!

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Fluorescenční oranžový úplet BASIC (vel. XXL)** – Velká výstražná plocha zaručující vynikající viditelnost ve dne i za mlhy
- **2. Horní 50mm retroreflexní pás** – Silný zpětný odraz světlometů vozidel v noci
- **3. Spodní 50mm retroreflexní pás** – Celoobvodové zvýraznění obrysu postavy ze všech směrů
- **4. Přední suchý zip** – Snadné zapnutí přes objemnou zimní bundu i v silných rukavicích
- **5. Oranžová lemovka okrajů** – Zpevňuje střihové hrany vesty proti roztřepení
- **6. Hluboké průramky XXL** – Netísní v podpaží ani při oblečení více vrstev zimního oblečení
- **7. Výstřih do V** – Dostatečný prostor pro límec zimní bundy a šálu (šála musí zůstat pod vestou!)
- **8. Dvojité prošití reflexních pruhů** – Odolné spojení reflexní pásky s osnovním úpletem
- **9. Vnitřní štítek CE u krku** – Uvádí velikost XXL, normy a maximální počet pracích cyklů
- **10. Široký zádový panel** – Kryje celá záda pracovníka při práci u vozovky či v lese

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Noste vždy zapnutou přes svrchní bundu! – Nikdy nenoste vestu pod rozepnutou bundou — musí být vždy plně viditelná z 360°!

Pozor na volné okraje u strojů! – Pokud velikost XXL obléknete v létě jen na triko, dbejte, aby volná látka nepřišla k rotujícím hřídelům!

Uložení v kabině vozu / dodávky – Ideální univerzální velikost do firemních dodávek, kterou oblékne každý řidič i v zimě

ZÁKAZ jisker a plamene! – 100% polyester není ohnivzdorný — chraňte před jiskrami od flexy a svářečky

Čistota reflexních pruhů – Zablácené pruhy na stavbě otřete vlhkým hadříkem, aby v noci odrážely světlo

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že vesta XXL po zapnutí přes zimní oděv neškrtí a suchý zip drží celou plochou.
2. Prohlédněte reflexní pruhy, zda nejsou potrhané nebo zastříkané betonem a asfaltem.
3. Ověřte čitelnost vnitřního CE štítku a počet absolvovaných praní.
4. Zkontrolujte čistotu háčků suchého zipu.
5. Skladujte mimo přímé UV záření za čelním sklem vozidla.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Oblékněte vestu přes zimní pracovní bundu nebo kabát před vstupem do prostoru staveniště či vozovky.
2. Pevně přitlačte přední suchý zip k sobě.
3. Zastrčte případnou šálu či kapuci tak, aby nepřekrývaly horní reflexní pás.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci v mokrém sněhu či dešti vestu vyvěste a nechte uschnout mimo horká topná tělesa.
5. Uložte složenou na suché a tmavé místo v kabině stroje nebo šatně.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Perte na max. 40 °C se zapnutým suchým zipem bez aviváže a bělidel.
Pravidelně	Nesušte v sušičce, nežehlete přes reflexní pruhy a nečistěte rozpouštědly.
Pravidelně	Vybledlou, propálenou nebo roztrženou vestu ihned nahraďte novou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vesta XXL je v létě na tričku příliš volná	Velikost XXL je určena pro silné postavy a zimní vrstvení	Při práci u točivých strojů v létě použijte přiléhavější velikost L/XL
Suchý zip nedrží po zanesení sněhem/blátem	Led nebo nečistoty v háčcích suchého zipu	Oklepejte sníh a vyčistěte háčkovou stranu kartáčkem
Snížená viditelnost vesty za soumraku	Silné znečištění stavebním prachem a blátem	Vyperte vestu na 40 °C bez aviváže; nelze-li skvrny odstranit, vestu vyměňte

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Lehká výstražná reflexní vesta řady BASIC, oranžová, velikost XXL (GEKO G90043-XXL)**
Typové označení / Model: **GE1222_G90043-XXL** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Lehká výstražná reflexní vesta řady BASIC, oranžová, velikost XXL (GEKO G90043-XXL)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 13688
- ČSN EN ISO 20471 / ČSN EN 17353 (dle štítku CE)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.