Zateplená zimní nepromokavá obuv – sněhule

Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 42 – GEKO G90544-42

Model: GE1222_G90544-42 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoké zateplené zimní boty (sněhule kanadského střihu) GEKO G90544-42 ve velikosti EU 42 s plně nepromokavou spodní pryžovou kalioší (TPR) s traktorovou protiskluzovou podrážkou, prošívaným vodoodpudivým šedo-černým svrškem s kovovými D-očky a hřejivou vnitřní zimní podšívkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90544-42 (G90544-42)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 42
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90544-42 (G90544-42)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 42
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší
Spodní část a podešev	Jednodílný vodotěsný mrazuvzdorný termoplastický kaučuk (TPR)
Dezén podrážky	Hluboký protiskluzový vzorek do sněhu, břečky a bláta
Horní holeňový svršek	Prošívaný vodoodpudivý syntetický textil (šedo-černý) se zesíleným lemem
Vnitřní zateplení	Hustá hřejivá zimní podšívka po celé výšce boty
Systém šněrování	Pevné kulaté tkaničky v 5 párech kovových D-kroužků
Ochranná tužinka špičky	BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY (nenahrazuje bezpečnostní obuv třídy S1P/S3!)
Kategorie obuvi	Zimní pracovní a terénní obuv do chladu a vlhka (OOPP kat. I)
Balení	1 pár sněhulí v kartonové krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nepromokavá spodní TPR kalioše (pár)** – Vodotěsná žebrovaná vana chránící chodidlo v mokrém sněhu a kalužích.
- **2. Protiskluzová traktorová podešev (pár)** – Hluboký samočisticí vzorek zajišťující stabilitu na ušlapaném sněhu.
- **3. Prošívaný zateplený svršek holeně (pár)** – Tepelně izolovaný šedo-černý komín chránící kotník a lýtko před mrazem.
- **4. Zpevňující obvodový lem (pár)** – Odolné dvouřadé sešití spodní kalioše s horním textilním dílem.
- **5. Kovová šněrovací D-očka (10 ks na botu)** – Výkyvná kovová vodítka pro rychlé utažení tkaniček i v rukavicích.
- **6. Kulaté zimní tkaničky (pár)** – Pevná šňůra spolehlivě fixující botu kolem nártu a holeně.
- **7. Zateplený jazyk s logem GEKO (pár)** – Omezuje pronikání chladu a zapadávání sněhu v oblasti nártu.
- **8. Hřejivá vnitřní podšívka (celoplošná)** – Měkká izolační vrstva udržující tělesné teplo v mrazivém počasí.
- **9. Vnitřní izolační stélka (pár)** – Odděluje chodidlo od chladu zmrzlého podkladu.
- **10. Kartonová krabice GEKO vel. 42 (1 ks)** – Originální obal pro přepravu a mimosezónní skladování.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UPOZORNĚNÍ – BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – Sněhule G90544 NEMAJÍ ochrannou tužinku 200 J ani planžetu proti propíchnutí – nepoužívejte na stavbách s povinností S1P/S3!

Opatrnost na zrcadlovém ledu – Na čisté ledovce používejte posyp nebo protiskluzové nesmeky

Správná volba velikosti EU 42 se zimní ponožkou – Prsty musí mít ve špičce volný prostor pro cirkulaci krve a tepelnou izolaci

Zákaz použití při svařování a u otevřeného ohně – TPR kalioše a syntetický svršek neodolávají jiskrám, plameni ani roztavenému kovu!

Omezení chemické odolnosti – Určeno do vody, sněhu a posypové soli – chraňte před benzínem, naftou, oleji a kyselinami

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyzkoušejte obuv velikosti EU 42 se silnou zimní funkční ponožkou – prsty nesmí narážet do přední stěny kalioše.
2. Zkontrolujte čistotu vnitřku obuvi, suchost podšívky a neporušenost kovových šněrovacích D-kroužků.
3. Ověřte, že vykonávaná práce nevyžaduje certifikovanou bezpečnostní obuv s tužinkou proti pádu břemen.
4. Prohlédněte podrážku, zda v hlubokém vzorku nezůstaly ostré kameny nebo hřebíky.
5. Tkaničky pevně zavažte, aby volné konce nezpůsobily zakopnutí na schodech či žebříku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozvažte tkaničky, vsuňte nohu v teplé zimní ponožce do sněhule, srovnejte jazyk GEKO a plynule dotáhněte šněrování.
2. Nohavice zimních pracovních kalhot přetáhněte přes horní okraj bot, aby dovnitř nezapadával sníh.
3. Používejte při zimním odklízení sněhu, v nevytápěných halách, zemědělství, lesnictví a při zimním pohybu v terénu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Dbejte opatrnosti při práci s rýčem či lopatou na sníh, abyste ostrým břitem neprořízli pryžovou kalioši.
5. Před vyzutím vždy uvolněte šněrování – nesešlapávejte patní část druhou botou!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zbytky posypové soli a bláta opláchněte ze spodní kalioše vlažnou vodou; textilní svršek očistěte vlhkým hadříkem a naimpregnujte sprejem.
Pravidelně	Vlhké boty vycpěte savým papírem a sušte VOLNĚ PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ – nikdy je nepokládejte přímo na horký radiátor ani ke kamnům!
Pravidelně	Mimo sezónu skladujte čistou a dokonale vysušenou obuv v suchém větraném prostoru (+5 až +25 °C) mimo sluneční svit.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Navlhnutí vnitřní podšívky po celodenní směně	Kondenzace potu v neprodyšné vodotěsné TPR kalioši.	Noste funkční termo-ponožky odvádějící pot (ne 100% bavlnu) a nechte sněhule přes noc při pokojové teplotě vyschnout.
Bílé mapy nad okrajem kalioše	Vykrystalizovaná posypová sůl ze zimních komunikací.	Otřete vlažnou vodou s kapkou octa a po uschnutí obnovte impregnační nástřik textilu.
Pocit chladu v prstech při dlouhém stání	Příliš utažené šněrování omezující prokrvení nohy.	Mírně povolte tkaničky v oblasti nártu a použijte teplou vlněnou ponožku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 42 – GEKO G90544-42**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90544-42** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 42 – GEKO G90544-42

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Přiměřeně – Všeobecné požadavky na pracovní a zimní obuv bez ochranné tužinky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.