Zateplená zimní nepromokavá obuv – sněhule

Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 46 – GEKO G90544-46

Model: GE1222_G90544-46 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoké zateplené zimní boty (sněhule kanadského střihu) GEKO G90544-46 v nadměrné velikosti EU 46 s plně nepromokavou spodní pryžovou kalioši (TPR) s traktorovou podrážkou, prošívaným vodoodpudivým šedo-černým svrškem s kovovými D-očky a hřejivou vnitřní zimní podšívkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G90544-46 (G90544-46)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 46
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalioší

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G90544-46 (G90544-46)
Výrobce	GEKO
Velikost obuvi	EU 46
Konstrukce obuvi	Vysoká šněrovací zimní sněhule s lisovanou nepromokavou kalicí
Spodní část a podešev	Jednodílný vodotěsný mrazuvzdorný termoplastický kaučuk (TPR)
Dezén podrážky	Hluboký protiskluzový vzorek do sněhu, břečky a terénu
Horní holeňový svršek	Prošívaný vodoodpudivý syntetický textil (šedo-černý) se zesíleným lemem
Vnitřní zateplení	Hustá hřejivá zimní podšívka po celé výšce boty
Systém šněrování	Pevné kulaté tkaničky v 5 párech kovových D-kroužků
Ochranná tužinka špičky	BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY (nenahrazuje bezpečnostní obuv třídy S1P/S3!)
Kategorie obuvi	Zimní pracovní a terénní obuv do chladu a vlhka (OOPP kat. I)
Balení	1 pár sněhulí v kartonové krabici GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Nepromokavá spodní TPR kalioše (pár)** – Vodotěsná žebrovaná spodní část chránící chodidlo v mokrém sněhu a kalužích.
- **2. Protiskluzová traktorová podešev (pár)** – Hluboký samočisticí vzorek zajišťující stabilitu na ušlapaném sněhu.
- **3. Prošívaný zateplený svršek holeně (pár)** – Tepelně izolovaný šedo-černý komín obepínající kotník a holeň.
- **4. Zpevňující obvodový lem (pár)** – Pevné dvouřadé sešití spodní kalioše s horním dílem.
- **5. Kovová šněrovací D-očka (10 ks na botu)** – Odolná kovová vodítka pro rychlé utažení tkaniček.
- **6. Kulaté zimní tkaničky (pár)** – Pevné šněrování fixující nohu v obuvi.
- **7. Zateplený jazyk s logem GEKO (pár)** – Chrání nárt před profouknutím a zapadáváním sněhu.
- **8. Hřejivá vnitřní podšívka (celoplošná)** – Měkký izolační kožíšek/fleece pro práci v mrazu.
- **9. Vnitřní izolační stélka (pár)** – Omezuje prostup chladu od zmrzlého podkladu.
- **10. Kartonová krabice GEKO vel. 46 (1 ks)** – Originální balení s označením velikosti 46.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

UPOZORNĚNÍ – BEZ OCELOVÉ ŠPIČKY! – Sněhule neobsahují ochrannou špičku 200 J ani planžetu proti propíchnutí – nepoužívejte na pracovištích s povinností obuvi S1P/S3!

Opatrnost na zledovatělém povrchu – Na čistém ledu používejte posyp nebo protiskluzové nesmeky

Správná velikost EU 46 se zimní ponožkou – Noha musí mít v prstové části volný prostor pro tepelnou izolaci

Zákaz svařování a kontaktu s horkými předměty – Syntetické materiály a TPR nesmí přijít do styku s plamenem a žhavými okujemi!

Ochrana před ropnými látkami – Kalioše není určena pro styk s benzínem, naftou, oleji a organickými rozpouštědly

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že velikost EU 46 dobře sedí se silnou zimní ponožkou bez otlaků prstů.
2. Před obutím zkontrolujte suchost vnitřní podšívky a neporušenost šněrovacích oček.
3. Ověřte, že na pracovišti nehrozí pád těžkých předmětů na chodidlo.
4. Zkontrolujte podrážku, zda v drážkách nezůstaly ostré úlomky skla nebo hřebíky.
5. Zavažte tkaničky pevným dvojitým uzlem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Povolte šněrování, vkloužněte nohou v teplé funkční ponožce do boty a rovnoměrně utáhněte tkaničky.
2. Nohavice pracovních kalhot přetáhněte přes svršek boty proti vnikání sněhu.
3. Využívejte pro zimní úklid sněhu, hospodářské práce, skladovou logistiku a venkovní pohyb v mrazu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte TPR kalioši před proseknutím ostrým nářadím.
5. Před vyzutím vždy rozvažte tkaničky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po použití ve sněhové břečce se solí opláchněte spodní kalioši čistou vodou a svršek občas naimpregnujte.
Pravidelně	Vysoušejte výhradně volně při pokojové teplotě (cca +20 °C) s vycpáním papírem – NIKDY ne na horkém topení!
Pravidelně	Ukládejte čisté a vysušené do suchého větraného skladu (+5 až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vlhké vnitřní zateplení po směně	Kondenzace potu v nepropustné spodní kalioši.	Používejte termo-ponožky s odvodem vlhkosti a nechte boty přes noc v teple místnosti proschnout.
Bělavý povlak na švech nad kalioší	Zbytky posypové soli ze zimních chodníků.	Setřete vlhkou houbičkou a obnovte impregnaci textilu.
Chlad v prstech při dlouhém stání na betonu	Příliš utažené tkaničky bránící krevnímu oběhu.	Mírně uvolněte šněrování přes nárt a používejte vlněné ponožky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 46 – GEKO G90544-46**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90544-46** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zimní zateplené pracovní a volnočasové boty (kanadské sněhule) s nepromokavou kalioší, vel. 46 – GEKO G90544-46

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347 (Přiměřeně – Všeobecné požadavky na pracovní a zimní obuv bez ochranné tužinky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.