Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 40

Model: GE1222_G90547-40 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Klasické nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-40 ve velikosti EU 40 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černém provedení s protiskluzovou traktorovou podešví, podpatkem a anatomickou výztuhou kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-40 (GE1222_G90547-40)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	40 (délka vnitřní stélky cca 25,8–26,2 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-40 (GE1222_G90547-40)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	40 (délka vnitřní stélky cca 25,8–26,2 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Syntetický úplet usnadňující nazouvání a vyzouvání
Konstrukce obuvi	Jednodílný bezešvý vodotěsný výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným obvodovým lemem podešve
Provedení podešve	Protiskluzový terénní vzorek s odděleným podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zahrada, zemědělství, stavebnictví (lehké), úklid a mytí
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý svršek z měkčeného PVC** – 100% vodotěsný plášť chránící chodidlo a holeň před vodou, bahnem a vlhkostí.
- **2. Zesílený horní okraj holeně** – Zvyšuje tvarovou stálost ústí boty a brání natržení při obouvání.
- **3. Tvarovaná ochrana kotníku** – Lisované boční zesílení chránící kotníkový kloub při chůzi v nerovném terénu.
- **4. Boční úchopové prolisy** – Reliéfní žebra u horního okraje pro jisté uchopení mokrýma rukama.
- **5. Zdrsněný obvodový lem podešve** – Omezuje mechanické poškození při kontaktu s obrubníky, rýčem a štěrkem.
- **6. Hluboký dezén podešve** – Samočisticí drážky zajišťující záběr v rozmáčené půdě a na mokrém betonu.
- **7. Stabilizační podpatek** – Tlumí nárazy paty a poskytuje bezpečnou zarážku při chůzi po stupadlech.
- **8. Vnitřní textilní vrstva** – Zvyšuje pohodlí a omezuje přilnutí vlhké ponožky ke stěně PVC.
- **9. Zesílená prstová klenba** – Chrání prsty před drobným okopáním (bez kovové ochranné tužinky).
- **10. Identifikační ražba EU 40 na podešvi** – Trvalé označení velikosti 40, značky CE a šarže ve spodní klenbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Vhodné ponožky a vkládací stélka – Noste s savými pracovními ponožkami; v chladu vložte izolační filcovou stélku.

ZÁKAZ práce na živých elektrických částech – Pracovní holínky OB NEJSOU elektroizolační obuví — nepoužívejte k ochraně před úrazem elektrickým proudem!

Absence ochrany S3/S5 – Obuv nechrání před pádem těžkých břemen ani propíchnutím podešve hřebíkem!

Ochrana před žárem a rozpouštědly – Chraňte PVC před otevřeným ohněm, horkými okujemi a organickými ředidly.

Bezpečný pohyb na kluzkých podlahách – Dbejte zvýšené opatrnosti na zamrzlém povrchu a podlahách znečištěných tuky či oleji.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte celistvost svršku i podešve (žádné praskliny v ohybu nártu ani vpichy v podrážce).
2. Ověřte, že uvnitř holínky nejsou cizí ostré předměty a vnitřní úplet je suchý.
3. Prohlédněte hloubku dezénu podešve — zcela ošlapaná hladká podrážka ztrácí protiskluzové vlastnosti.
4. Zkontrolujte správné padnutí velikosti EU 40 na noze v pracovní ponožce.
5. Zhodnoťte povahu práce (pro rytí rýčem s kovovou hranou volte opatrný nášlap klenbou mimo ostrou hranu).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte holínky na suché pracovní ponožky; při práci s proudící vodou veďte nohavice kalhot vně přes holínky.
2. Pohybujte se plynulým krokem s ohledem na kluzkost blátivého či mokrého podkladu.
3. Při rytí na zahradě našlapujte na horní ohyb rýče středem pevného podpatku/klenby se zvýšenou opatrností.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci omyjte vnější nánosy bláta, vápna či hnojiv proudem čisté vody před jejich zaschnutím.
5. Vyzujte obuv uvolněním paty a postavte ji k vyschnutí na větrané místo mimo sluneční úpal.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou (max. +40 °C) s jemným saponátem; nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani drátěnky.
Pravidelně	Vnitřní prostor vysoušejte při pokojové teplotě (např. vycpáním savým papírem), nikdy přímo na horkém topení.
Pravidelně	Uchovávejte stojící ve stinném, suchém skladu při teplotě +5 °C až +25 °C bez deformace tubusu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Průsak vlhkosti v ohybu špičky	Únavová trhlina PVC způsobená stárnutím nebo prací v silném mrazu	Poškozenou obuv vyřaďte; PVC pod bodem mrazu tuhne, pro zimní mrazy používejte holínky z EVA pěny.
Klouzání na jílovitém svahu	Drážky podešve ucpané mazlavým jílem	Průběžně očišťujte podešev o škrabku obuvi nebo proudem vody pro obnovení záběru dezénu.
Pocení chodidel při delší práci	Neprodyšná stěna vodotěsného PVC korpusu	Používejte vyjímatelné stélky s aktivním uhlím/plstí a v přestávkách nechte obuv i ponožky odvětrat.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 40**
Typové označení / Model: **GE1222_G90547-40** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 40

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.