Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 41

Model: GE1222_G90547-41 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-41 ve velikosti EU 41 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černé barvě s protiskluzovou profilovanou podešví, podpatkem a zesílenou ochranou kotníku pro vlhké a blátivé provozy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-41 (GE1222_G90547-41)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	41 (délka vnitřní stélky cca 26,5–26,8 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-41 (GE1222_G90547-41)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	41 (délka vnitřní stélky cca 26,5–26,8 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Jemný syntetický úplet na vnitřní stěně výlisku
Konstrukce obuvi	Bezešvý monoblokový vstřikovaný výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným ochranným lemem podešve
Provedení podešve	Hluboký traktorový vzorek s definovaným podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zemědělství, zahradnictví, komunální úklid, mytí techniky
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodotěsný korpus z měkčeného PVC** – Spolehlivě izoluje nohu od povrchové vody, kaluží a mokré vegetace.
- **2. Zesílená obruba horního vstupu** – Chrání okraj holínky proti roztržení při opakovaném nazouvání.
- **3. Anatomická kotníková výztuha** – Zvýšená tloušťka stěny v oblasti kotníku zvyšující boční ochranu a stabilitu.
- **4. Boční úchopové znaky na holeni** – Lisované reliéfní prvky usnadňující manipulaci v rukavicích.
- **5. Ochranný obvodový okopový pás** – Matně zrnitý přechodový lem zvyšující odolnost spodní hrany svršku.
- **6. Protiskluzová profilovaná podešev** – Výrazné figury dezénu pro jistý odraz v blátivém a mokrém terénu.
- **7. Tvarovaný podpatek** – Zlepšuje tlumení v patní zóně a brání proklouznutí klenby na příčli.
- **8. Vnitřní úpletová vrstva** – Usnadňuje zasunutí ponožky a zpříjemňuje klima uvnitř boty.
- **9. Klenutá prstová část** – Poskytuje přirozenou volnost prstů pro velikost EU 41.
- **10. Spodní ražba velikosti 41 a CE** – Trvalá identifikace rozměru a shody vylisovaná v klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Doplnění stélkou a ponožkou – Pro celodenní komfort doporučujeme vložit anatomickou savou stélku a nosit funkční pracovní ponožky.

ZÁKAZ elektroizolačního použití – Holínky G90547 NEJSOU určeny k ochraně před úrazem elektrickým proudem (nejsou dielektrické)!

Omezení mechanické ochrany (OB) – Bez ocelové špičky a planžety — nepoužívejte tam, kde hrozí pád těžkých dílů nebo našlápnutí na hřebík!

Zamezení kontaktu s ředidly a horkými povrchy – Chraňte obuv před organickými rozpouštědly, koncentrovanými kyselinami a teplotami nad +50 °C.

Opatrnost na náledí a olejových skvrnách – Na zledovatělých chodnících a mastných podlahách dbejte zvýšené opatrnosti.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vizuálně zkontrolujte neporušenost černého PVC pláště i spoje s podešví po celém obvodu.
2. Překontrolujte čistotu vnitřku holínky a rovné uložení případné vkládací stélky.
3. Ověřte neopotřebený stav figur podešve a čistotu drážek před chůzí po hladkých podlahách.
4. Vyzkoušejte velikost 41 s používanou ponožkou — obuv nesmí svírat nárt ani tlačit na palec.
5. Ujistěte se, že pracovní prostředí nevyžaduje bezpečnostní obuv třídy S4/S5.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obujte holínky na suché ponožky; při práci s postřikem či tlakovou vodou přetáhněte nepromokavé kalhoty přes holínky.
2. Na kluzkém a rozmáčeném terénu našlapujte celou plochou podešve.
3. Zabraňte zadření svršku o ostnatý drát, plechové hrany nebo trčící výztuž.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po použití ihned opláchněte zbytky bahna, cementového mléka či statkových hnojiv čistou vodou.
5. Obuv vyzouvejte šetrně za patní část a nechte vnitřek vyvětrat v suché místnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s přídavkem mýdla a měkkým kartáčem; nepoužívejte agresivní chemikálie.
Pravidelně	Sušte přirozeným prouděním vzduchu při pokojové teplotě mimo dosah radiátorů a přímého ohně.
Pravidelně	Skladujte nastojato na tmavém, větraném místě (+5 °C až +25 °C) bez těžkých předmětů položených na svršku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Lokální propíchnutí svršku trnem	Kontakt s trnitým porostem nebo ostrým drátem	Drobné poškození mimo zónu ohybu lze nouzově zalepit záplatou s lepidlem na měkčené PVC; u větších trhlin obuv vyřaďte.
Deformace (zlomení) holeně při skladování	Dlouhodobé uložení přehnuté holínky pod jiným materiálem	Vyplňte tubus papírem a skladujte holínky vždy svisle nebo zavěšené za paty na sušáku.
Chlad od podlahy v zimním období	Tepelná vodivost neizolovaného PVC korpusu	Vložte vícevrstvou alu-filcovou zimní stélku nebo pro mrazy použijte zateplené EVA holínky G90549.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 41**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90547-41** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 41

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.