Domácí čisticí pomůcky a omyvatelné gelové válečky na textil

OMYVATELNÝ GELOVÝ VÁLEČEK NA ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A ČALOUNĚNÍ 11,5 CM

Model: GE1222_GH01-003 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Opakovaně použitelný omyvatelný gelový váleček GEKO HOME GH01-003 (katalogový kód GE1222_GH01-003) se šířkou modrého adhezního elastomerového válce 11,5 cm, bílou protiskluzovou rukojetí se závěsným okem a průsvitným ochranným krytem. Šetrně zachytává prach, vlasy, lupy, drobky i zvířecí chlupy ze všech druhů oděvů včetně jemných látek a po opláchnutí pod vlažnou tekoucí vodou plně obnovuje svou přilnavost bez potřeby jednorázových papírových náplní.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / produktová řada	GEKO HOME / model GH01-003 (kód GE1222_GH01-003)
Pracovní šířka gelového válce	11,5 cm (115 mm)
Materiál čisticího válce	Omyvatelný permanentně přilnavý silikonový / PU gel (modrý)
Materiál rukojeti a třmenu	Odolný bílý plast PP/ABS s protiskluzovým vroubkováním

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / produktová řada	GEKO HOME / model GH01-003 (kód GE1222_GH01-003)
Pracovní šířka gelového válce	11,5 cm (115 mm)
Materiál čisticího válce	Omyvatelný permanentně přilnavý silikonový / PU gel (modrý)
Materiál rukojeti a třmenu	Odolný bílý plast PP/ABS s protiskluzovým vroubkováním
Ochranné pouzdro	Součástí balení – průsvitný drážkovaný nacvakávací kryt válce
Závěsný prvek	Integrované kruhové oko Ø cca 22 mm na konci rukojeti
Obnova lepivosti	Opláchnutí vlažnou tekoucí vodou a volné uschnutí na vzduchu
Vhodné materiály	Obleky, košile, jemné svetry, hedvábí, kabáty, autosedačky, pohovky
Spotřební materiál	Bezpapírový ekologický provoz (stovky čisticích cyklů)
Maximální teplota vody při mytí	max. 35–40 °C (vlažná voda)
Barva provedení	Bílá rukojeť s logem GH GEKO HOME / modrý gel / mléčně čirý kryt
Určení	Domácnost, kancelář, cestování, péče o šatník a interiér vozidla

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Modrý omyvatelný gelový válec (11,5 cm)** – Měkká permanentně přilnavá vrstva šetrně nabalující prach a chlupy bez lepidla na látce.
- **2. Vnitřní plastové jádro válce** – Zajišťuje tvarovou stálost a lehké otáčení válce na čepech.
- **3. Bílý nosný třmen válce** – Uchycuje otočný válec po obou stranách a tvoří doraz pro kryt.
- **4. Boční otočné čepy** – Umožňují plynulé odvalování gelového válce po čištěném oděvu.
- **5. Průsvitný drážkovaný ochranný kryt** – Chrání čistou gelovou vrstvu před zaprášením v tašce nebo skříni.
- **6. Ergonomická bílá rukojeť** – Poskytuje pohodlné vedení válečku jednou rukou.
- **7. Oboustranné protiskluzové vroubkování** – Zabraňuje vyklouznutí rukojeti i při oplachování pod vodovodem.
- **8. Závěsné kruhové oko** – Slouží k pověšení válečku na háček v šatně nebo předsíni.
- **9. Zpevněný krček držadla** – Přenáší mírný přítlak rovnoměrně na celou šířku 11,5 cm.
- **10. Potisk GH GEKO HOME** – Označení originálního příslušenství domácí řady GEKO HOME.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ALKOHOL! – Organická rozpouštědla a agresivní čističe nenávratně rozleptají gelovou vrstvu!

NEOSUŠUJTE GEL PAPÍROVÝM KAPESNÍKEM! – Papírová vlákna se okamžitě přilepí na gel; nechte válec volně uschnout na vzduchu!

NEPOUŽÍVEJTE NA ROZPÁLENÉ POVRCHY! – Vysoká teplota deformuje plastové jádro i elastomerový gel.

CHRAŇTE PŘED STŘEPY A KOVOVÝMI ŠPONAMI! – Zapíchnutá ostrá tříska by při dalším použití mohla pořezat ruku nebo zatrhnout oděv.

PO USCHNUTÍ VŽDY NASAĎTE KRYT! – Ochranné pouzdro brání znehodnocení lepivého povrchu prachem při skladování.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Gelový válec myjte výhradně vlažnou vodou (příp. kapkou jemného mýdla) – nikdy nepoužívejte alkohol, aceton, benzín ani horkou vodu!
- ⚠️ Nepřejíždějte válečkem po rozpálených površích (žehlička, plotýnka), mokrých skvrnách ani ostrých střepech.
- ⚠️ Po umytí a oschnutí vždy nasaďte průsvitný ochranný kryt, aby se na čistý gel nenalepil prach v zásuvce.
- ⚠️ Uchovávejte mimo přímé sluneční záření a zdroje sálavého tepla nad 40 °C.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Sejměte průsvitný ochranný kryt tahem z nosného třmenu.
2. Zkontrolujte, zda je modrý gelový povrch čistý a zcela suchý (mokrý gel nelepí, dokud neuschne!).
3. Ověřte, že se válec v bočních čepech plynule a lehce otáčí.
4. Zkontrolujte čištěný oděv, zda na něm nejsou mokré mastné skvrny nebo ostré úlomky.
5. Rozložte oděv na rovnou plochu nebo jej přidržte na ramínku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přiložte suchý gelový válec na tkaninu a plynulými tahy jej odvalujte po znečištěném povrchu.
2. Jakmile se celý obvod válce zaplní prachem a chlupy a přilnavost klesne, přejděte k opláchnutí.
3. Opláchněte válec pod proudem vlažné tekoucí vody a bříšky prstů (příp. s kapkou mýdla) smyjte nečistoty.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Setřepněte přebytečné kapky vody a nechte váleček volně oschnout (neutírejte jej utěrkou ani ubrouskem!).
5. Po úplném oschnutí se plná lepivost automaticky obnoví – nasaďte ochranný kryt pro další použití.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Po každém nasycení nečistotami	Omyjte válec vlažnou vodou bez abrazivních houbiček a kartáčů.
Sušení	Sušte při pokojové teplotě mimo radiátory a přímé slunce; neutírejte tkaninou s vlákny.
Skladování	Uchovávejte výhradně se zacvaknutým průsvitným krytem na suchém místě.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček po umytí vůbec nelepí	Gelový povrch je ještě vlhký (voda vytváří separační film)	Vyčkejte na úplné přirozené oschnutí gelu – lepivost se sama 100% vrátí.
Na gelu zůstala mastnota a prach nejde smýt vodou	Kontakt s mastným krémem nebo potem na límci	Umyjte gel vlažnou vodou s kapkou běžného prostředku na nádobí, důkladně opláchněte a nechte uschnout.
Průsvitný kryt jde ztuha sejmout	Kryt byl nasazen obráceně nebo přitisknut přímo na suchý lepivý gel bez vedení v drážce	Rozevřete lehce bočnice krytu u třmenu a sejměte jej ve směru vodicích lišt.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **OMYVATELNÝ GELOVÝ VÁLEČEK NA ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A ČALOUNĚNÍ 11,5 CM**
Typové označení / Model: **GE1222_GH01-003** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: OMYVATELNÝ GELOVÝ VÁLEČEK NA ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A ČALOUNĚNÍ 11,5 CM

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100
- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH – zdravotní nezávadnost polymerů)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.