Příslušenství parních mopů

Sada trojúhelníkových mikrovláknových návleků (utěrek) na parní mop, 2 ks – GEKO Home GH01-101

Model: GE1222_GH01-101 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 2 kusů náhradních vysoce savých trojúhelníkových (delta) mikrovláknových utěrek / návleků GEKO Home GH01-101 v modrém froté provedení se zpevněným obšitým lemem a uchycením na suchý zip pro trojúhelníkové podlahové hlavice parních mopů (řada GEKO Home GH01xxx aj.) – pro hygienické čištění dlažby, vinylu, kamene a utěsněných podlah horkou párou bez chemie.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO Home GH01-101 (GE1222_GH01-101)
Obsah balení	2 ks náhradních mikrovláknových utěrek (návleků) v sadě
Tvar návleku (DŮLEŽITÉ DLE FOTO!)	Trojúhelníkový (delta) tvar kopírující rohovou podlahovou hlavici parního mopu!
Materiál	Husté smyčkové froté mikrovlákno (polyester / polyamid) odolné horké páře do ~100–110 °C

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO Home GH01-101 (GE1222_GH01-101)
Obsah balení	2 ks náhradních mikrovláknových utěrek (návleků) v sadě
Tvar návleku (DŮLEŽITÉ DLE FOTO!)	Trojúhelníkový (delta) tvar kopírující rohovou podlahovou hlavici parního mopu!
Materiál	Husté smyčkové froté mikrovlákno (polyester / polyamid) odolné horké páře do ~100–110 °C
Barva	Světle modrá s pevným obvodovým obšitím proti třepení
Způsob uchycení k mopu	Zadní strana pro okamžité přichycení na trny / suchý zip (Velcro) delta hlavy parního mopu
Kompatibilita	Parní mopy GEKO Home (řada GH01-xxx, 5v1 / 10v1) a další parní mopy s odpovídající trojúhelníkovou hlavou
Prostupnost páry	Třízónové příčné prošívání rozvádí horkou páru rovnoměrně po celé ploše návleku
Vhodné povrchy	Keramická dlažba, gres, kámen, linoleum, PVC, lakované/utěsněné podlahy a koberce (s kluzákem)
Praní a údržba	Opakovaně pratelné v pračce až na 60 °C (BEZ aviváže a bělidel!)
Hygienický účinek	V kombinaci s párou váže rozpuštěnou mastnotu, alergeny a nečistoty bez zanechání šmouh
Ekonomika provozu	2 ks v balení umožňují střídání (např. 1 ks kuchyň/obývák + 1 ks koupelna/WC)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Trojúhelníkové tělo návleku (1. kus)** – Hlavní čisticí podložka pro delta hlavici parního mopu.
- **2. Trojúhelníkové tělo návleku (2. kus)** – Druhý výměnný návlek v balení pro plynulý úklid celého bytu.
- **3. Husté smyčkové froté mikrovlákno** – Mechanicky uvolňuje a okamžitě nasává párou rozpuštěnou špínu.
- **4. Přední rohová špička delta tvaru** – Zajede hluboko do koutů místností, kolem nohou stolů a soklů WC.
- **5. Příčné stabilizační prošívání** – Zabraňuje shrnování a vytahování utěrky při pohybu po podlaze.
- **6. Zpevněný obvodový obšitý lem** – Chrání nábytek a podlahové lišty před poškrábáním plastovou hlavou mopu.
- **7. Upínací rubová vrstva** – Spolehlivě drží na záchytných ploškách suchého zipu parní hlavice.
- **8. Páropropustné jádro tkaniny** – Propouští horkou páru přímo k čištěnému povrchu bez dušení trysky.
- **9. Zaoblené boční rohy** – Plynulý skluz po spárách keramické dlažby.
- **10. Pratelná rychleschnoucí struktura** – Vydrží desítky pracích cyklů při správné péči.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA OPAŘENÍ PŘI VÝMĚNĚ NÁVLEKU! – Po vypnutí parního mopu je mokrý mikrovláknový návlek GH01-101 nasycen vroucí vodou a párou (~95–100 °C)! Před sejmutím rukou VŽDY odpojte parní mop ze zásuvky 230 V a nechte návlek 3–5 minut vychladnout!

ZÁKAZ ČIŠTĚNÍ BEZ NASAZENÉHO NÁVLEKU! – Nikdy nepřejíždějte samotnou tvrdou plastovou hlavou parního mopu po podlaze bez nasazené utěrky GH01-101 – poškrábali byste podlahu!

Pozor na nevoskované dřevo a citlivé lamináty! – Před parním čištěním dřevěných či plovoucích podlah vždy ověřte u výrobce podlahy odolnost vůči horké páře a nenechávejte horký mop stát na jednom místě!

Před parním vytíráním vždy nejprve vysajte! – Ostré kamínky nebo střepy na podlaze by pod tlakem mopu poškrábaly podlahovou krytinu.

ZÁKAZ AVIVÁŽE PŘI PRANÍ! – Aviváž ucpe kapiláry mikrovlákna – návlek pak přestane sát vodu a zanechává mokré šmouhy!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že váš parní mop má trojúhelníkovou (delta) podlahovou hlavici odpovídající tvaru a rozměrům GH01-101.
2. Důkladně zametťte nebo vysajte podlahu od písku, kamínků a zvířecích chlupů.
3. Zkontrolujte, že parní mop je VYPNUTÝ a studený před nasazováním čistého návleku.
4. Zkontrolujte čistotu háčků suchého zipu na spodní straně hlavice mopu (odstraňte namotané vlasy).
5. Do nádržky parního mopu lijte pouze čistou / demineralizovanou vodu bez čisticích saponátů!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Položte čistý trojúhelníkový návlek GH01-101 froté stranou dolů na podlahu a shora na něj přesně v rozích přitlačte vypnutou hlavici parního mopu.
2. Zkontrolujte, že obšitý lem návleku mírně přesahuje okraje plastové hlavy a kryje ji proti oděru o lišty.
3. Zapněte parní mop, vyčkejte na nahřátí páry a plynulými tahy vytírejte podlahu (špičkou trojúhelníku snadno vyčistíte rohy místností).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jakmile je první návlek nasycen nečistotami a vlhkostí, vypněte mop ze sítě, nechte 3–5 minut vychladnout, návlek sejměte a nasaďte druhý čistý kus ze sady.
5. Po dokončení úklidu vždy okamžitě sejměte vlhký návlek z mopu (nenechávejte mop stát na mokré podložce na plovoucí podlaze!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Použité návleky GH01-101 vyperte v pračce při teplotě 40–60 °C s běžným pracím prostředkem BEZ aviváže a bělidel.
Pravidelně	Perte odděleně od oblečení se suchými zipy a bavlněných ručníků, aby se froté smyčky nezatrhávaly a nezanášely žmolky.
Pravidelně	Nechte volně uschnout na vzduchu (nesušte na horkém topném tělese ani nežehlete!).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Návlek nechává na dlažbě mokré stopy a šmouhy	Návlek je již plně nasycen špínou/vodou nebo byl vyprán s aviváží	Vyměňte návlek za druhý suchý kus ze sady; aviváží zanesený návlek vyperte na 60 °C s trochou octa v máchání.
Návlek špatně drží na hlavici mopu	Háčkové plošky suchého zipu na hlavici mopu jsou ucpané vlasy a prachem	Vyčistěte suché zipy na hlavici parního mopu pinzetou nebo tuhým kartáčkem.
Pára špatně prostupuje skrz návlek	Vysoké zanesení utěrky mastnotou z kuchyně nebo ucpaná tryska mopu vodním kamenem	Vyperte návlek na 60 °C a odvápněte parní mop dle jeho návodu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada trojúhelníkových mikrovláknových návleků (utěrek) na parní mop, 2 ks – GEKO Home GH01-101**
Typové označení / Model: **GE1222_GH01-101** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada trojúhelníkových mikrovláknových návleků (utěrek) na parní mop, 2 ks – GEKO Home GH01-101

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 3758 (Textilie – Symboly a postupy ošetřování mikrovláknových návleků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.